Акт выполненных работ или проведения диагностики.		Порядковый номер акта:	
Дата проведения работ:	16.06.25	Товарищество с ограниченной ответственностью «Sequoia Medical Lab» Р.К. г. Павлодар. ул: Лермонтова 83-13 инд: 140000	Sequoia Medical Lab
Время прибытия на объект:	10:00	БИН 211040030146, ИИК KZ52 998F T090 0111 9503, БИК TSESKZKA, АО "First Heartland Jusan Bank", тел: 87072064021	Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Sequoia Medical Lab» Р.К. г. Павлодар. ул: Лермонтова 83-13 инд: 140000
Ф.И.О ответственного за проведение работ:		Рудометов Е.В.	
Должность ответственного за проведение работ:		Инженер	

ТОО «Sequoia Medical Lab»
Р.К. г.Павлодар
ул.Лермонтова 83
тел: 87072064021
e.mail:smlab@internet.ru

Наименование заказчика, организации:	компания Империя технологий.				
Ф.И.О ответственного от заказчика:					
Должность ответственного от заказчика:					
Дата подачи заявки:	—	Время подачи заявки:	—	Способ подачи заявки:	—

Наименование, вид, название, марка не исправного оборудования : Холодильники бытовые „Бирюса" - 5 штук. Холодильник бытовой „Океан" - 1 штука

Медицинское	Климатическое	Бытовое	Прачечное	Технологическое	Холодильное	Кухонное
		✓			✓	

Заводской номер : | Год выпуска:

Краткое описание неисправности при первичной диагностики и осмотре: Отсутствует включение. Не выходят на заданные температуры.

Вид повреждения:

механическое	температурное	химическое	эрозийное	динамическое	электрическое	иное
		✓	✓	✓	✓	✓

Вид выполненных работ:

Принятие	Диагностика	Ремонт	Изъятие	Обучение	плановое обслуживание	иное
	✓	✓	✓			✓

Описание выполненных работ: Выполнена диагностика холодильников „Бирюса" - 5 штук, и холодильника „океан" - 1 штука"
Выявлено: Неисправность, выход из строя конденсатора внутреннего (морозилка) механическое повреждение фторных трубок, в количестве 3 штук в камерах „Бирюса".
Деформация корпуса холодильного и двери в камере „Бирюса" - 1 штука.
Выход из строя компрессора в камере „Бирюса" - 1 штука.
Выполнена замена компрессора, сервисного клапана и заправка фреоном R600.
Выполнен ремонт камеры „Океан" с заменой пускового реле и терморегулятора. Холодильники „Бирюса №4522 и холодильник „Океан" №8528, восстановлены и допущены в дальнейшей эксплуатации.
Холодильники „Бирюса" с номерами №4522, №3622, №4521, №4520 запрещены к эксплуатации, не подлежат ремонту, рекомендована к списанию

Дальнейшей эксплуатации оборудования:

Описание, количество, наименование требуемых запасных частей, узлов, деталей, комплектующих для дальнейшего ремонта:

Описание, количество, наименование установленных запасных частей, деталей, узлов, комплектующих:

Наименование запчасти, детали, узла:	марка	количество	Цена за единицу	Общая сумма
Фреон	R600	250-р		
Сервисный клапан	6.х1,5	2		
Регулятор температуры	+5-+15	1		
Реле пусковое	6×40	1		

Оплата за оказанные услуги:

Наличный	Без наличный расчет	По договору	Сумма к оплате в тенге:
		✓	10.000

Подпись ответственного лица от заказчика

87072064021
Подпись ответственного лица от исполнителя

Sequoia Medical Lab
БСН/БИН 211040030146
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД ПАВЛОДАР