ИП Перепёлкин

ИП «Перепелкин»,
Казахстан, 090000 Уральск, ул. С Тюленина, 70

БОШ Авто Сервис Уральск

Акт дефектовки.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что 03.07. 2025 г. обратился водитель Кабаков А. как представитель компании ТОО «Ақсай жаңғырту» на автомобиле 933AS07 SKODA OCTAVIA (1Z3), с жалобой на некорректное переключение АКПП(DSG), а именно при езде пропадали передачи. В результате компьютерной диагностики было выявлено, что в мехатронике АКПП(DSG) недостаточное давление, было согласовано произвести съём- разбор мехатроника ,а также съём АКПП(DSG).
В результате демонтажа АКПП(DSG) выявлено, что развалился игольчатый подшипник первичного вала, в результате чего вышло из строя сцепление и блок мехатроника (было затруднённое включение передач и вилки-толкатели не могли переключить передачи и в следствии чего произошла внутренняя механическая неисправность блока мехатроника).

Мастер-приёмщик БОШ Авто Сервис Уральск _____ Абдулгалиев К.Ш.

Мастер-установщик БОШ Авто Сервис Уральск _____ Наумов Д.В.

Клиент БОШ Авто Сервис Уральск _____Кабаков А. ТОО «Ақсай жаңғырту»