**«Утверждаю»**
**Аким Медеуского района**
**города Алматы**
**_____ Оразалин Е.Н.**
**«_28_» _____апреля_____ 2026 г.**

**Акт обследования**
**по ликвидации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на двух оползнеопаных участках в Медеуском районе г. Алматы по ул. Абжаппарова, ул. Доватора вдоль р. Казачка.**

Мы, нижеподписавшиеся, заместитель акима Медеуского района города Алматы Какетаев А.Е., руководитель отдела благоустройства Макей А.М., главный инспектор отдела благоустройства Баян А.Н., начальник Управления предупреждения ЧС ДЧС г. Алматы Курманов А.У., руководитель отдела охраны окружающей среды и экологии Медеуского района Исмаилов И.Б., главный специалист УЧС Медеуского района ДЧС г.Алматы Мушанов К.И., руководитель КАПЭО АГТЭУ «КазСелеЗащита» МЧС РК Абдильдаев М.К., директор ТОО «Проект АБС» Егорова О.Н., провели визуальное обследование указанных участков с оползнеопасными массивами расположенными в Медеуском районе, где сложилась чрезвычайная ситуация природного характера.

В результате обследования выявлено следующее:

**Участок №1. Подпорная стена из ж/б по ул. Доватора вдоль р. Казачка:** установленные факты, в результате обследования подпорная стена представляет собой железобетонную монолитную стену длиной 35,1м и высотой 6м, толщиной 400мм. Подпорная стена в основании имеет L-образный выступ сечением 900×200мм, служащий пятой стены.

Зафиксировано критическое отклонение железобетонной подпорной конструкции от вертикальной оси. Потеря статической устойчивости: стена больше не держит массу земли за ней без укрепления, отсутствие и заиление дренажной системы труб в ж/б конструкции.

Наблюдаются сквозные наклонные трещины, свидетельствующие о потере несущей способности, наклонная трещина –это признак среза бетона, это значит, что арматура внутри проржавела и не справляется с нагрузкой. Стена перестала быть монолитной и разделилась на два независимых блока, которые могут обрушиться на прилегающую территорию. Подпорная стена перегружена и имеются дефекты и повреждения, свидетельствующие о снижении ее несущей способности. Конструкция не пригодна к дальнейшей нормальной эксплуатации.

Существующая бетонная стена находится в аварийно-опасном состоянии, требует выполнение работ по ремонту и усилению анкерным креплением в два пояса, у основания и вершины подпорной стены.

**<u>Участок №2 склон вдоль автодороги ул. Абжаппарова:</u>** имеет длину около 300 метров и высоту до 6 метров. В результате обследования выяснено, что склон находится в крайне неустойчивом состоянии. Наблюдается активная фаза экзогенных геологических процессов (эрозия, осыпание). Склон имеет вертикальный срез. Лишен растительного покрова и защитных сооружений. Зафиксированы признаки подготовки оползневого схода грунта, что создает угрозу перекрытия дорожного полотна, инженерных сетей (опоры освещения, газопровод). Существует угроза обвала, камнепадов и оползней, что влечет за собой реальную угрозу проходящим пешеходам и проезжающему автотранспорту.

В целях стабилизации грунтовых массивов и предотвращения дальнейшей деформации, для стабилизации склона требуется: устройство подпорной стены из габионной сетчатой конструкции (ГСИ).

**Акт подписали:**

Заместитель акима Медеуского района
города Алматы — Какетаев А.Е.

Руководитель отдела благоустройства — Макей А.М.

Главный инспектор отдела
благоустройства — Баян А.Н.

Начальник Управления предупреждения
ЧС ДЧС г. Алматы — Курманов А.У.

Руководитель отдела охраны
окружающей среды и экологии
Медеуского района — Исмаилов И.Б.

Главный специалист
УЧС Медеуского района ДЧС г. Алматы — Мушанов К.И.

Руководитель КАПЭО АГТЭУ
«КазСелеЗащита» МЧС РК — Абдильдаев М.К.

Директор
ТОО «Проект АБС» — Егорова О.Н.