АДС САПА

Реквизиты:
БИН 120 940 002 382
IBAN KZ82826Z0KZTD2999782
Банк АО «АТФ Банк»
БИК ALMNKZKA

Адрес:
г. Нур-Султан
Пр. Б. Момышулы 6/1 -63.
г. Нур-Султан
ул.Кенесары 25, 306,307

Контакты:
Тел/факс +7 (7172) 283 506
Email: ads_sapa@mail.ru
Моб: +77755678899

исх: MGT/100
Дата: 10 марта 2021 г.

Департамент внутреннего государственного аудита по городу Алматы

По конкурсу 5282866-2 ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза", ТОО "RTA proffi» и ТОО "Алматы сапа инжиниринг" подлежат отклонению.

Не предоставлена пописанная техническая спецификация, дополнительный файл к приложению 2 к конкурсной документации.

В соответствии п.150 Правил осуществления государственных закупок, Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если:

1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: непредставление технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией;

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза" не соответствует квалификационным требованиям в части трудовых ресурсов. Согласно приложения 1-4 требуется Инженер по объемам работ с высшим образованием в сфере строительства автомобильных дорог, имеющий соответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам I или II-III уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций, в части несущих и ограждающих конструкций, в части технологического оборудования 5 человек со стажем работы не менее 3-х лет. То есть, на каждого эксперта должны быть аттестаты технического надзора в части несущих ограждающих конструкции и технологического оборудования.
В сведениях о квалификации ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза" заявило инженера по объемам работ 4 человек. Согласно приложения 1-4 к конкурсной документации необходимо 5 инженеров по объемам работ.

МАЛГАЖДАРОВ МУСЛИМ НУРЛЫБЕКОВИЧ имеет только один аттестат технического надзора №KZ94VJE00056608 от 17.08.2020 г. по специализации: По объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций. Не хватает аттестат технического надзора в части технологического оборудования.

НУГУМАНОВ ШАЙМАРДАН ТОКАНОВИЧ имеет только один аттестат технического надзора №KZ13VJE00041576 от 10.10.2018 г. по специализации: По объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций. Не хватает аттестат технического надзора в части технологического оборудования.

АХМЕТОВ КАЛНАЗАР ПИРШАЕВИЧ имеет аттестаты технического надзора №KZ45VJE00016944 19.04.2016 г. по специализации: По объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций, №KZ32VJE00035317 от 19.02.2018 г. по специализации: По объектам первого уровня ответственности - в части

инженерных сетей. Не хватает аттестат технического надзора в части технологического оборудования.

Также, согласно Реестра аккредитованных организации по техническому надзору и техническому обследованию:
Ахметов Калназар Пиршаевич состоит в штате ТОО "Жол Болсын XXI".
Нугуманов Шаймардан Токанович состоит в штате ТОО "Казахстанский центр управления проектами".
Малгаждаров Муслим Нурлыбекович не состоит в штате ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза".

Напоминаем, что заявку ТОО «АДС САПА» на допустили к конкурсу по причине: согласно приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709 "Об утверждении Правил и разрешительных требований по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности", где указано, что аттестованные эксперты входят состав ТОЛЬКО ОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ осуществляющего инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности.

Конкурсная комиссия намеренно отклонила нашу заявку и выборочно допустила к конкурсу некоторых поставщиков.

ТОО "ИПЦ "Альянс" не соответствует квалификационным требованиям в части трудовых ресурсов. Согласно приложения 1-4 требуется Инженер по объемам работ с высшим образованием в сфере строительства автомобильных дорог, имеющий соответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам I или II-III уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций, в части несущих и ограждающих конструкций, в части технологического оборудования 5 человек со стажем работы не менее 3-х лет. То есть, на каждого эксперта должны быть аттестаты технического надзора в части несущих ограждающих конструкции и технологического оборудования.

Заявленный эксперт КОКОЕВ АБЛАЙ АБАЕВИЧ имеет только один аттестат технического надзора №KZ82VJE00032186 10.11.2017 г. по специализации: По объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций. Не хватает аттестат технического надзора в части технологического оборудования.

БЕГЕШЕВ АСЕТ ЖОМАРТОВИЧ аттестат технического надзора №KZ50VJE00018600 от 28.06.2016 г. по специализации: По объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования. Не хватает аттестат технического надзора в части технологического оборудования.

КАБЫШЕВ РИНАТ МУХТАРОВИЧ аттестат технического надзора №KZ06VJE00046940 от 27.05.2019 г. по специализации: По объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций. Не хватает аттестат технического надзора в части технологического оборудования.

АМАНЖОЛОВ БАУРЖАН КАЙРАТБЕКОВИЧ аттестат технического надзора №KZ69VJE00045515 от 20.03.2019 г. по специализации: По объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций. Не хватает аттестат технического надзора в части технологического оборудования.

БАЗАРБАЕВ НАРТАЙ ТОКТАРКАНОВИЧ аттестат технического надзора №KZ25VJE00029235 от 01.08.2017 г. по специализации: По объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций. Не хватает аттестат технического надзора в части технологического оборудования.

ТОО "RTA proffi" подлежит отклонению:
В сведениях о квалификации в качестве инженера по объемам работ заявлен только один эксперт. Согласно приложения 1-4 к конкурсной документации необходимо 5 инженеров по объемам работ.

Согласно приложения 1-4 требуется Инженер по объемам работ с высшим образованием в сфере строительства автомобильных дорог, имеющий соответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам I или II-III уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций, в части несущих и ограждающих конструкций, в части технологического оборудования 5 человек со стажем работы не менее 3-х лет. То есть, на каждого эксперта должны быть аттестаты технического надзора в части несущих ограждающих конструкции и технологического оборудования.

Езмахунов Рустам Розахунович имеет аттестат технического надзора №KZ04VJE00025830 от 08.06.2012 по специализации: По объектам первого уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций. Не хватает аттестат технического надзора в части технологического оборудования.

АЙТАХУНОВ ТАХИР НУРАХУНОВИЧ аттестат технического надзора № KZ29VJE00041385 от 03.10.2018 г. по специализации: По объектам первого уровня ответственности - в части инженерных сетей. Не хватает аттестат технического надзора в части технологического оборудования.

РОЗИЕВ РАМИЛЬ МУРАТОВИЧ аттестат технического надзора № KZ47VJE00016520 от 27.05.2016 г. по специализации: По объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций. Не хватает аттестат технического надзора в части технологического оборудования.

Ример Оксана Сергеевна аттестат технического надзора № KZ77 VJE00022188 от 24.01.2017 г. по специализации: По объектам первого уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций. Не хватает аттестат технического надзора в части технологического оборудования.

ЗАЙРАХУНОВ ДИЛШАТ ВЕЛАХУНОВИЧ аттестат технического надзора № KZ51VJE00041377 от 03.10.2018 г. по специализации: По объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций. Не хватает аттестат технического надзора в части технологического оборудования.

МАРАСИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА аттестат технического надзора № KZ23VJE00059535 от 18.11.2020 г. по специализации: По объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций. Не хватает аттестат технического надзора в части технологического оборудования.

ТОО "Алматы сапа инжиниринг" не соответствует квалификационным требованиям в части трудовых ресурсов. Согласно приложения 1-4 требуется Инженер по объемам работ с высшим образованием в сфере строительства автомобильных дорог, имеющий соответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам I или II-III уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций, в части несущих и ограждающих конструкций, в части технологического оборудования 5 человек со стажем работы не менее 3-х лет. То есть, на

каждого эксперта должны быть аттестаты технического надзора в части несущих ограждающих конструкции и технологического оборудования.

УТЕШОВ САКЕН БЕКСУЛТАНОВИЧ имеет аттестат технического надзора № KZ03VJE00012462 от 08.08.2015 г. по специализации: По объектам первого уровня ответственности - в части инженерных сетей, аттестат № KZ61VJE00041391 от 03.10.2018 г. по специализации: По объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций. Не хватает аттестат технического надзора в части технологического оборудования.

ШЕТТІКБАЙ АЙСӘУЛЕ СЕРІККҚЫЗЫ аттестат № KZ64VJE00018154 от 28.07.2016 г. по специализации: По объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций. Не хватает аттестат технического надзора в части технологического оборудования.

ИМАНКУЛОВА АЙШОЛПАН СЕРИКОВНА аттестат № KZ54VJE00040935 от 12.09.2018 г. по специализации: По объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций. Не хватает аттестат технического надзора в части технологического оборудования.

АБДИГАЛИЕВ ТИЛЕК АСКЕРБЕКОВИЧ аттестат № KZ75VJE00036095 от 15.03.2018 г. по специализации: По объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций. Не хватает аттестат технического надзора в части технологического оборудования.

МҰСАҚҰЛ ДӘУРЕН ТҰРҒЫНБЕКҰЛЫ аттестат № KZ70VJE00029589 от 01.08.2012 г. по специализации: По объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций. Не хватает аттестат технического надзора в части технологического оборудования.

На основании вышеизложенного, просим отклонить заявки ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза", ТОО "ИПЦ "Альянс" ТОО "RTA proffi» и ТОО "Алматы сапа инжиниринг" за несоответствия в части трудовых ресурсов.

Директор ТОО «АДС САПА»
Диана Садыкова