«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. директора КГКП
«Геологоразведочный колледж»
_____ Минаева Н.Т.
« 10 » _____ 2017 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, комиссия в составе:

Председателя комиссии: Ахметова Б.М.- зав. хозяйством колледжа.

Членов комиссии: Аринова М.Н. – зав. учебным полигоном, Калиева Б.К. – механика, Васильева С.В. – электромонтёра, Кукшебаева А.А. – электромонтера, Жасыкпаева Р.А. – старшего мастера производственного обучения, Искакова С.Н. – слесаря сантехника, составили настоящий акт о состояний железобетонных опор, деревянных столбов и воздушной линий электропередачи на учебном полигоне «Караульная сопка» КГКП «Геологоразведочный колледж» УО ВКО акимата.

При осмотре выявлены следующие недостатки:

1. **Железобетонные армированные приставки (пасынки) для деревянных опор** (осмотрены 18 пасынок) – бетон местами раскрошился, выглядывает арматура. Разрывы отдельных стержней арматуры. Пасынки искривлены и замечено значительная осадка. Замечены значительный крен пасынков.
2. **Столбы деревянные** (осмотрено 31 столбов) – сильное поражение гнилью, трещины, расслоение древесины, разрыв волокон древесины.
3. **Воздушные линии электропередач** – осмотрены от трансформатора до камеральных помещении, от трансформатора до буровых станков, от трансформатора до насосов водоснабжения и от трансформатора до столовой учебного полигона. Установлены следующие неисправности – провесы проводов. Опасность перехлёста проводов и следы частичной замены проводов и изоляторов. Наличие множественных скруток на проводах.

Комиссией установлено: Железобетонные армированные приставки (пасынки), деревянные столбы, воздушные линия электропередач находятся в аварийном состоянии и которые требуют капитального ремонта.

Председатель комиссии _____ Ахметов Б.М.

Члены комиссии:

_____ Аринов М.Н. _____ Искаков С.Н.

_____ Калиев Б.К. _____ Васильев С.В.

_____ Кукшебаев А.А. _____ Жасыкпаев Р.А.