№ 017 от 05.07.2022г г. Уральск

Дефектный акт

Составлен на автомашину УАЗ 396295 государственный номер 253 AS 07 VIN : XWW396295K1201388, цвет серый 2018 года принадлежащий ГКП на ПХВ «Жанибекская районная больница» УЗ акимата ЗКО.

При диагностировании КПП и раздаточной коробки автомобиля УАЗ путем снятия и разбора в присутствий водителя , было выявлены неисправности блок шестеренок КПП, синхронизаторов, люфт в подшипниках, износ во фланцах, также неисправности, износ деталей раздаточной коробки, а именно подшипников, механизма переключения пониженной, повышенной передачи, фланца.

№	Наименование	Кол-во	Ед.изм	цена	сумма
1	Ремонт КПП со снятием-установкой	1	работа	42 000	42 000
2	Разъединение раздаточной коробки, ремонт с заменой деталей	1	работа	30 000	30 000
3	Блок шестеренок	1	шт	150 000	150 000
4	Подшипник игольчатый	3	шт	22 000	66 000
5	Шестерня пром.вала задния	1	шт	7 200	7 200
6	Шестерня пром.вала 5 перед	1	шт	29 600	29 600
7	Шестерня вторичного вала	1	шт	16 400	16 400
8	Подшипник шариковый	1	шт	4 300	4 300
9	Подшипник игольчатый	1	шт	3 600	3 600
10	Синхронизатор	2	шт	17 000	34 000
11	Синхронизатор (передачи тройной)	1	шт	22 000	22 000
12	Подшипник 209	1	шт	4 600	4 600
13	Шайба упорная втор.вала	1	шт	4 000	4 000