Акт
обнаружения места повреждения кабельной разводки группы теплового учета в помещений теплового пункта спортивно - административного корпуса СК «Кажымукан»

от « 17 октября» 2022г. г. Астана

Комиссия в составе: представитель обслуживающей компании – ТОО «Fst -service» Нуралин Р.К, инженер СК «Кажымукан» Башенеев А.С., инженер СК «Кажымукан» Утемисов Г.К.; слесарь-сантехник СК «Кажымукан» Ахмеджанов С, электрик СК «Кажымукан» Болеген С., произвели осмотр помещения теплового пункта спортивно-административного корпуса, и было выявлено следующее:

- в результате возгорания отдельного участка кабельной разводки системы отопления, произошло повреждение блока питания расходомера в количестве - 2 шт.; прибора учета УСПД (устройство сбора и передачи данных) - 1 штука и модема - 1 штука;

В настоящее время учет потребления тепловой энергий по спортивно-административному корпусу производится без передачи данных, т.е. необходимо заменить блок питания расходомера, модем и прибор учета УСПД (устройство сбора и передачи данных)

Приложение: фотоматериалы

Подпись

_____ Р. Нуралин _____ А. Башенеев _____ Г. Утемисов

_____ С. Ахмеджанов

_____ С. Болеген