Ибрашева Г.И.
Абдрахова Л.А.
Сатжанова А.А.

Председателю Правления
АО «Международный аэропорт
Хиуаз Доспановой»
Е. Керей.

Служебная записка.

20.11.2022 года было аварийное отключение боковых огней. При осмотре обнаружены перегоревшие оплавленные радиодетали и почернение на основной контрольной печатной плате в районе элементов цепи управления силовым симистором, вследствие выхода из строя самого силового симистора регулятора яркости.

Данные регуляторы яркости английской фирмы «ATG Airports» модели Micro100, были установлены в 2005 году турецкой компанией «Eko inşaat», и были настроены и введены в эксплуатацию инженерами фирмы «ATG Airports».

Эксплуатация регуляторов яркости началось с начала 2006 года со вводом в строй новой взлётно-посадочной полосы, и с того момента технического сервиса со стороны фирмы производителя не производилась. За весь период эксплуатации, особых и значимых проблем с регуляторами яркости не происходило, за исключением нескольких перегораний плавких высокоскоростных предохранителей 100А в разные периоды времени эксплуатации без особого на то значимых причин.

Специалистами службы путем использования аварийного запаса и внутренних замен неисправность частично устранена. Однако, использованные при этом детали, также имеют продолжительный срок хранения. В связи с этим необходима срочная настройка оборудования, тестирование, замена деталей.

В связи с тем, что неизвестны настроечные данные и использован аварийный резерв в любой момент возможен полный выход оборудования из строя, что приведет к возможному закрытию аэропорта г. Атырау.

В соответствии с пунктом 145 главы 11 приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 381 «Об утверждении норм годности к эксплуатации аэродромов (вертодромов) гражданской авиации» все элементы систем светосигнального оборудования укомплектовывается неснижаемым аварийным запасом.

В связи с вышесказанным, в настоящее время имеется серьезное технологическое нарушение на объекте воздушного транспорта, которое в любой момент может привести к закрытию аэропорта.

В связи с вышеизложенным, для оперативного устранения технологического нарушения прошу осуществить закуп регуляторов постоянного тока Micro100 и приезд специалиста завода ATG для наладочных работ по подпункту 4 пункта 3 статьи 39 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».

В настоящее время обеспечить поставку, приезд специалистов, определения и создания аварийного запаса имеет возможность ТОО «PE-EXPERT».

Общая сумма закупки составляет 58 302 600 (пятьдесят восемь миллионов триста две тысячи шестьсот) тенге.

Начальник ЭСТО А. Сулейменов

19.01.2023 г.

Қазақстан Республикасы Атырау қаласы
"Хиуаз Доспанова атындағы "Атырау халықаралық әуежайы"
акционерлік қоғамы
Республика Казахстан г.Атырау Акционерное общество
"Международный аэропорт Атырау" имени Хиуаз Доспановой
Кіріс/Входящий № 17
«19» 01 20 23 г.