Қазақстан Республикасы
"ХИУАЗ ДОСПАНОВА АТЫНДАҒЫ
"АТЫРАУ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘУЕЖАЙЫ"
акционерлік қоғамы

Республика Казахстан
Акционерное общество
"МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ
АТЫРАУ" ИМЕНИ ХИУАЗ ДОСПАНОВОЙ"

БҰЙРЫҚ

"22" 08 2023 ж № 370

Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы

«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 39-бабы 3-тармағының 4) тармақшасына сәйкес тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздер тәсілімен бір көзден алу үшін, **БҰЙЫРАМЫН:**

1.Бір көзден алу тәсілімен «ұшу алаңы элементтерінің жасанды жабынына күтпеген жөндеу жүргізу бойынша жұмыс» сатып алу бойынша 77 950 900,00 теңге ҚҚС есебімен мемлекеттік сатып алу өткізілсін.

2. Мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру мен өткізуге жауапты СЖБ маманы – Досанов Дархан Гизатулинұлы белгіленсін.

– Мемлекеттік сатып алу туралы ҚР Заңының 4-бабының 1) тармақшасында көзделген мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидатын сақтай отырып, өнім беруші жауапкершілігі шектеулі серіктестік Qazaq Строй Снаб компаниясы айқындалсын;

3.Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес – өнім берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған шарт жобасын жіберсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Басқарма төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары – Кабдуалиева Гульбаршин Калусариевнаға жүктелсін.

Осы бұйрық оған қол қойылған күннен бастап қолданысқа енеді.

Басқарма төрағасы **Е.Керей**

СЖБ маманы Досанов Д.Г.

MMXXIII 000351

Ознакомлены
Амирова Л.А.
ОЗС
Керей

Председателю Правления
АО «Международный аэропорт
Хиуаз Доспановой»
Е. Керей

ОЗИС
для работы
1 экз

Обоснование применения способа закупки работ по ремонту искусственного покрытия элементов летного поля.

18 сентября 2023 года в ходе проведения внепланового осмотра на ВПП, РД, перроне и местах стоянок ВС (после выпадения интенсивных осадков) были выявлены дефекты искусственных покрытий элементов летного поля, превышающие предельно – допустимые значения.

Так на РД «Браво» выявлены:

- волнообразования образующие просвет под трехметровой рейкой более 25 мм.

- местная просадка покрытия по причине осадки основания глубиной более 5 см.

На осевой линии заруливания на МС №1:

- волнообразования образующие просвет под трехметровой рейкой более 25 мм.

В районе МС № 7:

- выбоины, сколы и раковины размером более 50 мм и глубиной более 25 мм, не залитых мастикой.

Оформлен акт дефектов.

В соответствии с пунктом 35 «Правил аэродромного обеспечения в гражданской авиации» утвержденных приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 07.10.2015 года № 978 (далее – Правила) наличие таких дефектов не допускается.

В связи с вышесказанным, в настоящее время имеется серьезное технологическое нарушение на объекте воздушного транспорта.

В соответствии с пунктом 24 Правил, повреждения непредвиденного или аварийного характера, а также дефекты искусственных покрытий или грунтовой поверхности элементов летного поля, превышающие предельно - допустимые значения (пункт 35 настоящих Правил) должны устраняться немедленно».

В связи с вышеизложенным, для оперативного устранения технологического нарушения прошу осуществить закупку работ по ремонту взлетно – посадочной полосы по подпункту 4 пункта 3 статьи 39 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».

Начальник аэродромной службы Павлов Д.С.

Казақстан Республикасы Атырау қаласы
"Хиуаз Достанова атындағы "Атырау халықаралық әуежайы"
акционерлік қоғамы
Республика Казахстан город Атырау, Акционерное общество
"Международный аэропорт Атырау имени Хиуаз Доспановой"
Кіріс/Входящий № 22
«22» 09 2023 ж./г.