ТОО "RD-Tex"

Республика Казахстан, г. Атырау, ул. К Сатпева 41Д, тел: 8 (778) 155-66-88, 8 778 1886346. 8701 7245313
БИН: 181140029871, ИИК: KZ0896510F0007644067 в АО «Forte Bank» г.Атырау, БИК: IRTYKZKA, Кбе:17

Дефектный акт № 255

«16» октября 2024 г.

Настоящий акт составлен после проверки оборудования Государственное коммунальное предприятие "Жылыойсу"

Наименование	Марка и модель	Причина неисправности
Газовая горелка	Ecoflam 3123938 3123560	не годен с дальнейшей эксплуатации

Заключение: Ремонт считаю нецелесообразным в связи с тем, что запасные части ремонту не подлежат, сгорел трансформатор , изношен подшипник катушки клапана , не работает датчик розжига, также изношен датчик пламени , в аварийном режиме работает контроллеры розжига форсунки горелки.

Специалист Куркутов Б. Б.