г.Астана, Айнаколь 155

УТВЕРЖДАЮ
Директор
«ИП NBK»
Нургазин Б.Б.

Дефектная ведомость

РГП на ПХВ "Государственная авиакомпания "Беркут"
по ремонту транспортного средства: Тойота Хайлюкс

№	Наименование работ / Наименование зап. Части	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Замена масла ДВС фильтра масленного	услуга/запчасть	1	20 000,00	20000
2	Замена воздушного фильтра	услуга/запчасть	1	3 000,00	3000
3	Замена фильтра салона	услуга/запчасть	1	2000	2000
4	промывка инжектора	услуга/запчасть	1	10700	10700
5	Замена топливного фильтра	услуга/запчасть	1	20000	20000
6	Замена надсвечников свечей зажигания	услуга/запчасть	1	10000	10000
ИТОГО	*Цена указана без НДС				65700

Общ сумма

Цены запасных частей указаны оригинал.

Комиссия в составе:

Главный механик : Буриев Зафар

Менеджер по запчастям: Елибаев Дастан

Директор: Нургазин Батырбек

MADE WITH Scanner App