ИП «Перепелкин»,
Казахстан, 090000 Уральск, ул. С Тюленина, 70

БОШ Авто Сервис Уральск

Акт дефектовки.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что 03.10.2025 г. Во время проведения сервисных мероприятий, а именно диагностики(двигатель, коробка передач, ходовая часть) автомобиля 939AE07 CHEVROLET AVEO, KL1TF69EJFB001541, принадлежащий ГККП "Каратобинский колледж", были выявлены следующие неисправности:

- Некорректное включение передач (шум в КПП),
- Течь масла с КПП
- Низкий уровень масла в КПП (замена)
- Низкий уровень и неудовлетворительное состояние масла в двигателе (замена)
- Фильтра салонный и воздушный в неудовлетворительном состоянии.

По результатам диагностики рекомендована замена:

выжимного подшипника – 1шт
сальника КПП и ДВС- 2 шт
масла в КПП-3 л
масла в ДВС-5 л
фильтра маслянного-1 шт
фильтра воздушного-1 шт
фильтра салонного- 1 шт
долить жидкость тормозную(при прокачке сцепления после замены выжимного) 2 л

Коммерческое предложение по работам и материалам в приложении к акту дефектовки.

Мастер-приемщик БОШ Авто Сервис Уральск _____ Абдулгалиев К.Ш.

Слесарь-установщик БОШ Авто Сервис Уральск _____Голубев В.Б.

Клиент Бош Авто Сервис Уральск_____представитель ГККП "Каратобинский колледж", водитель Халмурзин. Е.С.