ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ

ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ КОМИТЕТІ

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ
ДЕПАРТАМЕНТІ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОМИТЕТ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

030010, Актөбе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы, 40
тел: 54-59-08, факс 54-69-50

030010, город Актобе, проспект Абилкайыр-хана, 40
тел: 54-59-08, факс 54-69-50

«25» апреля 2018 года
№ 09-08 / 1336

Директору
ТОО «АктобеМонтажАвтоматика»
Валиуллову Д.Ш.

г. Актобе, пер. Короткий 2
Эл.адрес: admin@akma.kz

На Ваше обращение исх.№59 от 09.04.2018 года.

Департаментом внутреннего государственного аудита по Актюбинской области на основании Вашего обращения проведен камеральный контроль на предмет соблюдения норм законодательства «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года при проведении государственных закупок способом конкурса №2303589-2 по лоту №16384852-ОК1 «Приобретение оборудования для системы контроля и управления доступом»; организатор закупки: ГУ «Отдел образования города Актобе».

Для полного и объективного рассмотрения обращения Департаментом направлен запрос для получения экспертного заключения.

Согласно ответу эксперта техническая спецификация потенциального поставщика ТОО «АктобеМонтажАвтоматика» не соответствует утвержденной заказчиком технической спецификации оборудования для системы контроля и управления доступом:

1. Касательно доводов «Габариты турникета, заявленные в технической спецификации, не соответствуют фактическим габаритам, указанным на официальном сайте производителя».

В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «АктобеМонтажАвтоматика» указаны «Габаритные размеры (длина×ширина×высота - 640×683×1040 мм», тогда как согласно данным с официального сайта производителя габаритные размеры турникета составляют длина×ширина×высота - 771×804×1104 мм, что не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика: «Электронная проходная: Габаритные размеры (длина×ширина×высота) - 640×683×1040 мм».

2. Касательно доводов «Демпфирующий механизм турникета, заявленный в технической документации не соответствует фактическому. указанному на официальном сайте производителя. В спецификации обозначен гидравлический механизм, фактический в турникетах установлена пневмопружина».

Гидравлический демпфер также осуществляет плавный доворот преграждающих планок. Исходя из того, что турникеты будут установлены в школе, то необходимо минимизировать получение травм при пользовании турникетами. Турникеты модели SA-301 имеют более резкий доворот планок, чем турникеты КТ02.7.

3. Касательно доводов «Согласно технической спецификации, турникет может комплектоваться двумя типами преграждающих планок, но на официальном сайте производителя указано что турникеты комплектуются только одним типом планок».

Преграждающие планки турникета модели SA-301 автоматически опускаются при отсутствии электропитания турникета. Восстановление преграждающей планки возможно только при возобновлении электропитания. Сохранять пропускной режим невозможно при отсутствии электропитания. Как следствие пропускная система легко поддается саботированию при отсутствии электропитания. В случае необходимости невозможно заменить планки на неавтоматические.

Преграждающие планки турникета модели KT02.7 опускаются только в ручном режиме. Вне зависимости от того подано ли напряжение или отсутствует, преграждающие планки можно опустить и восстановить вручную. Тем самым сохраняя пропускной режим даже при отсутствии электропитания. Также, при необходимости, можно заменить планки «антипаника» на стандартные. Тем самым обеспечить более жесткий пропускной контроль на территории заказчика.

Учитывая все вышеперечисленное, планки турникета модели SA-301 имеют более ограниченный функционал и не могут расцениваться как более лучшие и функциональные.

4. Касательно доводов «Несоответствие требования к формату читаемых считывателем карт».

В системе контроля и управления доступом с карт доступа стандарта ISO 14443A-3 (обозначено в ТС) считывается (UID - уникальный идентификационный номер). Работают карты на частоте 13,56 МГц. Перезапись и копирование этих карт можно ограничить путем шифрования уникальным ключом отдельных ячеек памяти. В итоге подделка карт будет сведена к нулю и будет доступна лишь с помощью узкоспециализированного оборудования и программного обеспечения. Как следствие исключение несанкционированного доступа на объект заказчика. Так же, карты стандарта ISO 14443A-3(Mifare) позволяют свободно интегрироваться в другие информационные системы, в том числе в системы локальной оплаты, где так же смогут обеспечить защиту от копирования информации.

Карты стандарта EM-Marine не имеют абсолютно никакой защиты от копирования. Карты не подразумевают их использование в сторонних информационных системах и системах локальной оплаты так как не могут обеспечить защиту информации, записанной в карте. Клонирование карт легкодоступно и не требуют значительных затрат на изготовление клона. Использование таких карт неприемлемо, поскольку несет в себе уязвимость используемой системы контроля и управления доступом и не предотвращает несанкционированный доступ на объект заказчика.

Исходя из вышеизложенного, отклонение от технической спецификации в сторону незащищенных карт неприемлемо.

5. Касательно доводов «Несоответствие степени защиты корпуса».

В технической спецификации Заказчика указано IP41, в паспорте на предлагаемое оборудование IP 20, что является несоответствием технической спецификации, и степень защиты предлагаемого оборудования значительно ниже.

6. Касательно доводов «Несоответствие количества хранимых в памяти контроллера событий. По технической спецификации указано 135 000 событий, в паспорте на предлагаемое оборудование 40 000 событий».

В контроллерах электронных проходных KT02.7 используется интерфейс Ethernet, который позволяет строить территориально распределенные системы с централизованным управлением. Связь сервера и электронных проходных осуществляется через протокол TCP/IP.

В контроллерах R900I (модель обозначена в жалобе) турникета SA-301 используется интерфейс связи RS485, который не позволяет строить территориально распределенные системы с централизованным управлением. Для этого необходимо использовать преобразователи интерфейса. Также, для подключения контроллеров R900I к компьютеру осуществляется через преобразователь SIGUR Connect. В перечне поставляемого Вами оборудования отсутствуют оборудование для преобразования интерфейсов для подключения к компьютеру и для организации подключения территориально подключенных объектов.

Соответственно, предлагаемое решение не является работоспособным.

7. Касательно доводов «Габариты считывателя не соответствуют технической документации».

В технической спецификации потенциального поставщика ТОО «АктобеМонтажАвтоматика» указаны «Габаритные размеры (длина×ширина×высота - Габаритные размеры (длина×ширина×высота)- 23×45×145 мм», тогда как согласно данным с официального сайта производителя габаритные размеры считывателя составляют длина×ширина×высота - 90×50 × 24 мм, что не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика: «Считыватель: Габаритные размеры (длина×ширина×высота) - 23×45×145 мм».

8. Касательно доводов «Поскольку данное решение является комплексным, то данное программное обеспечение не может быть использовано».

Предлагаемое техническое решение не соответствует требованиям технической спецификации, а предлагаемое программное обеспечение может работать только с определенными видами контроллеров, которые также не соответствует требованиям. Учитывая, что решение, заявленное в спецификации Заказчика, является комплексным, то использование программного обеспечения не является возможным.

9. Касательно доводов об аффилированности потенциальных поставщиков ТОО «INTEGRITY-A.A» и ТОО «Logitex».

В соответствии с п.3) ст.2 Закона «О государственных закупках» №434-V от 4 декабря 2015 года, «аффилиированное лицо потенциального поставщика – любое физическое или юридическое лицо, которое имеет право определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые данным потенциальным поставщиком решения, в том числе в силу сделки, совершенной в письменной форме, а также любое физическое или юридическое лицо, в отношении которого данный потенциальный поставщик имеет такое право».

Согласно Уставу ТОО «INTEGRITY-A.A» Амелин Андрей Андреевич является единственным учредителем и директором с правом первой подписи на банковских и других документах.

Согласно Уставу ТОО «Logitex» Томашов Сергей Дмитриевич является единственным учредителем и директором с правом первой подписи на банковских и других документах.

Соответственно, потенциальные поставщики ТОО «INTEGRITY-A.A» и ТОО «Logitex» не являются аффилированными лицами.

Следовательно, доводы указанные в Вашей жалобе не подтвердились.

Кроме того, доводим до сведения заявителя, что в соответствии со статьями 12,14 Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических лиц» от 12.01.2007 года №221, Вы вправе обжаловать решение, принятое по рассмотрению обращения в вышестоящий орган, либо в суд.

Заместитель руководителя
департамента **Рахметов К.М.**

Исп. Ералина Ж.К.
Тел: 8/7132/54-41-76