"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 1.03.10 Цены Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ Областная СДЮСШОР № 1 в г.Кокшетау

Подрядчик: ИП Унайбеков Ж.К.

Наименование объекта: Текущий ремонт областной ДЮСШОР № 1 в г.Кокшетау

Акт
выполненных работ за август 2010 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Спортивный зал									
1	Е15-171-2	Двухслойное лаковое покрытие полов по огрунтованной или окрашенной поверхности	240	98,26	–	23582	–	6000	0,1288	31
		м2 отделываемой поверхности		23,81	–	5714	–	105	–	–
2	Е61-1-7	Частичное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	30	202,63	1,91	6079	57	2186	0,4441	13
		м2		69,1	0,29	2073	9	105	0,003	–
3	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	280	269,05	2,91	75334	815	15082	0,299	84
		м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	14056	308	105	0,00495	1
	Раздел 3. Туалет 1 этаж									
4	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков и стен	8	269,05	2,91	2152	23	432	0,299	2
		м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	402	9	105	0,00495	–
5	Е62-10-5	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	3,2	141,53	0,09	453	–	318	0,582	2
		м2								

				94,55	0,03	303	–	105	0,0001	–
6	Е65-17-3	Смена унитаза с бачком	1	889,52	14,95	890	15	995	4,6	5
		комплект		774	2,61	774	3	128	0,0235	–
7	11-1-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	1	5020		5020				
		шт								
8	11-1-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	1	3470		3470				
		комплект								
9	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	1	659		659				
		комплект								
10	Е65-17-1	Смена раковины (умывальника)	1	383,1	6,85	383	7	462	2,12	2
		комплект		360	1,1	360	1	128	0,0101	–
11	11-1-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550х500х150 мм	1	5470		5470				
		комплект								
12	11-1-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	1	1320		1320				
		комплект								
	Раздел 4. Раздевалка 1									
13	Е62-7-5	Улучшенная масляная окраска внутренних откосов за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	2	120,97	0,11	242	–	152	0,449	1
		м2		72,61	0,02	145	–	105	0,0001	–
14	Е62-7-4	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	10	83,41	0,09	834	1	497	0,283	3
		м2		47,32	0,02	473	–	105	0,0001	–
15	Е62-10-5	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	4,8	141,53	0,09	679	–	477	0,582	3
		м2		94,55	0,03	454	–	105	0,0001	–
16	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных	15	5,64	0,19	85	3	101	0,0377	1
		м		5,45	0,02	82	–	123	0,0003	–
17	Е57-23-1	Устройство плинтусов деревянных	15	123,9	0,33	1859	5	405	0,1419	2

		м							
				21,89	0,05	328	1	123	0,0006	–
18	E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	14	17,38	0,93	243	13	285	0,1139	2
		м2							
				16,45	0,14	230	2	123	0,0013	–
19	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	14	935,07	6,13	13091	86	1198	0,4393	6
		м2 покрытия							
				67,28	2,31	942	32	123	0,01035	–
20	E62-16-1	Окраска масляными составами плинтусовК=0,700;	10,5	88,65	0,04	931	–	751	0,384	4
		м2							
				68,11	0,01	715	–	105	0,0001	–
		Раздел 5. Раздевалка 2								
21	E62-7-5	Улучшенная масляная окраска внутренних откосов за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	4	120,97	0,11	484	–	305	0,449	2
		м2							
				72,61	0,02	290	–	105	0,0001	–
22	E62-10-5	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	4,8	141,53	0,09	679	–	477	0,582	3
		м2							
				94,55	0,03	454	–	105	0,0001	–
23	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных	22	5,64	0,19	124	4	148	0,0377	1
		м							
				5,45	0,02	120	–	123	0,0003	–
24	E57-23-1	Устройство плинтусов деревянных	22	123,9	0,33	2726	7	594	0,1419	3
		м							
				21,89	0,05	482	1	123	0,0006	–
25	E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	21	17,38	0,93	365	20	428	0,1139	2
		м2							
				16,45	0,14	345	3	123	0,0013	–
26	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	21	935,07	6,13	19636	129	1798	0,4393	9
		м2 покрытия							
				67,28	2,31	1413	49	123	0,01035	–
27	E62-16-1	Окраска масляными составами плинтусовК=0,700;	15,4	88,65	0,04	1365	1	1101	0,384	6
		м2							
				68,11	0,01	1049	–	105	0,0001	–
28	E61-1-3	Частичное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	3	182,52	1,83	548	5	175	0,3573	1
		м2							
				55,46	0,29	166	1	105	0,0029	–

29	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	3	263,06	2,35	789	7	144	0,26565	1
				44,77	0,9	134	3	105	0,00403	–
Раздел 6. Коридор, тамбур										
30	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных *м*	21	5,64	0,19	118	4	140	0,0377	1
				5,45	0,02	114	–	123	0,0003	–
31	E57-23-1	Устройство плинтусов деревянных *м*	21	123,9	0,33	2602	7	567	0,1419	3
				21,89	0,05	460	1	123	0,0006	–
32	E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина *м2*	20	17,38	0,93	348	19	408	0,1139	2
				16,45	0,14	329	3	123	0,0013	–
33	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	20	935,07	6,13	18701	123	1712	0,4393	9
				67,28	2,31	1346	46	123	0,01035	–
34	E62-16-1	Окраска масляными составами плинтусовК=0,700; *м2*	14,7	88,65	0,04	1303	1	1051	0,384	6
				68,11	0,01	1001	–	105	0,0001	–
Раздел 7. Тамбур ветрозащитный										
35	E62-7-5	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % *м2*	25	120,97	0,11	3024	3	1907	0,449	11
				72,61	0,02	1815	1	105	0,0001	–
36	E53-17-3	Ремонт поверхности кирпичных стен с глубиной заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 *м2 отремонтированной поверхности*	2	3619,92	276,31	7240	553	3813	10,358	21
				1569,15	46,58	3138	93	118	0,274	1
37	E61-10-3	Ремонт штукатурки стен по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм *м2*	10	458,33	15,7	4583	157	3017	1,712	17
				284,92	2,43	2849	24	105	0,0132	–
38	E62-19-1	Окраска известковыми составами стен по штукатурке с земли и лесов *м2*	10	46,51	0,05	465	1	296	0,1846	2
				28,24	0,02	282	–	105	0,0001	–
Раздел 8. Душевая										
39	E62-7-5	Улучшенная масляная окраска внутренних откосов за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % *м2*	2	120,97	0,11	242	–	152	0,449	1

				72,61	0,02	145	–	105	0,0001	–
40	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	10	269,05	2,91	2691	29	539	0,299	3
		м2 окрашиваемой поверхности								
				50,2	1,1	502	11	105	0,00495	–
41	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 40 мм	20	88,41	1,24	1768	25	2236	0,569	11
		м								
				87,17	0,2	1743	4	128	0,0017	–
42	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	20	79,91	5,39	1598	108	1868	0,39918	8
		м трубопровода								
				70,89	2,03	1418	41	128	0,009	–
43	8-4-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=32x5,4 мм	20	247		4940				
		м								
44	Е16-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	6	531,66	50,52	3190	303	2469	1,74122	10
		шт								
				301,16	20,28	1807	122	128	0,08292	–
45	9-4-42	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	6	726		4356				
		шт								
46	8-9-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 25 ммК=2,000;	12	181		2172				
		шт								
	Раздел 9. Ремонт отопительной системы									
47	Е65-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 40 мм на резьбе	7	100,07	1	700	7	888	0,6404	4
		м								
				99,07	0,16	693	1	128	0,0014	–
48	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	7	448,27	18,18	3138	127	1126	0,65503	5
		м трубопровода								
				118,86	6,81	832	48	128	0,03056	–
49	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1,9307	84,26	84,26	163	163	33	–	–
		т								
				–	16,85	–	33	100	0,03539	–
50	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	1,9307	27,1	27,1	52	52	37	–	–
		т								

	–	18,97	–	37	100	0,03984	–
Всего прямые затраты			**232 886**	**2 880**			**303**
			49 978	**887**			**2**
В том числе стоимость: материалов, тенге			180 028				
Накладные расходы, тенге			56 770				
- заработная плата, тенге			8 516				
- трудоемкость, чел-ч			28				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			17 379				
Всего			**307 035**				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**307 035**				
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге			**559 725**				
- материалы, тенге			328 191				
- сметная заработная плата, тенге			108 252				
Налог(2%)			11 195				
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)			**570 920**				
Минус стоимость материалов			-121 920				
Всего по акту с учетом НДС(%)			**449 000**				

Заказчик

ГУ "Областная ДЮСШОР № 1

Подрядчик

ИП Унайбеков Ж.К.