Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Тарановского района»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "ROYAL RICHES"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт кровли спортивного зала с. Майское.

Наименование обьекта: Здание спортивного зала с. Майское Тарановского района.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Кровля над подсобными помещениями спортзала								
1.	E0158-2-1 Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	362,18	29,02	2,02	10510	732	0,17	63
				27,00	0,32	9779	116	0,00	1
2.	E0112-17-1 Разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	9,10	40,47	12,75	368	116	0,19	2
				27,72	4,77	252	43	0,02	0
3.	E0169-18-1 Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	336,90	6,08	--	2048	--	0,05	15
				6,08	--	2048	--	--	--
4.	E0112-17-1 Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	280,80	179,41	15,94	50378	4476	0,24	68
				34,65	5,96	9730	1674	0,03	8
5.	E0112-17-2 добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	4212,00	8,64	0,14	36411	590	0,00	4
				0,11	0,05	463	211	0,00	1
6.	E0112-17-1 Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	9,10	179,41	15,94	1633	145	0,24	2
				34,65	5,96	315	54	0,03	0
7.	E0112-17-2 добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	318,50	8,64	0,14	2753	45	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,11	0,05	35	16	0,00	0
8.	Е0161-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	14,60	482,13	15,70	7039	229	1,71	25
					284,92	2,43	4160	35	0,01	0
9.	Е0158-21-2	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	368,18	56,40	0,40	20765	147	0,09	32
					14,36	0,07	5287	26	0,00	0
10.	Е0112-2-7	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	м2	343,98	52,48	3,28	18051	1127	0,12	43
					20,22	0,78	6955	268	0,00	1
11.	Е0112-4-5	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	м	51,30	261,39	7,26	13409	372	0,45	23
					71,79	1,10	3683	56	0,00	0
12.	СПрайс	Бикрост ХПП	м2	442,73	100,22	--	44368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс	Бикрост ХКП	м2	442,73	120,95	--	53548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Кровля над подсобными помещениями спортзала 261283

Раздел: Кровля над спортивным залом

14.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	594,31	29,02	2,02	17247	1201	0,17	103
					27,00	0,32	16046	190	0,00	2
15.	Е0112-17-1	Разборка цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	24,80	40,47	12,75	1004	316	0,19	5
					27,72	4,77	687	118	0,02	1
16.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	521,10	179,41	15,94	93490	8306	0,24	127
					34,65	5,96	18056	3106	0,03	15
17.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	7816,50	8,64	0,14	67571	1094	0,00	7
					0,11	0,05	860	391	0,00	2
18.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной	м2	4,80	179,41	15,94	861	77	0,24	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15 мм			34,65	5,96	166	29	0,03	0
19.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	168,00	8,64	0,14	1452	24	0,00	0
					0,11	0,05	18	8	0,00	0
20.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	577,60	6,08	--	3512	--	0,05	27
					6,08	--	3512	--	--	--
21.	Е0161-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	7,60	483,71	15,70	3676	119	1,71	13
					284,92	2,43	2165	18	0,01	0
22.	Е0158-21-2	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	607,02	56,40	0,40	34236	243	0,09	53
					14,36	0,07	8717	42	0,00	0
23.	Е0112-2-7	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	м2	586,72	52,48	3,28	30789	1923	0,12	73
					20,22	0,78	11863	457	0,00	2
24.	Е0112-4-5	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	м	49,30	395,75	7,26	19511	358	0,45	22
					71,79	1,10	3539	54	0,00	0
25.	СПрайс	Бикрост ХПП	м2	720,04	100,22	--	72159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПрайс	Бикрост ХКП	м2	720,04	120,95	--	87088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е010332-А100-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 100 км, класс груза 1	т	7,20	421,50	421,50	3035	3035	--	--
					--	84,30	--	607	1,77	13
28.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	10,80	27,10	27,10	293	293	--	--
					--	18,97	--	205	0,40	4
29.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	10,80	45,00	45,00	486	486	--	--
					--	9,00	--	97	0,19	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Кровля над спортивным залом								436409
		Раздел: Дополнительные работы.								
30.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	30,50	14,39 13,10	1,29 0,23	439 400	39 7	0,09 0,00	3 0
31.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	30,50	29,02 27,00	2,02 0,32	885 824	62 10	0,17 0,00	5 0
32.	Е0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	м	51,00	330,11 32,96	1,17 0,18	16836 1681	60 9	0,21 0,00	11 0
33.	С11011-2161	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х80 мм	шт	300,00	2,64 --	-- --	792 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0158-19-3	Навеска водосточных труб с подвесных люлек	м	8,00	137,50 128,59	0,69 0,11	1100 1029	6 1	0,73 0,00	6 0
35.	Е0158-18-1	Устройство разжелобков из листовой стали	м	30,00	353,59 59,00	0,96 0,16	10608 1770	29 5	0,34 0,00	10 0
36.	СПрайс	Водосточная труба	м	8,00	276,46 --	-- --	2212 --	-- --	-- --	-- --
37.	СПрайс	Отвод	шт	1,00	311,01 --	-- --	311 --	-- --	-- --	-- --
38.	СПрайс	Воронка	шт	1,00	345,57 --	-- --	346 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0162-28-10	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей водосточных труб с люлек	м2	5,79	95,41 62,69	0,05 0,02	552 363	-- --	0,40 0,00	2 0
		Итого по разделу: Дополнительные работы .								34080
		ИТОГО:					731772	25646		745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							114403	7853		55
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						136585		
		Всего накладных расходов:						136585		
		Итого с накладными						868357		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						52101		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						920458		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						924140		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						933345		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						2230393		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						44607		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2275000		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						273000		
		Итого с НДС						2548000		

Руководитель ГУ «Отдел образования акимата Тарановского района» _____ Бисембаев Т.Ж

Руководитель ТОО "ROYAL RICHES" _____ Хачатрян А.С