Реквизиты:
БИН 120 940 002 382
IBAN KZ82826Z0KZTD2999782
Банк АО «АТФ Банк»
БИК ALMNKZKA

Адрес:
г. Нур-Султан
Пр. Б. Момышулы 6/1 -63.
г. Нур-Султан
ул.Кенесары 25, 306,307

Контакты:
Тел/факс +7 (7172) 283 506
Email: ads_sapa@mail.ru
Моб: +7 777 675 88 99

исх: MGT/559
Дата: 26 июля 2021 г.

Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области

По конкурсу 5958408-1 потенциальные поставщики не соответствуют квалификационным требованиям и подлежат отклонению.

В заявке ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда":

1. Отсутствует лицензия на изыскательскую деятельность
2. Отсутствует сертифицированный работник по испытанию строительных материалов.
3. Отсутсвует сертифицированный работник дефектоскопист.
4. Отсутсвует аккредитованная испытательная лабортория.
5. Не соотвествует материальным ресурсам, отсутсвует платжное поручение либо чек.

В заявке ТОО "Аймереке":

1. Отсутствует лицензия на изыскательскую деятельность
2. Отсутсвует аккредитованная испытательная лабортаория.
3. Отсутствует сертифицированный работник по испытанию строительных материалов.
4. Отсутсвует сертифицированный работник дефектоскопист.
5. Отсутствует сертифицированный специалист по безопасности и охране труда.
6. Отсутствует Молоток Кашкарова, твердомер, Локатор для обнаружения арматуры в бетоне,
7. На Адгезиметр, тахеометр электронный, плотномер, штангенциркуль, ареометр, отсутствует платежное поручение либо чек.

В заявке ТОО "МЕРЕЙ-ТАЙЫНША":

1. Отсутствует лицензия на изыскательскую деятельность
2. Отсутсвует аккредитованная испытательная лабортаория.
3. Отсутствует сертифицированный работник по испытанию строительных материалов.
4. Отсутсвует сертифицированный работник дефектоскопист.
5. Отсутствует геодезист
6. Отсутсвует Молоток Кашкарова, тахеометр электронный, электронный плотномер, Ареометр для грунта, угломер, вешка(веха), Теодолит, приемник геодезический, Прибор для обнаружения дефектов.
7. Отсутствует платежное поручение либо чек на Твердомер,

В заявке ТОО "Ордаинжиниринг":

1. Отсутствует лицензия на изыскательскую деятельность
2. полностью не соответствует квалификационным требованиям в части разрешительных документов, материальных и трудовых ресурсов.
3. Отсутсвует аккредитованная испытательная лабортаория.

В заявке ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза":

1. Отсутствует лицензия на изыскательскую деятельность
2. Отсутствует сертифицированный работник по испытанию строительных материалов.
3. Отсутствует геодезист
4. Отсутствует сертифицированный инженер-сметчик.
5. Отсутствует сертифицированный работник по испытанию строительных материалов.
6. Отсутсвует сертифицированный работник дефектоскопист.
7. Полнстю не соотвествует материальным ресурсам.
8. В приложении 6 к КД отсутствует активная ссылка на разрешительный документ субподрядной организации ТОО "Эпоха СК", что является нарушением п.150 Правил. непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации;

Приложение 6
к конкурсной документации

Сведения о квалификации

(заполняется потенциальным поставщиком (соисполнителем) при закупках услуг)

Наименование заказчика: **Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"**
Наименование организатора: **государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Акмолинской области"**

№ конкурса: **5958408-1**
Наименование конкурса: **Услуги технического надзора Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГККП «Высший колледж культуры имени Акана серы, город Кокшетау**

№ лота: **43483110-ОКЗ**
Наименование лота: **Услуги по авторскому/техническому надзору**

БИН/ИИН/ИНН/УНП и наименование потенциального поставщика **040140001355ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"**

1. Сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии), уведомления, выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов.

№	Наименование разрешения (лицензия)	Вид деятельности	Особые условия (категория)	Дата и номер выдачи документа	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)

Данный пункт заполняется в случае, если оказание услуг требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления.

2. Сведения об отсутствии налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, определяется веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов.

3. Сведения о процедуре банкротства либо ликвидации (потенциальный поставщик должен подтвердить, что не является банкротом и не подлежит процедуре ликвидации).

Принадлежность к процедуре банкротства	Нет

В заявке ТОО "RoyalCompany":

1. Отсутствует лицензия на изыскательскую деятельность
2. Отсутсвует аккредитованная испытательная лабортаория.
3. Отсутствует сертифицированный работник по испытанию строительных материалов.
4. Отсутсвует сертифицированный работник дефектоскопист.
5. Отсутствует геодезист
6. Отсутствует сертифицированный инженер-сметчик
7. Полностью не соответствует материальным и трудовым ресурсам.

В заявке ТОО "Астанастройинжиниринг":

1. Заявка ТОО "Астанастройинжиниринг" полностью не соответствует квалификационным требованиям в части разрешительных документов, материальных и трудовых ресурсов.

В заявке ТОО "MSK" Engineering отсутствует геодезист.

В заявке ТОО "Expert Групп"

1. Отсутствует лицензия на изыскательскую деятельность
2. Отсутсвует аккредитованная испытательная лабортаория.
3. Отсутствует сертифицированный работник по испытанию строительных материалов.
4. Отсутсвует сертифицированный работник дефектоскопист.
5. Отсутствует геодезист
6. Отсутствует сертифицированный инженер-сметчик

На основании изложенного, просим отклонить всех перечисленных поставщиков за несоветские квалификационным требованиям.

Директор ТОО «АДС САПА»
Диана Садыкова