Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

**Заказчик : ГКП на праве хозяйственного ведения "Ордабасинская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"**
**Подрядчик : ТОО "MK Stroi"**

**Текущий ремонт врачебной амбулатории в с.Кайнар Ордабасинского района**

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат
## за сентябрь 2021 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №290 | 24.09.2021г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость (по графе 1) | **Всего к оплате** |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2019 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобре-тение матери-алов | другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Текущий ремонт врачебной амбулатории в с.Кайнар Ордабасинского района | 16 500 000,000 | | | | | | | | | 16 500 000,000 |
| **Итого:** | 16 500 000,000 | | | | | | | | | **16 500 000,000** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Главный врач ГКП на праве хозяйственного ведения "Ордабасинская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"**
**Мырзагелдиев Б.М.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО "MK Stroi"**
**Курманалиев М.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Ордабасинская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "MK Stroi"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Текущий ремонт врачебной амбулатории в с.Кайнар Ордабасинского района**

(наименование, адрес)

Объект: **Текущий ремонт здании**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **319** от **27.09.2021**

# Акт выполненных работ

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **2-1 Текущий ремонт здании** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.09.2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | E12-060101-0901 | Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | | 47 | 2403,36 | 125,49 | 112958 | 5898 | 0 | 79191 | 207521 | |
| | | | | шт. | | 2277,87 | 62,29 | 107060 | 2928 | | 15372 | | |
| 2 | 2 | E12-060101-0102 | Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке | | 46 | 4312,87 | 109,93 | 198355 | 5056 | 0 | 140997 | 366500 | |
| | | | | шт. | | 4202,14 | 55,01 | 193298 | 2530 | | 27148 | | |
| 3 | 3 | E12-070101-0207 | Полы из керамических плиток.Разборка покрытия | | 67 | 953,66 | 36,27 | 63895 | 2430 | 0 | 45167 | 117787 | |
| | | | | м2 | | 917,39 | 18,91 | 61465 | 1267 | | 8725 | | |
| 4 | 4 | E12-170101-0401 | Электропроводка скрытая.Демонтаж | | 790 | 27,91 | 0 | 22049 | 0 | 0 | 15875 | 40958 | |
| | | | | м | | 27,91 | 0 | 22049 | 0 | | 3034 | | |
| 5 | 5 | E12-170101-0703 | Светильники с лампами накаливания.Демонтаж | | 91 | 70,22 | 0,76 | 6390 | 69 | 0 | 4577 | 11844 | |
| | | | | шт. | | 69,46 | 0,39 | 6321 | 35 | | 877 | | |
| 6 | 6 | E12-170101-2801 | Щит.Демонтаж | | 1 | 8733,05 | 0 | 8733 | 0 | 0 | 6288 | 16223 | |
| | | | | шт. | | 8733,05 | 0 | 8733 | 0 | | 1202 | | |
| 7 | 7 | E12-120104-0501 | Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов.Снятие набелов | | 3138 | 195,62 | 0 | 613856 | 0 | 0 | 441976 | 1140299 | |
| | | | | м2 | | 195,62 | 0 | 613856 | 0 | | 84467 | | |
| 8 | 8 | E12-150102-0802 | Радиатор весом до 160 кг.Демонтаж | | 46 | 1865,83 | 96,23 | 85828 | 4426 | 0 | 60270 | 157786 | |
| | | | | шт. | | 1769,6 | 50,16 | 81402 | 2307 | | 11688 | | |
| 9 | 9 | C3414-104-0501 | Мусор строительный (механизированная).Погрузка | | 30 | 117 | | 3510 | | | | 3791 | |
| | | | | т | | | | | | | 281 | | |
| 10 | 10 | C3412-102-0115 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км | | 30 | 41 | | 1230 | | | | 1328 | |
| | | | | т км | | | | | | | 98 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | **2064037** | |
| | | | **Раздел 2. Ремонтные работы** | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | E11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15 | Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых | | 149,04 | 3931,8 | 201,53 | 585995 | 30036 | 290878 | 251406 | 904393 | |
| | | | | м2 | | 1778,59 | 95,67 | 265081 | 14259 | | 66992 | | |
| | 11.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 169,9056 | 1712 | | | | 290878,39 | | | Казахстан 100% |
| 12 | 12 | C1223-102-0104 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,не открывающийся: глухой | | 149,04 | 17995 | | 2681975 | | 2681975 | | 2896533 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 214558 | | |
| 13 | 13 | E11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей | | 88,2 | 1861,41 | 205,39 | 164176 | 18116 | 43790 | 99836 | 285133 | |
| | | | | м2 | | 1159,54 | 98,16 | 102271 | 8658 | | 21121 | | |
| | 13.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 25,578 | 1712 | | | | 43789,54 | | | Казахстан 100% |
| 14 | 14 | C1223-203-0107 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15,двупольный | | 88,2 | 35357 | | 3118487 | | 3118487 | | 3367966 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 249479 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | **Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9** | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах** | **м2** | 25 | 3357,86 | 54,08 | 83946 | 1352 | 13942 | 47777 | 142261 | |
| | | | | | | 2746,11 | 23,59 | 68653 | 590 | | 10538 | | |
| | 15.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллонные емкостью 750 мл | шт | 6 | 1712 | | | | 10272 | | | Казахстан 100% |
| | 15.2 | 217-101-0401 | Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | кг | 10,5175 | 314 | | | | 3302,49 | | | Казахстан 100% |
| 16 | 16 | **С1223-207-0102** | **Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный двупольный** | **м2** | 25 | 53571 | | 1339275 | | 1339275 | | 1446417 | |
| | | | | | | | | | | | 107142 | | |
| 17 | 17 | **Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16** | **Стены внутри зданий Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | 198,72 | 1358,92 | 88,28 | 270045 | 17543 | 66241 | 160113 | 464571 | |
| | | | | | | 937,3 | 69,85 | 186260 | 13881 | | 34413 | | |
| | 17.1 | 212-402-0107 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 3,0007 | 20329 | | | | 61000,66 | | | Казахстан 100% |
| | 17.2 | 214-402-0101 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм | м2 | 5,5045 | 891 | | | | 4904,55 | | | Казахстан 100% |
| 18 | 18 | **Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по оштукатурке** | **м2 окрашиваемой поверхности** | 198,72 | 742,85 | 5,32 | 147619 | 1058 | 36821 | 88209 | 254694 | |
| | | | | | | 552,24 | 2,62 | 109741 | 521 | | 18866 | | |
| | 18.1 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 53020-2007 | т | 0,1252 | 220158 | | | | 27562,37 | | | Казахстан 100% |
| | 18.2 | 261-201-0342 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 101,3472 | 88 | | | | 8918,55 | | | Казахстан 100% |
| 19 | 19 | **Е11-110101-1103** | **Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство** | **м2 стяжки** | 180 | 778,67 | 32,84 | 140161 | 5911 | 61848 | 70880 | 227924 | |
| | | | | | | 402,23 | 16,68 | 72401 | 3002 | | 16883 | | |
| | 19.1 | 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 3,672 | 16819 | | | | 61759,37 | | | Казахстан 100% |
| 20 | 20 | **Е11-110101-1104 К=16** | **Стяжки бетонные.Устройство,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103** | **м2 стяжки** | 180 | 1541,19 | 91,32 | 277414 | 16438 | 247037 | 20568 | 321821 | |
| | | | | | | 77,44 | 44,12 | 13939 | 7942 | | 23839 | | |
| | 20.1 | 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 14,688 | 16819 | | | | 247037,47 | | | Казахстан 100% |
| 21 | 21 | **С1214-403-0101** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **т** | 0,191 | 296003 | | 56537 | | 56537 | 4523 | 61060 | |
| 22 | 22 | **Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10** | **Покрытия из линолеума.Устройство на клее "Бустилат"** | **м2 покрытия** | 675 | 3214,09 | 24,89 | 2169511 | 16801 | 1831174 | 310137 | 2678020 | |
| | | | | | | 476,35 | 12,44 | 321536 | 8397 | | 198372 | | |
| | 22.1 | 233-101-0111 | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове | м2 | 688,5 | 2495 | | | | 1717807,5 | | | Казахстан 100% |
| | 22.2 | 261-105-0624 | Клей Бустилат | кг | 337,5 | 335 | | | | 113062,5 | | | Казахстан 100% |
| 23 | 23 | **Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17** | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство** | **м2 покрытия** | 180 | 1880,11 | 85,55 | 338420 | 15399 | 62579 | 251624 | 637248 | |
| | | | | | | 1446,9 | 40,24 | 260442 | 7243 | | 47204 | | |
| | 23.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 2,34 | 17717 | | | | 41457,78 | | | Казахстан 100% |
| | 23.2 | 215-206-0401 | Опилки древесные | м3 | 5,508 | 3817 | | | | 21024,04 | | | Казахстан 100% |
| 24 | 24 | **С1231-302-0103** | **Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм** | **м2** | 183,6 | 3092 | | 567691 | | 567691 | 45415 | 613106 | **Казахстан** |
| 25 | 25 | **Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8** | **Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3** | **м плинтусов** | 446,109 | 358,14 | 0,96 | 159769 | 429 | 95213 | 60478 | 237867 | |
| | | | | | | 143,75 | 0,47 | 64128 | 210 | | 17620 | | |
| | 25.1 | 233-204-0102 | Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001 | м | 450,5701 | 182 | | | | 82003,76 | | | Казахстан 100% |
| | 25.2 | 261-105-0402 | Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2 | кг | 22,9746 | 575 | | | | 13210,4 | | | Казахстан 100% |
| | | | **Итого по разделу: 2. Ремонтные работы** | | | | | | | | | **14539014** | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 13217825 | 140962 | 10513488 | 2155369 | **16603052** | |
| | | | **ИТОГО с понижающим коэффициентом :** | | | К=0,993793230345860 2 | | | | | | **16500000** | |

*Руководитель Курманалиев Мади Турсуналиевич*

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "MK Stroi"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Курманалиев Мади Турсуналиевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жордасская центральная районная больница" управления здравоохранения Туркестанской области

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач Мырзагелдиев Бахытжан Мырзалиевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)