020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Ауельбекова 179А офис 421
тел/факс: 8-775-112-77-77
e-mail: musin_marat@bk.ru

Исх.№75 от 15.12.2021г.

Пашанбаеву Аргынбек Калибековичу

Ответ на отклонение

Согласно отклонения от 15.12.2021 года (ПРИЧИНА: Подвиды лицензируемого вида деятельности 1,1, 2.1, 2.9, 4.3, 4.4, 5.3, 6.4 не соответствуют в представленных документах (Правила определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом МНЭ РК от 28.02.2015 года № 165)) сведений по выполненным работам №41775 «Капитальный ремонт здания хозкорпуса (вынос котельной-модернизация) и внешней сети теплоснабжения» ТОО «Kaz Строй Plast» поясняет следующее:

1. Подвид 1.1 – согласно акта выполненных работ по Разделу 7 локальная смета 2-1-8 Накопитель, нами производились земляные работы для укладки лотков, колец.
2. Подвид 2.1 – согласно актов выполненных работ нами производилось изготовление и монтаж, циклонов, металлических ворот, дымососов, растяжки на металлическую трубу, молния отводы.
3. Подвид 2.9 - согласно актов выполненных работ нами производился демонтаж и монтаж кровли реконструируемого здания Раздел 10 включение дополнительных работ по ремонту кровли 115,5 м2.
4. Подвид 4.3 - согласно Проекта нами выполнялась работа по реконструкции здания под котельную с прокладкой теплотрассы, канализации и водопровода к зданию котельной.
5. Подвид 4.4 – согласно актов выполненных работ Раздел 8 ЭС нами производилось подводка воздушной электрической сети, подключение котлов и другого оборудования.
6. Подвид 5.3 – исключен.
7. Подвид 6.4 – согласно актов выполненных работ Раздел 5 ЭМ., нами производилась работа монтажу пожарной сигнализации.

На основании вышеизложенного просим Вас подтвердить данные сведения.

С уважением

Директор ТОО **М.Мусин**

«KAZ СТРОЙ PLAST»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ