Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТУРКЕСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗВОДХОЗ" КОМИТЕТА ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, Шымкент, УЛИЦА МУХАМЕД ХАЙДАР ДУЛАТИ, Д.5** — 110941005020

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SHYMIR COMPANY", Г.ШЫМКЕНТ,АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА ГАНИ ИЛЯЕВА, 12, кв 45** — **180940002678**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №31гз- 265- 1 от 15.10.2021г

Номер документа	Дата составления
15	27.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Замена лобового стекла переднего 1 шт Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	62720,00	62720,00
2	Замена переднего капота 1 шт Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	201600,00	201600,00
3	Замена передней рамки радиатора 1 шт Mitsubishi Pajero 044AC			работа	1	50400,00	50400,00
4	Диагностика АКПП 1 шт Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	8960,00	8960,00
5	Ремонт АКПП 1 шт Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	728000,00	728000,00
6	Ремонт кондиционера и заправка фриона 1 шт Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	35840,00	35840,00
7	Замена автоламп 2 шт Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	6720,00	6720,00
8	Мойка и химчистка 1 шт Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	22400,00	22400,00
9	Замена масла моторного 5 л Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	30800,00	30800,00
10	Замена фильтра масляного 1 шт Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	3360,00	3360,00
11	Замена фильтра воздушного 1 шт Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	6160,00	6160,00

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Замена фильтра салона 1 шт Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	5600,00	5600,00
13	Замена масла моторного 5 л KIA Sportage 011AC17			работа	1	30800,00	30800,00
14	Замена фильтра масляного 1 шт KIA Sportage 011AC17			работа	1	3360,00	3360,00
15	Замена фильтра салона 1 шт KIA Sportage 011AC17			работа	1	5600,00	5600,00
16	Замена фильтра воздушного 1шт KIA Sportage 011AC17			работа	1	7840,00	7840,00
17	Замена масла АКПП с фильтром 8 л KIA Sportage 011AC17			работа	1	67200,00	67200,00
18	Замена жидкости омывателя 10 л KIA Sportage 011AC17			работа	1	3360,00	3360,00
19	Замена автоламп 2 шт KIA Sportage 011AC17			работа	1	13440,00	13440,00
20	Замена антифриз 5 л KIA Sportage 011AC17			работа	1	11200,00	11200,00
21	Замена крышки радиатора 1 шт KIA Sportage 011AC17			работа	1	17920,00	17920,00
22	Замена масла моторного 5 л KIA Sorento 017AC17			работа	1	30800,00	30800,00
23	Замена фильтра масляного 1 шт KIA Sorento 017AC17			работа	1	3360,00	3360,00
24	Замена фильтра воздушного 1 шт KIA Sorento 017AC17			работа	1	7840,00	7840,00
25	Замена фильтра салона 1 шт KIA Sorento 017AC17			работа	1	5600,00	5600,00
26	Замена тормозных колодок передних 1 комп- т KIA Sorento 017AC17			работа	1	38080,00	38080,00
27	Замена масла АКПП с фильтром 7 л KIA Sorento 017AC17			работа	1	58800,00	58800,00
28	Замена шаровой опоры 2 шт KIA Sorento 017AC17			работа	1	50400,00	50400,00
29	Замена тормозных колодок задних 1 комп- т KIA Sorento 017AC17			работа	1	28000,00	28000,00
30	Замена ремня ГРМ 1 шт KIA Sorento 017AC17			работа	1	50400,00	50400,00
31	Замена фриона кондиционера 1 шт KIA Sorento 017AC17			работа	1	26880,00	26880,00
32	Замена масла моторного 4 л LADA Vesta 654AG17			работа	1	24640,00	24640,00
33	Замена фильтра масляного 1 шт LADA Vesta 654AG17			работа	1	2800,00	2800,00

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Замена фильтра салона 1 шт LADA Vesta 654AG17			работа	1	4480,00	4480,00
35	Замена масла КПП с фильтром 3 л LADA Vesta 654AG17			работа	1	18480,00	18480,00
36	Замена автоламп 4 шт LADA Vesta 654AG17			работа	1	6720,00	6720,00
37	Замена масла моторного 4 л LADA Vesta 617AG17			работа	1	24640,00	24640,00
38	Замена фильтра масляного 1 шт LADA Vesta 617AG17			работа	1	2800,00	2800,00
39	Замена фильтра воздушного 1 шт LADA Vesta 617AG17			работа	1	4480,00	4480,00
40	Замена фильтра салона 1 шт LADA Vesta 617AG17			работа	1	4480,00	4480,00
41	Замена тормозных колодок передних 1 комп-т LADA Vesta 617AG17			работа	1	12040,00	12040,00
42	Замена тормозного диска 2 шт LADA Vesta 617AG17			работа	1	36960,00	36960,00
43	Замена бампера заднего в сборе 1 шт LADA Vesta 618AG17			работа	1	100800,00	100800,00
44	Ремонт АКПП 1 шт LADA Vesta 618AG17			работа	1	196000,00	196000,00
45	Замена фонаря заднего 2 шт LADA Vesta 618AG17			работа	1	107520,00	107520,00
46	Замена переднего молдинга 1 комп-т LADA Vesta 618AG17			работа	1	40320,00	40320,00
47	Замена крышки багажника 1 шт LADA Vesta 618AG17			работа	1	179200,00	179200,00
48	Замена масла моторного 5 л TOYOTA Fortuner 033AC17			работа	1	30800,00	30800,00
49	Замена фильтра масляного 1 шт TOYOTA Fortuner 033AC17			работа	1	3360,00	3360,00
50	Замена фильтра воздушного 1 шт TOYOTA Fortuner 033AC17			работа	1	6720,00	6720,00
51	Замена масла АКПП с фильтром 8 л TOYOTA Fortuner 033AC17			работа	1	67200,00	67200,00
52	Замена тормозных колодок передних 1 комп-т TOYOTA Fortuner 033AC17			работа	1	38080,00	38080,00
53	Замена крышки радиатора 1 шт TOYOTA Fortuner 033AC17			работа	1	17920,00	17920,00
54	Замена автоламп 2 шт TOYOTA Fortuner 033AC17			работа	1	11200,00	11200,00
55	Замена генератора 1 шт TOYOTA Fortuner 033AC17			работа	1	63840,00	63840,00
56	Замена свечей 4 шт TOYOTA Fortuner 033AC17			работа	1	29120,00	29120,00

Номер строки	Наименование работ (услуг) (в разрезе их видов в соответствии с технической заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
57	Замена жидкости омывателя 1 шт TOYOTA Fortuner 033AC17			работа	1	3360,00	3360,00
58	Замена фильтра топливного 1 шт TOYOTA Fortuner 033AC17			работа	1	10640,00	10640,00
59	Ремонт электрооборудования 1 шт TOYOTA Fortuner 033AC17			работа	1	31360,00	31360,00
60	Замена масла моторного 4 л TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	24640,00	24640,00
61	Замена фильтра масляного 1 шт TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	3360,00	3360,00
62	Замена фильтра воздушного 1 шт TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	4480,00	4480,00
63	Замена фильтра салона 1 шт TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	4480,00	4480,00
64	Замена передней балки 1 шт ВАЗ 2107 719AZ13			работа	1	19600,00	19600,00
65	Замена рычага нижнего 2 шт ВАЗ 2107 719AZ13			работа	1	12320,00	12320,00
66	Замена сайлентблоков 1 комп- т ВАЗ 2107 719AZ13			работа	1	3920,00	3920,00
67	Замена шаровой опоры 4 шт ВАЗ 2107 719AZ13			работа	1	20160,00	20160,00
68	Замена амортизатора переднего 2 шт ВАЗ 2107 719AZ13			работа	1	12320,00	12320,00
69	Замена шарниров рычагов подвески 1 комп- т ВАЗ 2107 719AZ13			работа	1	9520,00	9520,00
70	Замена тормозных колодок передних 1 комп- т ВАЗ 2107 719AZ13			работа	1	5040,00	5040,00
71	Замена бензонасоса и фильтра 1 шт ВАЗ 2107 719AZ13			работа	1	11760,00	11760,00
72	Замена фильтра воздушного 1 шт ВАЗ 2107 719AZ13			работа	1	1680,00	1680,00
73	Замена фильтра масляного 1 шт ВАЗ 2107 719AZ13			работа	1	1904,00	1904,00
74	Замена автокамеры 1 шт ВАЗ 2107 719AZ13			работа	1	3920,00	3920,00
75	Замена автоламп 4 шт ВАЗ 2107 719AZ13			работа	1	6720,00	6720,00
76	Замена бензонасоса и фильтра 1 шт ВАЗ 2106 X201TUN			работа	1	11760,00	11760,00
77	Замена реактивных штанг 1 комп- т НИВА Шевролет X141VF			работа	1	31360,00	31360,00
78	Замена шаровых опор 4 шт НИВА Шевролет X141VF			работа	1	38080,00	38080,00
79	Замена привода правого колеса в сборе 1 комп- т НИВА Шевролет X141VF			работа	1	45920,00	45920,00

№ по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
80	Замена привода левого колеса в сборе 1 комп- т НИВА Шевролет Х141VF			работа	1	48160,00	48160,00
81	Замена тормозных колодок задних 1 комп- т НИВА Шевролет Х141VF			работа	1	9520,00	9520,00
82	Замена ремня генератора 1 шт НИВА Шевролет Х141VF			работа	1	9520,00	9520,00
83	Замена датчика абсорбера 1 шт НИВА Шевролет Х141VF			работа	1	7280,00	7280,00
84	Замена гранаты карданного вала 1 шт НИВА Шевролет Х141VF			работа	1	31360,00	31360,00
85	Замена троса ручника 2 шт НИВА Шевролет Х141VF			работа	1	9408,00	9408,00
86	Замена генератора 1 шт НИВА Шевролет Х141VF			работа	1	52640,00	52640,00
87	Замена тормозных колодок передних 1 комп- т НИВА Шевролет Х141VF			работа	1	10640,00	10640,00
88	Замена лобового стекла переднего 1 шт НИВА Шевролет Х141VF			работа	1	43680,00	43680,00
89	Замена фильтра топливного 1 шт НИВА Шевролет Х141VF			работа	1	3360,00	3360,00
90	Замена автоламп 2 шт НИВА Шевролет Х141VF			работа	1	7840,00	7840,00
91	Замена АКБ 1 шт НИВА Шевролет Х141VF			работа	1	32480,00	32480,00
92	Замена роликов натяжного генератора 2 шт НИВА Шевролет Х141VF			работа	1	14560,00	14560,00
93	Замена шланга ГУР 1 м НИВА Шевролет Х141VF			работа	1	2800,00	2800,00
94	Замена масла ГУР 2 л НИВА Шевролет Х141VF			работа	1	6272,00	6272,00
95	Замена масла моторного 4 л НИВА Шевролет Х141VF			работа	1	24640,00	24640,00
96	Замена фильтра масляного 1 шт НИВА Шевролет Х141VF			работа	1	2240,00	2240,00
97	Замена смазки (тосол) 10 л НИВА Шевролет Х141VF			работа	1	10080,00	10080,00
98	Замена трансмиссионного масла 3 л НИВА Шевролет Х141VF			работа	1	9408,00	9408,00
99	Замена масла моторного 6 л Toyota Hi Ace X678CA			работа	1	36960,00	36960,00
100	Замена фильтра салона 1 шт Toyota Hi Ace X678CA			работа	1	5040,00	5040,00
101	Замена фильтра масляного 1 шт Toyota Hi Ace X678CA			работа	1	3360,00	3360,00
102	Замена фильтра воздушного 1 шт Toyota Hi Ace X678CA			работа	1	8400,00	8400,00

По порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
103	Замена цепи звездочки в сборе 1 комп- т НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	35280,00	35280,00
104	Замена успокоителя цепи 1 шт НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	9520,00	9520,00
105	Замена натяжителя цепи 1 шт НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	7840,00	7840,00
106	Замена распределительного вала 1 шт НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	39200,00	39200,00
107	Замена комплекта кулачка 1 комп- т НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	24640,00	24640,00
108	Замена гидрокомпенсатора 1 комп- т НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	26880,00	26880,00
109	Замена лобового сальника передней, задней крышки 2 шт НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	5600,00	5600,00
110	Замена патрубок радиатора 1 комп- т НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	11760,00	11760,00
111	Замена ремня ГРМ 1 шт НИВА Шевролет 521 AU			работа	1	10640,00	10640,00
112	Замена проводов свечи 1 комп т НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	5040,00	5040,00
113	Замена свечей 4 шт НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	6720,00	6720,00
114	Замена диска сцепления 1 шт НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	11200,00	11200,00
115	Замена клапанов 1 комп- т НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	28000,00	28000,00
116	Замена головки блока цилиндра 1 шт НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	29120,00	29120,00
117	Замена ремкомплекта двигателя 1 комп- т НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	8400,00	8400,00
118	Замена масла моторного 4 л НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	24640,00	24640,00
119	Замена фильтра масляного 1 шт НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	2240,00	2240,00
120	Замена фильтра воздушного 1 шт НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	2800,00	2800,00
121	Замена поршня с кольцами 1 комп- т НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	38080,00	38080,00
122	Замена вкладыша 1 комп- т НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	14000,00	14000,00
123	Замена масляного насоса 1 шт НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	18480,00	18480,00
124	Замена выжимного подшипника 1 шт НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	5600,00	5600,00

№ по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
125	Замена корзины сцепления 1 шт НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	34720,00	34720,00
126	Ремонт блока цилиндра 1 шт НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	22400,00	22400,00
127	Замена подшипника коленчатого вала 1 шт НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	9520,00	9520,00
128	Замена шпилек коллектора 4 шт НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	11200,00	11200,00
129	Замена автоламп 4 шт НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	6720,00	6720,00
130	Замена рулевой тяги 1 комп- т НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	22400,00	22400,00
131	Замена тормозных колодок передних 1 комп- т НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	10640,00	10640,00
132	Замена карданного вала переднего 1 шт НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	54432,00	54432,00
133	Замена масла переднего редуктора 2 л НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	6272,00	6272,00
134	Замена масла КПП 3 л НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	9408,00	9408,00
135	Замена масла раздатки 2 л НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	6272,00	6272,00
136	Замена масла заднего моста 1 л НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	3136,00	3136,00
137	Замена ремкомплекта кулиса КПП 1 комп- т НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	9520,00	9520,00
138	Замена прокладок коллектора 1 шт НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	3360,00	3360,00
139	Ремонт электрооборудования 1 шт НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	15680,00	15680,00
140	Замена прокладок ресивера 1 шт НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	3360,00	3360,00
141	Замена карданного вала заднего 1 шт НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	54432,00	54432,00
142	Замена лямбда- зонда 1 шт НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	31920,00	31920,00
143	Замена троса газового 1 шт НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	5040,00	5040,00
144	Замена автопровода вентилятора 4 м НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	4480,00	4480,00
145	Замена кнопки для вентилятора 1 шт НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	1680,00	1680,00
146	Замена реле 1 шт НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	3024,00	3024,00
147	Замена штекера реле 1 шт НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	2744,00	2744,00

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
148	Замена термостата 1 шт НИВА Шевролет Х 521 SV			работа	1	12880,00	12880,00
149	Замена масла моторного 4 л Daewoo Nexia X006NP			работа	1	15680,00	15680,00
150	Замена фильтра масляного 1 шт Daewoo Nexia X006NP			работа	1	2240,00	2240,00
151	Замена фильтра воздушного 1 шт Daewoo Nexia X006NP			работа	1	2240,00	2240,00
152	Замена тормозных колодок задних 1 комп-т Daewoo Nexia X006NP			работа	1	8960,00	8960,00
153	Замена амортизатора заднего 2 шт Daewoo Nexia X006NP			работа	1	19040,00	19040,00
154	Замена наконечника 2 шт Daewoo Nexia X006NP			работа	1	7280,00	7280,00
155	Замена автоламп 4 шт Daewoo Nexia X006NP			работа	1	6720,00	6720,00
				Итого	155	x	4139072,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Макулбек Р.
должность расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Гл. механик / подпись / Алдамуратов К.
должность расшифровка подписи

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 27.12.2021

М.П.