Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

110941005020

Заказчик **ТУРКЕСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗВОДХОЗ" КОМИТЕТА ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, Шымкент, Аль-Фарабийский район, УЛИЦА МУХАМЕД ХАЙДАР ДУЛАТИ, Д.5**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

180940002678

Исполнитель **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SHYMIR COMPANY", Г.ШЫМКЕНТ,АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА ГАНИ ИЛЯЕВА, 12, кв 45**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №31гэ- 265- 1 от 15.10.2021г

Номер документа	Дата составления
17	27.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Замена колодок тормозных передних 1 комп-т KIA Sorento 017AC17			работа	1	37 632,00	37 632,00
2	Замена масла моторного 5 л KIA Sorento 017AC17			работа	1	30 800,00	30 800,00
3	Замена фильтра масляного 1 шт KIA Sorento 017AC17			работа	1	3 360,00	3 360,00
4	Замена фильтра воздушного 1 шт KIA Sorento 017AC17			работа	1	7 840,00	7 840,00
5	Замена фильтра салона 1 шт KIA Sorento 017AC17			работа	1	5 600,00	5 600,00
6	Замена автоламп 2 шт KIA Sorento 017AC17			работа	1	15 680,00	15 680,00
7	Замена антифриз 10 л KIA Sorento 017AC17			работа	1	11 200,00	11 200,00
8	Замена автоламп 2 шт KIA Sportage 011AC17			работа	1	11 200,00	11 200,00
9	Замена масла моторного 5 л KIA Sportage 011AC17			работа	1	30 800,00	30 800,00
10	Замена фильтра масляного 1 шт KIA Sportage 011AC17			работа	1	3 360,00	3 360,00
11	Замена фильтра воздушного 1 шт KIA Sportage 011AC17			работа	1	7 840,00	7 840,00
12	Замена фильтра салона 1 шт KIA Sportage 011AC17			работа	1	5 600,00	5 600,00
13	Замена антифриз 10 л KIA Sportage 011AC17			работа	1	11 200,00	11 200,00
14	Замена масла моторного 4 л LADA Vesta 618AG17			работа	1	24 640,00	24 640,00

по порядку	подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Замена фильтра масляного 1 шт LADA Vesta 618AG17			работа	1	2 800,00	2 800,00
16	Замена фильтра воздушного 1 шт LADA Vesta 618AG17			работа	1	4 480,00	4 480,00
17	Замена генератора 1 шт LADA Vesta 618AG17			работа	1	39 200,00	39 200,00
18	Замена смазки (тосол) 10 л Нива Шевролет X141VF			работа	1	10 080,00	10 080,00
19	Замена свечей 4 шт Нива Шевролет X141VF			работа	1	6 720,00	6 720,00
20	Замена тормозных колодок задних 1 комп- т LADA Vesta 654AG17			работа	1	10 080,00	10 080,00
21	Замена масла моторного 4 л LADA Vesta 654AG17			работа	1	24 640,00	24 640,00
22	Замена стартера 1 шт LADA Vesta 654AG17			работа	1	36 960,00	36 960,00
23	Замена свечей 4 шт LADA Vesta 654AG17			работа	1	9 408,00	9 408,00
24	Замена тормозной жидкости 1 шт LADA Vesta 654AG17			работа	1	1 176,00	1 176,00
25	Замена фильтра салона 1 шт LADA Vesta 654AG17			работа	1	4 480,00	4 480,00
26	Замена АКБ 1 шт Газель 950AG 17			работа	1	40 320,00	40 320,00
27	Замена фильтра масляного 1 шт Газель 950AG 17			работа	1	3 920,00	3 920,00
28	Ремонт газового оборудования 1 шт Газель 950AG 17			работа	1	20 160,00	20 160,00
29	Замена автоламп 2 шт Газель 950AG17			работа	1	8 960,00	8 960,00
30	Замена масла моторного 5 л Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	30 800,00	30 800,00
31	Замена тормозных колодок передних 1 комп- т Mitsubishi Padjero 044AC17			работа	1	29 120,00	29 120,00
32	Замена фильтра масляного 1 шт Mitsubishi Pajero 044AC			работа	1	3 360,00	3 360,00
33	Замена фильтра воздушного 1 шт Mitsubishi Pajero 044AC			работа	1	6 160,00	6 160,00
34	Замена фильтра салона 1 шт Mitsubishi Pajero 044AC			работа	1	5 600,00	5 600,00
35	Замена гофры 1 шт LADA Vesta 617AG17			работа	1	17 920,00	17 920,00
36	Замена тормозных колодок передних 1 комп- т LADA Vesta 617AG17			работа	1	12 040,00	12 040,00
37	Замена тормозных колодок задних 1 комп- т LADA Vesta 617AG17			работа	1	10 080,00	10 080,00
38	Замена ремня ГРМ 1 шт LADA Vesta 617AG17			работа	1	43 680,00	43 680,00
39	Замена цепи звездочки в сборе 1 комп- т Нива Шевролет 723AR13			работа	1	35 280,00	35 280,00
40	Замена успокоителя цепи 1 шт Нива Шевролет 723AR13			работа	1	9 520,00	9 520,00
41	Замена натяжителя цепи 1 шт Нива Шевролет 723AR13			работа	1	7 840,00	7 840,00

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
42	Замена распределительного вала 1 шт Нива Шевролет 723AR13			работа	1	39 200,00	39 200,00
43	Замена комплекта кулачка 1 комп- т Нива Шевролет 723AR13			работа	1	24 640,00	24 640,00
44	Замена гидрокомпенсатора 1 комп- т Нива Шевролет 723AR13			работа	1	26 880,00	26 880,00
45	Замена лобового сальника передней, задней крышки 2 шт Нива Шевролет 723AR13			работа	1	5 600,00	5 600,00
46	Замена масла моторного 4 л Нива Шевролет 723AR13			работа	1	24 640,00	24 640,00
47	Замена карданного вала переднего 1 шт Нива Шевролет 723AR13			работа	1	54 432,00	54 432,00
48	Замена фильтра масляного 1 шт Нива Шевролет 723AR13			работа	1	2 240,00	2 240,00
49	Замена фильтра воздушного 1 шт Нива Шевролет 723AR13			работа	1	2 800,00	2 800,00
50	Замена подшипника ступицы в сборе 1 комп- т Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	38 640,00	38 640,00
51	Замена натяжного подшипника в сборе 1 комп- т Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	25 200,00	25 200,00
52	Замена проводов свечей 1 комп- т Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	37 520,00	37 520,00
53	Замена свечей 4 шт Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	29 120,00	29 120,00
54	Замена антифриза 10 л Нива Шевролет 782AS13			работа	1	11 200,00	11 200,00
55	Замена масла моторного 4 л Нива Шевролет 782AS13			работа	1	24 640,00	24 640,00
56	Замена фильтра масляного 1 шт Нива Шевролет 782AS13			работа	1	2 240,00	2 240,00
57	Замена фильтра воздушного 1 шт Нива Шевролет 782AS13			работа	1	2 800,00	2 800,00
58	Замена диска сцепления 1 шт Нива Шевролет 782AS13			работа	1	11 200,00	11 200,00
59	Замена карданного вала переднего 1 шт Нива Шевролет 782AS13			работа	1	54 432,00	54 432,00
60	Замена выжимного подшипника 1 шт Нива Шевролет 782AS13			работа	1	5 600,00	5 600,00
61	Замена корзины сцепления 1 шт Нива Шевролет 782AS13			работа	1	34 720,00	34 720,00
62	Замена лямбда- зонда 1 шт Нива Шевролет 782AS13			работа	1	31 920,00	31 920,00
63	Замена стекло фары левой 1 шт Нива Шевролет 782AS13			работа	1	21 056,00	21 056,00
64	Замена шкворня 1 шт Газ 330253 X724DC			работа	1	28 560,00	28 560,00
65	Замена масла моторного 5 л Газ 330253 X724DC			работа	1	19 600,00	19 600,00

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
66	Замена масла КПП 2 л Газ 330253 X724DC			работа	1	6 272,00	6 272,00
67	Замена фильтра масляного 1 шт Газ 330253 X724DC			работа	1	2 240,00	2 240,00
68	Замена фильтра воздушного 1 шт Газ 330253 X724DC			работа	1	5 040,00	5 040,00
69	Замена генератора 1 шт НИВА Шевролет X521 SV			работа	1	52 640,00	52 640,00
70	Замена смазки (тосол) 10 л НИВА Шевролет X521 SV			работа	1	10 080,00	10 080,00
71	Замена масла КПП 2 л НИВА Шевролет X521 SV			работа	1	6 272,00	6 272,00
72	Замена подушки мотора 1 шт НИВА Шевролет X521 SV			работа	1	4 480,00	4 480,00
73	Замена прокладки клапанной крышки 1 шт НИВА Шевролет X521 SV			работа	1	1 680,00	1 680,00
74	Замена реактивной тяги задней 1 шт НИВА Шевролет X521 SV			работа	1	17 920,00	17 920,00
75	Замена троса ручника 1 шт НИВА Шевролет X521 SV			работа	1	4 704,00	4 704,00
76	Замена тормозного барабана 2 шт НИВА Шевролет X521 SV			работа	1	32 704,00	32 704,00
77	Замена ручки багажника 1 шт НИВА Шевролет X521 SV			работа	1	4 816,00	4 816,00
78	Замена тормозного цилиндра рабочего заднего 2 шт НИВА Шевролет X521 SV			работа	1	9 184,00	9 184,00
79	Замена тормозной жидкости 2 шт НИВА Шевролет X521 SV			работа	1	2 352,00	2 352,00
80	Замена шаровой опоры 2 шт НИВА Шевролет X521 SV			работа	1	19 040,00	19 040,00
81	Замена термостата 1 шт НИВА ШевролетX521 SV			работа	1	12 880,00	12 880,00
82	Замена бачка расширителя 1 шт НИВА Шевролет X521 SV			работа	1	5 040,00	5 040,00
83	Замена крышки бачка расширителя 1 шт НИВА Шевролет X521 SV			работа	1	2 240,00	2 240,00
84	Замена подшипника передней ступицы 2 шт НИВА Шевролет X521 SV			работа	1	14 560,00	14 560,00
85	Замена втулки стабилизатора 1 шт НИВА Шевролет X521 SV			работа	1	4 480,00	4 480,00
86	Замена вилки пекеключения КПП 1,2 передачи 2 шт НИВА Шевролет X521 SV			работа	1	12 320,00	12 320,00
87	Замена вилки переключения КПП 5 передачи 1 шт НИВА Шевролет X521 SV			работа	1	6 048,00	6 048,00
88	Замена синхронизатора КПП 1 - 2 передачи 2 шт НИВА Шевролет X521 SV			работа	1	14 560,00	14 560,00

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
89	Замена синхронизатора КПП 3- 4 передачи 2 шт НИВА Шевролет X521 SV			работа	1	14 560,00	14 560,00
90	Замена шестерни КПП 1 передачи 1 шт НИВА Шевролет X521 SV			работа	1	6 720,00	6 720,00
91	Замена шестерни КПП 2 передачи 1 шт НИВА Шевролет X521 SV			работа	1	7 280,00	7 280,00
92	Замена муфты КПП 1, 2 передачи 2 шт НИВА Шевролет X521 SV			работа	1	23 520,00	23 520,00
93	Замена муфты КПП 5 передачи 1 шт НИВА Шевролет X521 SV			работа	1	10 920,00	10 920,00
94	Замена шестерни КПП 6 передачи 1 шт НИВА Шевролет X521 SV			работа	1	10 080,00	10 080,00
95	Замена вала первичного КПП в сборе 1 шт НИВА Шевролет X521 SV			работа	1	31 920,00	31 920,00
96	Замена подшипника 705VBF 1 шт НИВА Шевролет X521 SV			работа	1	8 960,00	8 960,00
97	Замена прокладки КПП 1 комп- т НИВА Шевролет X521 SV			работа	1	1 680,00	1 680,00
98	Замена сальника КПП 1 комп- т НИВА Шевролет X521 SV			работа	1	1 680,00	1 680,00
99	Замена шланга радиатора 1 комп- т НИВА Шевролет X521 SV			работа	1	7 840,00	7 840,00
100	Замена электровентилятора в сборе 1 шт НИВА Шевролет X521 SV			работа	1	45 472,00	45 472,00
101	Ремонт электрооборудования 1 шт НИВА Шевролет X521 SV			работа	1	26 880,00	26 880,00
102	Замена автошин 4 шт Нива Шевролет 080BA13			работа	1	163 520,00	163 520,00
103	Замена смазки (тосол) 10 л Нива Шевролет 080BA13			работа	1	10 080,00	10 080,00
104	Замена масла КПП 2 л Нива Шевролет 080BA13			работа	1	6 272,00	6 272,00
105	Замена ремня генератора 1 шт Нива Шевролет 080BA13			работа	1	9 520,00	9 520,00
106	Замена ролика натяжного 2 шт Нива Шевролет 080BA13			работа	1	15 680,00	15 680,00
107	Замена подушки мотора 1 шт Нива Шевролет 080BA13			работа	1	4 480,00	4 480,00
108	Замена прокладки клапанной крышки 1 шт Нива Шевролет 080BA13			работа	1	1 680,00	1 680,00
109	Замена реактивной тяги задней 1 шт Нива Шевролет 080BA13			работа	1	17 920,00	17 920,00
110	Замена троса ручника 1 шт Нива Шевролет 080BA13			работа	1	4 704,00	4 704,00
111	Замена тормозныз колодок передних 1 комп- т Нива Шевролет 080BA13			работа	1	10 640,00	10 640,00

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
112	Замена тормозных колодок задних 1 комп- т Нива Шевролет 080ВА13			работа	1	9 520,00	9 520,00
113	Замена тормозного барабана 2 шт Нива Шевролет 080ВА13			работа	1	32 704,00	32 704,00
114	Замена ручки багажника 1 шт Нива Шевролет 080ВА13			работа	1	4 816,00	4 816,00
115	Замена тормозного цилиндра рабочего заднего 2 шт Нива Шевролет 080ВА13			работа	1	9 184,00	9 184,00
116	Замена тормозной жидкости 2 шт Нива Шевролет 080ВА13			работа	1	2 352,00	2 352,00
117	Замена шаровой опоры верхней 2 шт Нива Шевролет 080ВА13			работа	1	19 040,00	19 040,00
118	Замена гранаты наружней 2 шт Нива Шевролет 080ВА13			работа	1	29 120,00	29 120,00
119	Замена термостата 1 шт Нива Шевролет 080ВА13			работа	1	12 880,00	12 880,00
120	Замена бачка расширителя 1 шт Нива Шевролет 080ВА13			работа	1	5 040,00	5 040,00
121	Замена крышки бачка расширителя 1 шт Нива Шевролет 080ВА13			работа	1	2 240,00	2 240,00
122	Замена подшипника передней ступицы 2 шт Нива Шевролет 080ВА13			работа	1	14 560,00	14 560,00
123	Замена датчика заднего хода 1 шт Нива Шевролет 080ВА13			работа	1	3 920,00	3 920,00
124	Замена амортизатора переднего 2 шт Нива Шевролет 080ВА13			работа	1	29 120,00	29 120,00
125	Замена шаровой опоры нижней 2 шт Нива Шевролет 080ВА13			работа	1	19 040,00	19 040,00
126	Замена амортизатора заднего 2 шт Нива Шевролет 080ВА13			работа	1	29 120,00	29 120,00
127	Замена втулки стабилизатора 1 шт Нива Шевролет 080ВА13			работа	1	4 480,00	4 480,00
128	Замена вилки пекеключения КПП 1,2 передачи 2 шт Нива Шевролет 080ВА13			работа	1	12 320,00	12 320,00
129	Замена вилки переключения КПП 5 передачи 1 шт Нива Шевролет 080ВА13			работа	1	6 048,00	6 048,00
130	Замена синхронизатора КПП 1 - 2 передачи 2 шт Нива Шевролет 080ВА13			работа	1	14 560,00	14 560,00
131	Замена синхронизатора КПП 3- 4 передачи 2 шт Нива Шевролет 080ВА13			работа	1	14 560,00	14 560,00
132	Замена шестерни КПП 1 передачи 1 шт Нива Шевролет 080ВА13			работа	1	6 720,00	6 720,00
133	Замена шестерни КПП 2 передачи 1 шт Нива Шевролет 080ВА13			работа	1	7 280,00	7 280,00
134	Замена муфты КПП 1, 2 передачи 2 шт Нива Шевролет 080ВА13			работа	1	23 520,00	23 520,00

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
				Итого	134	x	2 206 120,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Макулбек Р.
должность *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Гл. механик / подпись / Алдамуратов К.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 27.12.2021

М.П.

3 920,00