Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

110941005020

180940002678

Заказчик **ТУРКЕСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗВОДХОЗ" КОМИТЕТА ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, Шымкент, Аль-Фарабийский район, УЛИЦА МУХАМЕД ХАЙДАР ДУЛАТИ, Д.5**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SHYMIR COMPANY", Г.ШЫМКЕНТ,АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА ГАНИ ИЛЯЕВА, 12, кв 45**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №31гэ- 265- 1 от 15.10.2021г

Номер документа	Дата составления
19	27.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Замена подшипника задней ступицы 2 комп-та KIA Sorento 017AC17			работа	1	150 080,00	150 080,00
2	Замена масла моторного 5 л KIA Sorento 017AC17			работа	1	30 800,00	30 800,00
3	Замена фильтра масляного 1 шт KIA Sorento 017AC17			работа	1	3 360,00	3 360,00
4	Замена фильтра салона 1 шт KIA Sorento 017AC17			работа	1	5 600,00	5 600,00
5	Замена фильтра воздушного 1 шт KIA Sorento 017AC17			работа	1	7 840,00	7 840,00
6	Замена автоламп 2 шт KIA Sorento 017AC17			работа	1	15 680,00	15 680,00
7	Замена АКБ 1 шт KIA Sorento 017AC17			работа	1	51 520,00	51 520,00
8	Замена подшипника передней ступицы 2 комп- та KIA Sorento 017AC17			работа	1	150 080,00	150 080,00
9	Замена щетки стеклоочитстителя 1 комп- т KIA Sorento 017AC17			работа	1	9 520,00	9 520,00
10	Замена шаровых опор 2 шт KIA Sorento 017AC17			работа	1	50 400,00	50 400,00
11	Замена тормозного диска передней ступицы 2 шт KIA Sorento 017AC17			работа	1	38 080,00	38 080,00
12	Замена тормозных колодок передних 1 комп- т KIA Sorento 017AC17			работа	1	38 080,00	38 080,00
13	Замена амортизатора переднего 2 шт KIA Sorento 017AC17			работа	1	258 048,00	258 048,00

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Замена тормозных колодок задних 1 комп- т KIA Sorento 017AC17			работа	1	28 000,00	28 000,00
15	Замена амортизатора заднего 2 шт KIA Sorento 017AC17			работа	1	537 600,00	537 600,00
16	Замена масла АКПП 9 л KIA Sorento 017AC17			работа	1	45 360,00	45 360,00
17	Замена шаровой опоры 2 шт KIA Sportage 011AC17			работа	1	44 800,00	44 800,00
18	Замена масла моторного 5 л KIA Sportage 011AC17			работа	1	30 800,00	30 800,00
19	Замена фильтра масляного 1 шт KIA Sportage 011AC17			работа	1	3 360,00	3 360,00
20	Замена фильтра воздушного 1 шт KIA Sportage 011AC17			работа	1	7 840,00	7 840,00
21	Замена фильтра салона 1 шт KIA Sportage 011AC17			работа	1	5 600,00	5 600,00
22	Замена стеклоомывателя 1 шт KIA Sportage 011AC17			работа	1	1 680,00	1 680,00
23	Замена подшипника задней ступицы 2 комп- та KIA Sportage 011AC17			работа	1	147 840,00	147 840,00
24	Замена тормозных колодок передних 1 комп- т KIA Sportage 011AC17			работа	1	38 080,00	38 080,00
25	Замена подшипника передней ступицы 2 комп- та KIA Sportage 011AC17			работа	1	145 600,00	145 600,00
26	Замена автоламп 4 шт KIA Sportage 011AC17			работа	1	26 880,00	26 880,00
27	Замена ремня генератора 1 шт KIA Sportage 011AC17			работа	1	16 800,00	16 800,00
28	Замена тормозных колодок задних 1 комп- т KIA Sportage 011AC17			работа	1	28 000,00	28 000,00
29	Замена лобового стекла 1 шт KIA Sportage 011AC17			работа	1	54 880,00	54 880,00
30	Замена тормозного диска 2 шт KIA Sportage 011AC17			работа	1	42 560,00	42 560,00
31	Замена масла моторного 4 л LADA Vesta 618AG17			работа	1	24 640,00	24 640,00
32	Замена фильтра масляного 1 шт LADA Vesta 618AG17			работа	1	2 800,00	2 800,00
33	Замена смазки (тосол) 10 л LADA Vesta 618AG17			работа	1	10 080,00	10 080,00
34	Замена реснички 1 шт LADA Vesta 618AG17			работа	1	17 360,00	17 360,00
35	Замена замка переднего капота 1 шт LADA Vesta 618AG17			работа	1	26 320,00	26 320,00
36	Замена фильтра воздушного 1 шт Лада Vesta 618AG17			работа	1	4 480,00	4 480,00
37	Замена тормозного диска переднего 2 шт LADA Vesta 618AG17			работа	1	36 960,00	36 960,00
38	Замена тонировки 1 шт LADA Vesta 618AG17			работа	1	10 080,00	10 080,00

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Замена щетки стеклоочистителя 2 шт LADA Vesta 618AG17			работа	1	7 840,00	7 840,00
40	Замена ремня ГРМ 1 шт LADA Vesta 618AG17			работа	1	43 680,00	43 680,00
41	Замена роликов 2 шт LADA Vesta 618AG17			работа	1	13 440,00	13 440,00
42	Замена АКБ 1 шт LADA Vesta 618AG17			работа	1	36 960,00	36 960,00
43	Замена тормозных колодок передних 1 комп- т LADA Vesta 618AG17			работа	1	12 040,00	12 040,00
44	Замена свечей 4 шт LADA Vesta 618AG17			работа	1	9 408,00	9 408,00
45	Замена автоламп 4 шт LADA Vesta 618AG17			работа	1	6 720,00	6 720,00
46	Замена тормозных колодок задних 1 комп- т LADA Vesta 618AG17			работа	1	10 080,00	10 080,00
47	Замена бачка абсорбера 1 шт LADA Vesta 618AG17			работа	1	41 440,00	41 440,00
48	Замена ремня генератора 1 шт LADA Vesta 618AG17			работа	1	15 120,00	15 120,00
49	Замена автошин 4 шт LADA Vesta 618AG17			работа	1	125 440,00	125 440,00
50	Замена масла моторного 4 л НИВА Шевролет X141VF			работа	1	24 640,00	24 640,00
51	Замена масла КПП 4 л НИВА Шевролет X141VF			работа	1	12 544,00	12 544,00
52	Замена фильтра воздушного 1 шт НИВА Шевролет X141VF			работа	1	2 800,00	2 800,00
53	Замена фильтра масляного 1 шт НИВА Шевролет X141VF			работа	1	2 240,00	2 240,00
54	Замена смазки (тосол) 10 л НИВА Шевролет X141VF			работа	1	10 080,00	10 080,00
55	Замена автошин 4 шт НИВА Шевролет X141VF			работа	1	165 760,00	165 760,00
56	Замена шланга радиатора 1 комп- т Нива Шевролет X141VF			работа	1	7 840,00	7 840,00
57	Замена автоламп 2 шт Нива Шевролет X141VF			работа	1	7 840,00	7 840,00
58	Замена карданного вала переднего 1 шт Нива Шевролет X141VF			работа	1	54 432,00	54 432,00
59	Замена пыльника гранаты 2 шт Нива Шевролет X141VF			работа	1	5 600,00	5 600,00
60	Замена шрус 1 шт Нива Шевролет X141VF			работа	1	896,00	896,00
61	Замена вала первичного КПП в сборе 1 шт Нива Шевролет X141VF			работа	1	31 920,00	31 920,00
62	Замена тормозных колодок передних 1 комп- т Нива Шевролет X141VF			работа	1	10 640,00	10 640,00

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
63	Замена муфты КПП 1-2 передачи 1 шт Нива Шевролет X141VF			работа	1	11 760,00	11 760,00
64	Замена муфты КПП 3-4 передачи 1 шт Нива Шевролет X141VF			работа	1	11 648,00	11 648,00
65	Замена синхронизатора КПП 2 шт Нива Шевролет X141VF			работа	1	14 560,00	14 560,00
66	Замена карданного вала заднего 1 шт Нива Шевролет X141VF			работа	1	54 432,00	54 432,00
67	Замена тормозных колодок задних 1 комп- т Нива Шевролет X141VF			работа	1	9 520,00	9 520,00
68	Замена подшипника 706VBF 1 шт Нива Шевролет X141VF			работа	1	8 960,00	8 960,00
69	Замена подшипника 306VBF 1 шт Нива Шевролет X141VF			работа	1	5 824,00	5 824,00
70	Замена шестерни КПП 2 передачи 1 шт Нива Шевролет X141VF			работа	1	7 280,00	7 280,00
71	Замена вилки переключения КПП 1,2 передачи 2 шт Нива Шевролет X141VF			работа	1	12 320,00	12 320,00
72	Замена стопора вала КПП 1 шт Нива Шевролет X141VF			работа	1	784,00	784,00
73	Замена прокладки КПП 1 комп- т Нива Шевролет X141VF			работа	1	1 680,00	1 680,00
74	Замена сальника КПП 1 комп- т Нива Шевролет X141VF			работа	1	1 680,00	1 680,00
75	Замена гранаты промежуточного вала 2 шт Нива Шевролет X141VF			работа	1	30 240,00	30 240,00
76	Замена тормозного диска заднего 1 комп- т НИВА Шевролет X521SV			работа	1	19 320,00	19 320,00
77	Замена тормозных колодок задних 1 комп- т НИВА Шевролет X521SV			работа	1	9 520,00	9 520,00
78	Замена натяжного ролика 2 шт НИВА Шевролет X521SV			работа	1	15 680,00	15 680,00
79	Замена натяжителя ролика 1 шт НИВА Шевролет X521SV			работа	1	6 160,00	6 160,00
80	Замена тормозных колодок передних 1 комп- т НИВА Шевролет X521SV			работа	1	10 640,00	10 640,00
81	Замена бачка расширителя 1 шт НИВА Шевролет X521SV			работа	1	5 040,00	5 040,00
82	Замена крышки бачка расширителя 1 шт НИВА Шевролет X521SV			работа	1	2 240,00	2 240,00
83	Замена датчика коленчатого вала 1 шт НИВА Шевролет X521SV			работа	1	11 200,00	11 200,00
84	Замена амортизатора переднего 2 шт НИВА Шевролет X521SV			работа	1	29 120,00	29 120,00
85	Замена генератора 1 шт НИВА Шевролет 521 X521SV			работа	1	52 640,00	52 640,00

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
86	Замена ремня генератора 1 шт НИВА Шевролет X521SV			работа	1	9 520,00	9 520,00
87	Замена АКБ 1 шт НИВА Шевролет X521SV			работа	1	32 480,00	32 480,00
88	Замена масла моторного 5 л НИВА Шевролет X521SV			работа	1	30 800,00	30 800,00
89	Замена фильтра масляного 1 шт НИВА Шевролет X521SV			работа	1	2 240,00	2 240,00
90	Замена амортизатора заднего 2 шт НИВА Шевролет X521SV			работа	1	29 120,00	29 120,00
91	Замена фильтра воздушного 1 шт НИВА Шевролет X521SV			работа	1	2 800,00	2 800,00
92	Замена масла заднего редуктора 2 л НИВА Шевролет X521SV			работа	1	6 272,00	6 272,00
93	Замена автошин 4 шт НИВА Шевролет X521SV			работа	1	163 520,00	163 520,00
94	Замена шаровой опоры 4 шт НИВА Шевролет X521SV			работа	1	38 080,00	38 080,00
95	Замена тормозных колодок задних 1 комп- т LADA Vesta 654AG17			работа	1	10 080,00	10 080,00
96	Замена автоламп 4 шт LADA Vesta 654AG17			работа	1	6 720,00	6 720,00
97	Замена масла моторного 4 л LADA Vesta 654AG17			работа	1	24 640,00	24 640,00
98	Замена фильтра масляного 1 шт LADA Vesta 654AG17			работа	1	2 800,00	2 800,00
99	Замена щетки стеклоочитителя 2 шт LADA Vesta 654AG17			работа	1	7 840,00	7 840,00
100	Замена лобового стекла переднего 1 шт LADA Vesta 654AG17			работа	1	48 160,00	48 160,00
101	Замена ремня ГРМ 1 шт LADA Vesta 654AG17			работа	1	43 680,00	43 680,00
102	Замена роликов 2 шт LADA Vesta 654AG17			работа	1	13 440,00	13 440,00
103	Замена свечей 4 шт LADA Vesta 654AG17			работа	1	9 408,00	9 408,00
104	Замена тормозного диска передних 2 шт LADA Vesta 654AG17			работа	1	36 960,00	36 960,00
105	Замена тормозных колодок передних 1 комп- т LADA Vesta 654AG17			работа	1	12 040,00	12 040,00
106	Замена АКБ 1 шт LADA Vesta 654AG17			работа	1	36 960,00	36 960,00
107	Замена опоры передней 2 шт LADA Vesta 654AG17			работа	1	36 960,00	36 960,00
108	Замена подшипника опоры 2 шт LADA Vesta 654AG17			работа	1	23 632,00	23 632,00
109	Замена амортизатора переднего 2 шт LADA Vesta 654AG17			работа	1	57 120,00	57 120,00

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
110	Замена фильтра воздушного 1 шт LADA Vesta 654AG17			работа	1	4 480,00	4 480,00
111	Замена фильтра топливного 1 шт LADA Vesta 654AG17			работа	1	10 080,00	10 080,00
112	Замена автошин 4 шт LADA Vesta 654AG17			работа	1	125 440,00	125 440,00
113	Замена гранаты промежуточного вала 2 шт Нива Лада 872 AQ17			работа	1	30 240,00	30 240,00
114	Замена ремкомплекта промежуточного вала, пыльник 1 шт Нива Лада 872 AQ17			работа	1	1 680,00	1 680,00
115	Замена реактивной тяги 1 комп- т Нива Лада 872 AQ17			работа	1	17 920,00	17 920,00
116	Замена шаровой опоры верхней 2 шт Нива Лада 872 AQ17			работа	1	19 040,00	19 040,00
117	Замена карданного вала переднего 1 шт Нива Лада 872 AQ17			работа	1	54 432,00	54 432,00
118	Замена шаровой опоры нижней 2 шт Нива Лада 872 AQ17			работа	1	19 040,00	19 040,00
119	Замена рулевой тяги 1 комп- т Нива Лада 872 AQ17			работа	1	22 400,00	22 400,00
120	Замена масла моторного 4 л Нива Лада 872 AQ17			работа	1	24 640,00	24 640,00
121	Замена генератора 1 шт Нива Лада 872 AQ17			работа	1	52 640,00	52 640,00
122	Замена троса ручника 1 шт Нива Лада 872 AQ17			работа	1	4 704,00	4 704,00
123	Замена тормозных колодок передних 1 комп- т Нива Лада 872 AQ17			работа	1	10 640,00	10 640,00
124	Замена автошин 4 шт Нива Лада 872 AQ17			работа	1	197 568,00	197 568,00
125	Замена амортизатора 4 шт Нива Лада 872 AQ17			работа	1	58 240,00	58 240,00
126	Замена лобового стекла 1 шт Нива Лада 872 AQ17			работа	1	43 680,00	43 680,00
127	Замена пальца суппорта 1 шт Нива Лада 872 AQ17			работа	1	2 240,00	2 240,00
128	Замена тормозных колодок задних 1 комп- т Нива Лада 872 AQ17			работа	1	9 520,00	9 520,00
129	Замена датчика заднего хода 1 шт Нива Лада 872 AQ17			работа	1	3 920,00	3 920,00
130	Замена стартера 1 шт Нива Лада 872 AQ17			работа	1	34 720,00	34 720,00
131	Замена щетки стеклоочистителя 2 шт Нива Лада 872 AQ17			работа	1	5 600,00	5 600,00
132	Замена шрус 1 шт Нива Лада 872 AQ17			работа	1	840,00	840,00
133	Замена карданного вала задний 1 шт Нива Лада 872 AQ17			работа	1	54 432,00	54 432,00

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
134	Замена диска сцепления 1 шт LADA 21214 288AY13			работа	1	11 200,00	11 200,00
135	Замена выжимного подшипника 1 шт LADA 21214 288AY13			работа	1	5 600,00	5 600,00
136	Замена корзины сцепления 1 шт LADA 21214 288AY13			работа	1	34 720,00	34 720,00
137	Замена мягкого соединения карданного вала 1 шт LADA 21214 288AY13			работа	1	10 360,00	10 360,00
138	Замена подшипника коленчатого вала 1 шт LADA 21214 288AY13			работа	1	9 520,00	9 520,00
139	Замена шаровой опоры нижней 2 шт LADA 21214 288AY13			работа	1	19 040,00	19 040,00
140	Замена шаровой опоры верхней 2 шт LADA 21214 288AY13			работа	1	19 040,00	19 040,00
141	Замена амортизатора 4 шт LADA 21214 288AY13			работа	1	58 240,00	58 240,00
142	Замена тормозных колодок передних 1 комп- т LADA 21214 288AY13			работа	1	10 640,00	10 640,00
143	Замена карданного вала переднего 1 шт LADA 21214 288AY13			работа	1	54 432,00	54 432,00
144	Замена масла моторного 4 л LADA 21214 288AY13			работа	1	24 640,00	24 640,00
145	Замена фильтра масляного 1 шт LADA 21214 288AY13			работа	1	2 240,00	2 240,00
146	Замена фильтра воздушного 1 шт LADA 21214 288AY13			работа	1	2 800,00	2 800,00
147	Замена антифриза 10 л LADA 21214 288AY13			работа	1	11 200,00	11 200,00
148	Замена стартера 1 шт LADA 21214 288AY13			работа	1	34 720,00	34 720,00
149	Замена карданного вала заднего 1 шт LADA 21214 288AY13			работа	1	54 432,00	54 432,00
150	Замена тормозных колодок задних 1 комп- т LADA 21214 288AY13			работа	1	9 520,00	9 520,00
151	Замена реактивной тяги 1 комп- т LADA 21214 288AY13			работа	1	17 920,00	17 920,00
152	Замена АКБ 1 шт LADA 21214 288AY13			работа	1	32 480,00	32 480,00
153	Замена автошин 4 шт LADA 21214 288AY13			работа	1	197 568,00	197 568,00
154	Замена втулки стабилизатора 1 комп-т LADA 21214 288AY13			работа	1	4 480,00	4 480,00
155	Замена патрубки радиатора 1 комп- т LADA 21214 288AY13			работа	1	11 760,00	11 760,00
156	Замена стекло фары правой 1 шт LADA 21214 288AY13			работа	1	21 056,00	21 056,00
157	Замена фильтра масляного 1 шт Toyota Hi Ace X678CA			работа	1	3 360,00	3 360,00

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
158	Замена масла моторного 5 л Toyota Hi Ace X678CA			работа	1	30 800,00	30 800,00
159	Замена фильтра топливного 1 шт Toyota Hi Ace X678CA			работа	1	18 480,00	18 480,00
160	Замена бензонасоса 1 шт Toyota Hi Ace X678CA			работа	1	28 000,00	28 000,00
161	Замена фильтра воздушного 1 шт Toyota Hi Ace X678CA			работа	1	8 400,00	8 400,00
162	Замена тормозных колодок передних 1 комп- т Toyota Hi Ace X678CA			работа	1	31 360,00	31 360,00
163	Замена фильтра салона 1 шт Toyota Hi Ace X678CA			работа	1	5 040,00	5 040,00
164	Замена защиты двигателя 1 шт Toyota Hi Ace X678CA			работа	1	62 720,00	62 720,00
165	Замена тормозных колодок задних 1 комп- т Toyota Hi Ace X678CA			работа	1	33 600,00	33 600,00
166	Замена щетки стеклоочистителя 2 шт Toyota Hi Ace X678CA			работа	1	9 408,00	9 408,00
167	Замена тормозных колодок передних 1 комп- т Газель 950AG 17			работа	1	11 200,00	11 200,00
168	Замена шкворня 1 шт Газель 950AG 17			работа	1	28 560,00	28 560,00
169	Замена масла КПП 2 л Газель 950AG 17			работа	1	6 272,00	6 272,00
170	Замена масла моторного 5 л Газель 950AG 17			работа	1	19 600,00	19 600,00
171	Замена фильтра масляного 1 шт Газель 950AG 17			работа	1	2 240,00	2 240,00
172	Замена фильтра воздушного 1 шт Газель 950AG 17			работа	1	5 040,00	5 040,00
173	Замена генератора 1 шт Газель 950AG17			работа	1	39 200,00	39 200,00
174	Замена автоламп 4 шт Газель 950AG 17			работа	1	6 720,00	6 720,00
175	Замена амортизатора 4 шт Газель 950AG17			работа	1	62 720,00	62 720,00
176	Замена автокамеры 2 шт Газель 950AG17			работа	1	10 976,00	10 976,00
177	Замена газового редуктора 1 шт Газель 950AG17			работа	1	154 560,00	154 560,00
178	Замена тормозной жидкости 1 шт Газель 950AG 17			работа	1	1 176,00	1 176,00
179	Замена датчика клапана газовой форсунки 1 шт Газель 950AG17			работа	1	30 800,00	30 800,00
180	Замена лобового стекла 1 шт Газель 950AG17			работа	1	54 880,00	54 880,00
181	Замена диска сцепления в сборе 1 шт Газель 950AG17			работа	1	101 920,00	101 920,00
182	Замена автоламп 4 шт ВАЗ 21074 719AZ13			работа	1	6 720,00	6 720,00

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
183	Замена автокамеры 4 шт ВАЗ 21074 719AZ13			работа	1	16 800,00	16 800,00
184	Замена синхронизатора КПП 3 шт ВАЗ 21074 719AZ13			работа	1	11 088,00	11 088,00
185	Замена первичного вала КПП в сборе 1 комп- т ВАЗ 21074 719AZ13			работа	1	25 760,00	25 760,00
186	Замена масла моторного 3 л ВАЗ 21074 719AZ13			работа	1	11 760,00	11 760,00
				Итого	186	x	6 129 312,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Макулбек Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Гл. механик / Алдамуратов К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2021

М.П.