Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

110941005020

Заказчик **ТУРКЕСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗВОДХОЗ" КОМИТЕТА ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, Шымкент, Аль-Фарабийский район, УЛИЦА МУХАМЕД ХАЙДАР ДУЛАТИ, Д.5**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

180940002678

Исполнитель **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SHYMIR COMPANY", Г.ШЫМКЕНТ,АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА ГАНИ ИЛЯЕВА, 12, кв 45**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №31гэ- 265- 1 от 15.10.2021г

Номер документа	Дата составления
20	28.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Замена муфты КПП 1-2, 3-4 передачи 2 шт ВАЗ 21074 719AZ13			работа	1	19 488,00	19 488,00
2	Замена подшипника выжимного 1 шт ВАЗ 21074 719AZ13			работа	1	5 040,00	5 040,00
3	Замена шестерни КПП 2 передачи 1 шт ВАЗ 21074 719AZ13			работа	1	5 040,00	5 040,00
4	Замена шестерни КПП 3 передачи 1 шт ВАЗ 21074 719AZ13			работа	1	5 600,00	5 600,00
5	Замена стакана выжимного подшипника КПП 1 шт ВАЗ 21074 719AZ13			работа	1	3 360,00	3 360,00
6	Замена вилки переключения КПП 1, 2 передачи 2 шт ВАЗ 21074 719AZ13			работа	1	6 720,00	6 720,00
7	Замена стопора синхронизатора КПП 2 шт ВАЗ 21074 719AZ13			работа	1	1 120,00	1 120,00
8	Замена замка багажника и двери 1 комп- т ВАЗ 21074 719AZ13			работа	1	5 432,00	5 432,00
9	Замена моторчика стеклоочистителя 1 шт ВАЗ 21074 719AZ13			работа	1	7 280,00	7 280,00
10	Замена патрубки печки 1 шт ВАЗ 21074 719AZ13			работа	1	2 240,00	2 240,00
11	Замена реле для фар 1 шт ВАЗ 21074 719AZ13			работа	1	2 240,00	2 240,00
12	Замена сальника КПП 1 шт ВАЗ 21074 719AZ13			работа	1	896,00	896,00
13	Замена прокладки КПП 1 шт ВАЗ 21074 719AZ13			работа	1	1 120,00	1 120,00

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Замена ремня генератора 1 шт ВАЗ 21074 719AZ13			работа	1	2 352,00	2 352,00
15	Замена радиатора печки 1 шт ВАЗ 21074 719AZ13			работа	1	8 960,00	8 960,00
16	Замена троса капота 1 шт ВАЗ 21074 719AZ13			работа	1	1 120,00	1 120,00
17	Замена автошин 4 шт ВАЗ 21074 719AZ13			работа	1	100 800,00	100 800,00
18	Замена вилки сцепления 1 шт ВАЗ 21074 719AZ13			работа	1	2 352,00	2 352,00
19	Замена стойки стабилизатора 1 шт ВАЗ 21074 719AZ13			работа	1	2 240,00	2 240,00
20	Замена пыльника вилки сцепления 1 шт ВАЗ 21074 719AZ13			работа	1	3 696,00	3 696,00
21	Замена патрубки водяного насоса 1 комп- т ВАЗ 21074 719AZ13			работа	1	5 264,00	5 264,00
22	Замена сцепления в сборе 1 комп- т ВАЗ 21074 719AZ13			работа	1	31 360,00	31 360,00
23	Замена АКБ 1 шт ВАЗ 21074 719AZ13			работа	1	32 480,00	32 480,00
24	Замена водяного насоса 1 шт ВАЗ 21074 719AZ13			работа	1	8 400,00	8 400,00
25	Замена тормозной жидкости 1 шт ВАЗ 21074 719AZ13			работа	1	1 176,00	1 176,00
26	Замена тормозного цилиндра 1 шт ВАЗ 21074 719AZ13			работа	1	8 624,00	8 624,00
27	Замена ролика натяжного 3 шт Mitsubishi Padjero 044AC17			работа	1	62 160,00	62 160,00
28	Замена фриона кондиционера 1 шт Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	24 640,00	24 640,00
29	Замена бензонасоса 1 шт Mitsubishi Padjero 044AC17			работа	1	23 520,00	23 520,00
30	Замена тормозных колодок передних 1 комп-т Mitsubishi Padjero 044AC17			работа	1	29 120,00	29 120,00
31	Замена тормозных колодок задних 1 комп- т Mitsubishi Padjero 044AC17			работа	1	26 880,00	26 880,00
32	Замена ремня генератора 1 шт Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	18 480,00	18 480,00
33	Замена амортизатора переднего 2 шт Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	69 440,00	69 440,00
34	Замена серьги стабилизатора задней 2 шт Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	24 080,00	24 080,00
35	Замена серьги стабилизатора передней 2 шт Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	28 560,00	28 560,00
36	Замена подшипника пеледней ступицы 1 шт Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	50 400,00	50 400,00
37	Замена сайлентблока 4 шт Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	42 560,00	42 560,00

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
38	Замена шаровой опоры верхней 2 шт Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	30 240,00	30 240,00
39	Замена шаровой опоры нижней 2 шт Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	35 280,00	35 280,00
40	Замена водяного насоса 1 шт Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	47 040,00	47 040,00
41	Замена подкрыльника правого, левого крыла 2 шт Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	35 840,00	35 840,00
42	Замена развальной тяги задней 2 шт Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	32 480,00	32 480,00
43	Замена подшипника задней ступицы 1 шт Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	49 280,00	49 280,00
44	Замена болта развальной тяги 2 шт Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	16 800,00	16 800,00
45	Замена косточки подкрыльника 20 шт Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	7 840,00	7 840,00
46	Замена автоламп 2 шт Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	11 200,00	11 200,00
47	Замена амортизатора заднего 2 шт Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	62 720,00	62 720,00
48	Замена масла моторного 5 л Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	30 800,00	30 800,00
49	Замена фильтра масляного 1 шт Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	3 360,00	3 360,00
50	Замена фильтра воздушного 1 шт Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	6 160,00	6 160,00
51	Замена фильтра салона 1 шт Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	5 600,00	5 600,00
52	Замена газового редуктора 1 шт Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	84 000,00	84 000,00
53	Замена радиатора печки 1 шт Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	44 240,00	44 240,00
54	Ремонт электрооборудования 1 шт Mitsubishi Pajero 044AC17			работа	1	31 360,00	31 360,00
55	Замена тормозных колодок передних 1 комп- т LADA Vesta 617AG17			работа	1	12 040,00	12 040,00
56	Замена гофры 1 шт LADA Vesta 617AG17			работа	1	17 920,00	17 920,00
57	Замена тормозных колодок задних 1 комп- т LADA Vesta 617AG17			работа	1	10 080,00	10 080,00
58	Ремонт КПП 1 шт LADA Vesta 617AG17			работа	1	229 600,00	229 600,00
59	Замена подшипника опоры 2 шт LADA Vesta 617AG17			работа	1	23 632,00	23 632,00
60	Замена тормозных колодок задних (барабанных) 1 комп- т Лада Vesta 617AG17			работа	1	10 080,00	10 080,00
61	Замена лобового стекла 1 шт Лада Vesta 617AG17			работа	1	48 160,00	48 160,00

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
62	Замена автоламп 4 шт Лада Vesta 617AG17			работа	1	6 720,00	6 720,00
63	Замена АКБ 1 шт Лада Vesta 617AG17			работа	1	36 960,00	36 960,00
64	Замена масла моторного 4 л Лада Vesta 617AG17			работа	1	24 640,00	24 640,00
65	Замена фильтра масляного 1 шт Лада Vesta 617AG17			работа	1	2 800,00	2 800,00
66	Замена фильтра воздушного 1 шт Лада Vesta 617AG17			работа	1	4 480,00	4 480,00
67	Замена фильтра салона 1 шт Лада Vesta 617AG17			работа	1	4 480,00	4 480,00
68	Замена щетки стеклоочистителя 2 шт Лада Vesta 617AG17			работа	1	7 840,00	7 840,00
69	Замена автошин 4 шт Лада Vesta 617AG17			работа	1	125 440,00	125 440,00
70	Замена ремня генератора 1 шт Нива Шевролет 723AR13			работа	1	9 520,00	9 520,00
71	Замена амортизатора 4 шт Нива Шевролет 723AR13			работа	1	58 240,00	58 240,00
72	Замена тормозных колодок передних 1 комп- т Нива Шевролет 723AR13			работа	1	10 640,00	10 640,00
73	Замена тормозных колодок задних 1 комп- т Нива Шевролет 723AR13			работа	1	9 520,00	9 520,00
74	Замена стартера 1 шт Нива Шевролет 723AR13			работа	1	34 720,00	34 720,00
75	Замена лобового стекла 1 шт Нива Шевролет 723AR13			работа	1	43 680,00	43 680,00
76	Замена радиатора печки 1 шт Нива Шевролет 723AR13			работа	1	11 480,00	11 480,00
77	Замена патрубки печки 1 комп- т Нива Шевролет 723AR13			работа	1	4 480,00	4 480,00
78	Замена смазки (тосол) 10 л Нива Шевролет 723AR13			работа	1	10 080,00	10 080,00
79	Замена водяного насоса 1 шт Нива Шевролет 723AR13			работа	1	8 960,00	8 960,00
80	Замена переключателя фары 1 шт Нива Шевролет 723AR13			работа	1	3 920,00	3 920,00
81	Замена датчика холостого хода 1 шт Нива Шевролет 723AR13			работа	1	6 160,00	6 160,00
82	Замена ручки задней двери 1 шт Нива Шевролет 723AR13			работа	1	4 816,00	4 816,00
83	Замена прокладки коллектора 1 комп- т Нива Шевролет 723AR13			работа	1	3 360,00	3 360,00
84	Замена шаровой опоры верхней 2 шт Нива Шевролет 723AR13			работа	1	19 040,00	19 040,00

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
85	Замена шаровой опоры нижней 2 шт Нива Шевролет 723AR13			работа	1	19 040,00	19 040,00
86	Замена автоламп передних фар 2 шт Нива Шевролет 723AR13			работа	1	7 840,00	7 840,00
87	Замена бачка расширителя 1 шт Нива Шевролет 723AR13			работа	1	5 040,00	5 040,00
88	Замена АКБ 1 шт Нива Шевролет 723AR13			работа	1	32 480,00	32 480,00
89	Замена карданного вала заднего 1 шт Нива Шевролет 723AR13			работа	1	54 432,00	54 432,00
90	Замена подушки выхлопной 2 шт Нива Шевролет 723AR13			работа	1	1 792,00	1 792,00
91	Замена свечей 4 шт Нива Шевролет 723AR13			работа	1	6 720,00	6 720,00
92	Замена патрубки радиатора 1 комп- т Нива Шевролет 723AR13			работа	1	11 760,00	11 760,00
93	Замена троса ручника 2 шт Нива Шевролет 723AR13			работа	1	9 408,00	9 408,00
94	Замена тормозных колодок ручного тормоза 1 комп- т Нива Шевролет 723AR13			работа	1	6 720,00	6 720,00
95	Замена датчика коленчатого вала 1 шт Нива Шевролет 723AR13			работа	1	11 200,00	11 200,00
96	Замена масла моторного 4 л Нива Шевролет 723AR13			работа	1	24 640,00	24 640,00
97	Замена фильтра масляного 1 шт Нива Шевролет 723AR13			работа	1	2 240,00	2 240,00
98	Замена фильтра воздушного 1 шт Нива Шевролет 723AR13			работа	1	2 800,00	2 800,00
99	Замена автошин 4 шт Нива Шевролет 723AR13			работа	1	163 520,00	163 520,00
100	Ремонт блока цилиндра 1 шт Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	77 280,00	77 280,00
101	Замена коленчатого вала 1 шт Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	173 600,00	173 600,00
102	Замена ремкомплекта ДВС 1 комп- т Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	166 880,00	166 880,00
103	Замена шатуна 2 шт Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	125 440,00	125 440,00
104	Замена поршневой группы 4 шт Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	91 840,00	91 840,00
105	Замена поршневых колец 1 комп- т Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	58 240,00	58 240,00
106	Замена вкладыша коренного 1 комп- т Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	30 240,00	30 240,00
107	Замена вкладыша шатунного 1 комп- т Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	28 000,00	28 000,00

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
108	Замена масляного насоса 1 шт Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	178 080,00	178 080,00
109	Замена катушки 4 шт Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	137 984,00	137 984,00
110	Замена шпильки головки цилиндра 5 шт Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	33 600,00	33 600,00
111	Замена АКБ 1 шт Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	58 240,00	58 240,00
112	Замена направляющего клапана 6 шт Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	30 240,00	30 240,00
113	Замена седла форсунки 4 штToyota Fortuner 033AC17			работа	1	18 368,00	18 368,00
114	Замена цепи 1 шт Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	63 616,00	63 616,00
115	Замена успокоителя цепи 1 шт Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	27 440,00	27 440,00
116	Замена башмака цепи 1 шт Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	20 720,00	20 720,00
117	Замена верхнего успокоителя 1 шт Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	10 360,00	10 360,00
118	Ремонт АКПП 1 шт Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	666 960,00	666 960,00
119	Замена натяжителя цепи 1 шт Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	20 160,00	20 160,00
120	Замена звезды распределительного вала 1 шт Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	22 960,00	22 960,00
121	Замена звезды распределительного вала ванос 1 шт Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	89 376,00	89 376,00
122	Замена нижней звезды коленчатого вала 1 шт Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	21 840,00	21 840,00
123	Замена баланса цепи 1 шт Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	49 840,00	49 840,00
124	Замена баланса успокоителя цепи 4 шт Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	42 560,00	42 560,00
125	Замена баланса натяжителя 1 шт Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	20 440,00	20 440,00
126	Замена патрубки печки1 комп- т Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	26 880,00	26 880,00
127	Замена корпуса отопителя салона в сборе 1 шт Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	162 400,00	162 400,00
128	Замена радиатора печки 1 шт Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	47 040,00	47 040,00
129	Замена масла моторного 5 л Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	30 800,00	30 800,00
130	Замена фильтра масляного 1 шт Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	3 360,00	3 360,00
131	Замена подушки двигателя 2 шт Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	44 800,00	44 800,00
132	Замена резинок на форсунки 4 шт Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	3 360,00	3 360,00

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
133	Замена тормозных колодок задних 1 комп- т Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	35 840,00	35 840,00
134	Замена масла АКПП 9 л Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	45 360,00	45 360,00
135	Замена натяжного ролика 1 шт Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	10 640,00	10 640,00
136	Замена обводного ролика 1 шт Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	20 720,00	20 720,00
137	Замена антифриз 10 л Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	11 200,00	11 200,00
138	Замена ролика кондиционера 1 шт Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	17 360,00	17 360,00
139	Замена ремня обводного 1 шт Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	20 160,00	20 160,00
140	Замена тормозных колодок передних 1 комп- т Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	38 080,00	38 080,00
141	Замена фильтра салона 1 шт Toyota Fortuner 033AC17			работа	1	5 600,00	5 600,00
142	Замена амортизаторов передних 2 шт TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	71 680,00	71 680,00
143	Замена амортизаторов задних 2 шт TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	53 760,00	53 760,00
144	Замена тормозных колодок передних 1 комп-т TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	22 176,00	22 176,00
145	Замена тормозных колодок задних 1 комп- т TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	19 600,00	19 600,00
146	Замена опоры амортизатора 2 шт TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	41 440,00	41 440,00
147	Замена стойки стабилизатора передней 2 шт TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	26 880,00	26 880,00
148	Замена стойки стабилизатора задней 2 шт TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	23 520,00	23 520,00
149	Замена отбойника амортизатора 2 шт TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	14 560,00	14 560,00
150	Замена стартера 1 шт TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	44 800,00	44 800,00
151	Замена тормозных колодок ручного тормоза 1 комп- т TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	20 720,00	20 720,00
152	Замена наконечика рулевой тяги 2 шт TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	23 520,00	23 520,00
153	Замена рулевой тяги 2 шт TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	51 520,00	51 520,00
154	Замена антифриз 10 л TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	11 200,00	11 200,00
155	Замена радиатора печки 1 шт TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	35 840,00	35 840,00

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
156	Замена резинки на катушку TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	27 776,00	27 776,00
157	Замена ремкомплекта на форсунки 4 шт TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	14 336,00	14 336,00
158	Замена фильтра топливного 1 шт TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	10 080,00	10 080,00
159	Замена шаровой опоры 2 шт TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	38 080,00	38 080,00
160	Замена масла АКПП 5 л TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	25 200,00	25 200,00
161	Замена прокладки клапанной крышки 1 шт TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	20 720,00	20 720,00
162	Замена свечи 4 шт TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	26 880,00	26 880,00
163	Замена проводов свечей 1 комп- т TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	37 520,00	37 520,00
164	Замена бензонасоса 1 шт TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	25 536,00	25 536,00
165	Замена катушки 4 шт TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	93 184,00	93 184,00
166	Замена датчика VVTI 1 шт TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	42 560,00	42 560,00
167	Замена цепи ДВС в сборе 1 комп- т TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	153 440,00	153 440,00
168	Замена компьютера блока управления ДВС 1 шт TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	90 160,00	90 160,00
169	Замена масла моторного 4 л TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	24 640,00	24 640,00
170	Замена фильтра масляного 1 шт TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	3 360,00	3 360,00
171	Замена фильтра воздушного 1 ш тTOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	4 480,00	4 480,00
172	Замена газовых фильтров 2 шт TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	14 560,00	14 560,00
173	Замена резинок газовых форсунок 4 шт TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	6 720,00	6 720,00
174	Замена автошин 4 шт TOYOTA RAV-4 045AC17			работа	1	163 520,00	163 520,00
175	Замена масла моторного 4 л Нива Шевролет X882SV			работа	1	24 640,00	24 640,00
176	Замена фильтра масляного 1 шт Нива Шевролет X882SV			работа	1	2 240,00	2 240,00
177	Замена фильтра воздушного 1 шт Нива Шевролет X882SV			работа	1	2 800,00	2 800,00
178	Замена масла КПП 2 л Нива Шевролет X882SV			работа	1	6 272,00	6 272,00

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
179	Замена тормозных колодок передних 1 комп- т Нива Шевролет X882SV			работа	1	10 640,00	10 640,00
180	Замена тормозных колодок задних 1 комп- т Нива Шевролет X882SV			работа	1	9 520,00	9 520,00
181	Замена крестовины карданного вала 1 шт Нива Шевролет X882SV			работа	1	5 600,00	5 600,00
182	Замена водяного насоса 1 шт Нива Шевролет X882SV			работа	1	8 960,00	8 960,00
183	Замена шаровой опоры верхней 2 шт Нива Шевролет X882SV			работа	1	19 040,00	19 040,00
184	Замена шаровой опоры нижней 2 шт Нива Шевролет X882SV			работа	1	19 040,00	19 040,00
185	Замена наконечника рулевой тяги 2 шт Нива Шевролет X882SV			работа	1	15 680,00	15 680,00
186	Замена муфты КПП 1, 2 передачи 1 шт Нива Шевролет X882SV			работа	1	11 760,00	11 760,00
187	Замена вала первичного КПП в сборе 1 шт Нива Шевролет X882SV			работа	1	31 920,00	31 920,00
188	Замена вилки переключения КПП 1,2 передачи 2 шт Нива Шевролет X882SV			работа	1	12 320,00	12 320,00
189	Замена гранаты промежуточного вала 2 шт Нива Шевролет X882SV			работа	1	30 240,00	30 240,00
190	Замена шрус 1 шт Нива Шевролет X882SV			работа	1	840,00	840,00
				Итого	190	x	6 654 984,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ *наименование, количество, стоимость*

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Макулбек Р
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Ст. механик / _____ / Алдамуратов К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.12.2021

М.П.