Утверждаю
Директор ГКП «Таскалинское районное коммунальное хозяйство»
_____ Е.Тулешев
«7» июня 2022 года

Дефектный акт поломки на автогрейдер GR-180

Мы, нижеподписавшиеся заместитель директора ГКП «Таскалинское РКХ» - А.Сулейменов, механик ГКП «Таскалинского РКХ» - Р.Халилаев, оператор автогрейдера – А.Сапиев составили настоящий дефектный акт поломки специальной техники автогрейдер GR-180 с гос. номером L 553 ACD, в том что, 7 июня 2022 года при выполнении земляных работ произошла поломка при осмотре которого выяснилось поломка нижеследующих деталей, запасных частей и агрегатов:

№ п/п	Наименование деталей, запасных частей и агрегатов	Кол-во	Ед.изм.
1	Турбокомпрессор	1	шт
2	Поршневая группа	1	компл
3	Компрессор прокладок двигателя	1	шт
4	Прокладка ГБЦ	1	шт
5	Термостат	1	шт

Также необходимо провести работу по замене турбокомпрессора, поршневой группы, маслосъемных и компрессионных колец, гильз камеры сгорания, вкладышей коренных и шатунных, термостата, магнитного клапана стоп двигателя, фильтр топливный и воздушный, масло моторное и охлаждающая жидкость.

Зам. директора ГКП «Таскалинское РКХ» _____ **А.Сулейменов**
Механик ГКП «Таскалинское РКХ» _____ **Р.Халилаев**
Механизатор ГКП «Таскалинское РКХ» _____ **А.Сапиев**