3.1.	Стоимость минплиты	м3	29,5			9 869	291 437	291
3.2.	Держатель теплоизоляции 10*160	шт	591,6			8	1 152	1 1
3.3.	Арматурные подконструкции	п.м.	1479			119	176 695	176 69
3.4.	Керамогранит	м2	155			3 085	479 150	479 150
	Итого по разделу 2:				**507 037**		**948 434**	**1 455 471**
Раздел 3. Обрамление окон и балконов								
1	Обрамление окон из оцинкованной стали ,толщиной 0,4. RAL 7024	м2	198,93			1 114	221 644	**221 644**
		мп	795,72	446	354 630			**354 630**
2	Обрамление балконов из оцинкованной стали ,толщиной 0,4. RAL 7024	м2	185			1 114	206 402	**206 402**
		мп	650	446	289 686			**289 686**
	Итого по разделу 3:				**644 316**		**428 045**	**1 072 361**
Раздел 4. Устройство отделки торцевой стены								
1	Устройство минплиты	м2	572	1 337	764 772			**764 772**
2	Устройство клеевой штукатурки	м2	572	1 337	764 772			**764 772**
	Клеевая штукатурка Ceresit CT	кг	2860			89	254 924	**254 924**
	Итого по разделу 3:				**1 529 544**		**254 924**	**1 784 468**
Раздел 5. Транспорт и обслуживание								
1	Аренда люлек с обслуживанием	м2	2167,0	519				**1 125 606**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					**11 935 152**		**9 264 914**	**22 325 672**

Заказчик:

Генеральный директор

ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»

Текджан А. _____

Генподрядчик:

ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"

Сыдыков Е. _____