Наименование запчасти: Каробка передачи. Сцепление в сборе. Вакуумный усилитель тормозов. Главный цилиндр

Марка автомобиля: ВАЗ-21214 **Модель:** -

Гос.рег.знак: 988AW16 **Кузов(VIN):** XWW212140K0077602 **Двигатель:** -

Год выпуска: 2019 год. **Показания одометра на момент обнаружения неисправности 137 644 км**

Описание неисправности запчасти (характер, степень, локализация и т.п): Посторонний шум в работе каробке передач. Раздался хруст. Была замечена утечка масло и появилась трещина корпуса каробки передач. Отказ в работе каробки передач.

Предпологаемая причина возникнавения неисправности: Износ в процессе эксплуатации.

Обстоятельство обнаружения неисправности запчасти (выберите нужное)**:**

- ▪ До установки запчасти
- ▪ При установке
- ✓ В процессе эксплуатации автомобиля

После обнаружения неиспрвности запчасти она была (выберите нужное)**:**

- ▪ Демонтировано
- ✓ Оставлено на месте

Если для обнаружения неиспрвности применялось измерительное или диагностическое оборудование, укажите его название, марку и модель: нет

Допустимо ли самостоятельное передвижение автомобиля с обнаруженной неиспрвностью?

выберите нужное**:**

- ▪ Допустимо
- ▪ Не более_____км
- ✓ Не допустимо

Примечания: Рекамендован замена каробки передачи, замена масло, замена сцепление в сборе, замена тормозного вакуума, замена главного цилиндра и жидкости.

Заключение составлено:

Название организации: ИП ТУБОЛЬЦЕВ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ
Адрес: г.Семей, пр.Шакарима, 15. Тел. 87222360062

ФИО сотрудника: Тубольцев П.В.

Дата: «18» марта 2023 года

Подпись_____
М.П.