Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Коктем-Строй"

Субподрядчик: ТОО "Invest Stroy Construction"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр."Кызылжар" п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 7

за июль месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 10 Внутренние отделочные работы									
		10.2 Первый этаж									
208	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	864,64	2205,26	25,37	1906756	21936	962811	676142	2789529
					1066,35	19,75	922009	17077	–	206632	
210	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	поверхности	424,3	1236,08	66,47	524469	28203	160933	285622	874898
					790,32	51,13	335333	21694	–	64807	
211	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	335,63	1807,75	22,99	606735	7716	320611	204693	876342
					829,51	17,54	278408	5887	–	64914	
		10.3 Второй этаж									

216	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	842,6	2205,25	25,37	1858147	21379	938263	658907	2718418
					1066,35	19,75	898505	16644	–	201364	
217	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	поверхности	842,6	467,07	2,67	393552	2250	173102	175366	614431
					258,96	1,2	218200	1007	–	45513	
220	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	поверхности	339,9	746,74	2,92	253818	991	91527	129394	413869
					474,55	1,3	161300	443	–	30657	
221	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	поверхности	1318,7	625,32	4,1	824611	5405	306970	411729	1335247
					388,44	1,84	512236	2425	–	98907	

Раздел 12 Полы

12.3 Тип III. Первый этаж

237	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	ающего слоя	33,303	8450,23	1479,18	281418	49261	140764	104900	417224
					2744,29	606,64	91393	20203	–	30905	
238	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные кл. В7,5. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	ающего слоя	33,303	22817,91	7,21	759905	240	656425	97046	925506
					3100,02	–	103240	-	–	68556	
239	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,99243	12618,52	1241,4	12523	1232	32	10693	25073
					11344,88	494,75	11259	491	–	1857	
240	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	поверхности	333,03	1457,06	79,93	485245	26619	272429	178190	716510
					559,1	10,11	186197	3367	–	53075	

241 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	поверхности	333,03	876,6	39,47	291934	13145	166445	107407	431288
				337,34	5,76	112344	1918	–	31947	
242 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	333,03	660,88	25,4	220093	8459	116551	93047	338191
				285,51	11,72	95083	3903	–	25051	

12.4 Тип IV. Первый этаж

245 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	поверхности	55	1457,09	79,93	80140	4396	44993	29429	118334
				559,11	10,11	30751	556	–	8765	
246 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	поверхности	55	876,6	39,45	48213	2170	27489	17739	71228
				337,35	5,76	18554	317	–	5276	
247 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	ающего слоя	100,8	8450,16	1479,16	851776	149099	426053	317507	1262826
				2744,28	606,65	276623	61150	–	93543	
248 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные кл. В7,5. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	ающего слоя	100,8	22817,93	7,2	2300047	726	1986840	293733	2801283
				3100,02	–	312482	–	–	207502	
249 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	3,00384	12618,51	1241,74	37904	3730	96	32363	75889
				11344,81	494,7	34078	1486	–	5621	
250 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /толы/ на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	поверхности	151	1220,74	79,92	184332	12068	87840	80794	286335
				559,1	10,11	84424	1527	–	21210	

12.5 Тип V. Второй этаж

Временные здания и сооружения (1,5%)	**288 911,51**
Итого	**19 549 678,65**
Зимнее удорожание (2,079%)	**406 437,82**
Итого	**19 956 116,46**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**399 122,33**
ИТОГО	**20 355 238,79**
НДС-12%	**2 442 628,66**
ВСЕГО ПО АКТУ	**22 797 867,45**

Подрядчик: **ТОО «Коктем-Строй»** _____ **Директор Байтурлин Б.Г.**

Субподрядчик: **ТОО «Invest Stroy Construction»** _____ **Директор Абдрахманова Ж.М.**