Отчет о проделанной работе и выявленных неисправностях. Август 2023 года.

№	Наименование объекта	Выполненные работы
1.		Абонентская плата за связь(GSM и спутник Astel)
2.		Нахождение специалиста в диспетчерском пункте зала управления кризисных ситуаций ДЧС города Алматы.
3.	Офис(остаток)	Был размещен заказ на производство и поставку ЗИП для сервисного обслуживания: - 3 датчика уровня погружных CS451; - 1 датчика уровня радарных CS475A; - 1 камера CCFC; - 10 датчиков влажности и температуры грунта CS655; - 2 солнечные панели SP20; - 1 солнечная панели SP90; - 10 плат для ремонта радарного уровнемера CS475A; - 1 датчик температуры 109.
4.	Киши Алматы Озеро №6.	Восстановлена связь со станцией с 18 августа. Проведены профилактические виды работ.
5.	Каргалы Озеро №1	Восстановлена связь с удалённой станцией. Выявлено, что радиомодем в главном шкафу, который получает данные с удаленной станции вышел из строя. На месте была произведена замена на новый, работа удаленной станции восстановлена. Проведены профилактические виды работ.
6.	Улкен Алматы Плотина БАО	Восстановлена связь со станцией с 29 августа. Проведены профилактические виды работ.
7.	Улкен Алматы Гидропост БАО	Восстановлена работа радарного уровнемера. Проведены профилактические виды работ.
8.	Каргалы Плотина	Восстановлена работа камеры CCFC-R4 22 августа. Восстановлена работа погружного датчика уровня. Проведены профилактические виды работ.

9.	Аксай левый берег реки Аксай	Восстановлена связь со станцией с 11 и 21 августа. Проведены профилактические виды работ.
10.	Улкен Алматы Аюсай	Восстановлена связь со станцией с 7 августа. Проведены профилактические виды работ.
11.	Киши Алматы Ворота Туюксу	Восстановлена работа радарного уровнемера. Проведены профилактические виды работ.  Смонтирована колючая проволока по периметру станции.

12.	Улкен Алматы Проходная	Смонтирована колючая проволока по периметру станции. Проведены профилактические виды работ.
13.	Аксай р.Аксай левый берег	Смонтирована колючая проволока по периметру станции. Проведены профилактические виды работ.

14.	Аксай р.Тастыбулак	Смонтирована колючая проволока по периметру станции. Проведены профилактические виды работ.
15.	Киши Алматы Сарысай	Смонтирована колючая проволока по периметру станции. Проведены профилактические виды работ.

16.	Киши Алматы плотина Мынжылки	Смонтирована колючая проволока по периметру станции. Проведены профилактические виды работ.
17.	Киши Алматы Шымбулак	Смонтирована колючая проволока по периметру станции. Проведены профилактические виды работ.

18.	Киши Алматы плотина Медео	Смонтирована колючая проволока по периметру станции. Проведены профилактические виды работ.
19.	Киши Алматы Бедельбай	Смонтирована колючая проволока по периметру станции. Проведены профилактические виды работ.

20.	Аксай Пионерлагерь	Смонтирована колючая проволока по периметру станции. Проведены профилактические виды работ.
21.	Улкен Алматы гидропост Кумбель	Проведены профилактические виды работ.
22.	Улкен Алматы плотина Алмарасан	Проведены профилактические виды работ.
23.	Улкен Алматы ГЭС-1	Проведены профилактические виды работ.
24.	Улкен Алматы Лог милютинский	Проведены профилактические виды работ.
25.	Улкен Алматы Кокшека	Проведены профилактические виды работ.

Технический директор
ТОО «TNS-INTEC» _____