Наименование объекта: **"Жилой комплес расположенный в г. Алматы, проспект Абая, угол улицы Манаса, 1-ая очередь, пятна1, 2, 3, 4, 5, 6 "**

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 15.12.2017 года

доп соглашение от 06.08.2018 г.

Приложение

Договор подряда от 15.12.2017 года

АКТ
выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2018 г.
Пятно 5

№ п/п	Наименование работ (утвержденных конструкции)	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Материалы														
	Подконструкция по системе крепления типа " Hoffmann" (на креатон)	м2	1 201,00	6 735	8 088 735		-	-	-	1 201,00	8 088 735	100%	8 088 735		
	Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на клинкерную плитку)	м2	1 665,00	6 735	11 213 775	20,00	20,00	20,00	134 700	1 645,00	11 079 075	100%	11 213 775		
	Подконструкция по системе крепления типа " Hoffmann" (на клинкерную плитку), для монтажа клинкерной плитки	м2	1 665,00	9 436	15 710 940	1 323,05	1 323,05	1 323,05	12 484 300	341,95	3 226 640	100%	15 710 940		
	Утепление в 2 слоя	м2	2 936,00	3 205	9 409 880	90,00	90,00	90,00	288 450	2 846,00	9 121 430	100%	9 409 880		
	*Подконструкция по системе крепления типа " Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30*	м2	70,00	7 872	551 040	70,00	70,00	70,00	551 040			100%	551 040		
	*Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30, для монтажа гранита*	м2	70,00	8 826	617 820		-	-	-			0%	-		
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита на цоколе)	м2	55,00	5 956	327 580		-	-	-			0%	-		
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита накрывки)	м/п	73,00	4 410	321 930		-	-	-			0%	-		
	Стоимость оц листа (для карнизов)	п/м	2 509,00	1 710	4 290 390	2 509,00	2 509,00	2 509,00	4 290 390			100%	4 290 390		
	Работа														
	Монтаж подконструкций по системе крепления типа " Hoffmann" на креатон	м2	1 201,00	2 889	3 469 689		-	-	-	1 201,00	3 469 689	100%	3 469 689		
	Монтаж подконструкций по системе крепления типа "Hoffmann" на клинкерную плитку	м2	1 665,00	3 612	6 013 980	20,00	20,00	20,00	72 240	1 645,00	5 941 740	100%	6 013 980		
	Монтаж утепления В 2 слоя	м2	2 936,00	696	2 043 456	90,00	90,00	90,00	62 641	2 846,00	1 980 815	100%	2 043 456		
	Монтаж керамической плитки "CREATON"	м2	1 201,00	3 524	4 232 324	163,58	163,58	163,58	576 456	1 037,42	3 655 868	100%	4 232 324		
	Монтаж клинкерной плитки	м2	1 665,00	3 612	6 013 980	219,55	219,55	219,55	793 015	1 445,45	5 220 965	100%	6 013 980		
	*Монтаж подконструкции по системе крепления типа "Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30*	м2	70,00	4 043	283 010	70,00	70,00	70,00	283 010			100%	283 010		
	*Монтаж термообработанного гранта 600*600*30*	м2	70,00	6 027	421 890		-	-	-			0%	-		
	Монтаж гранита по армокаркасу	м2	55,00	10 070	553 850		-	-	-			0%	-		
	Монтаж накрывки гранита (на армокаркасе)	п/м	73,00	4 240	309 520		-	-	-			0%	-		
	Гнутие изделия (для карнизов)	п/м	2 509,00	392	983 528	2 509,00	2 509,00	2 509,00	983 528			100%	983 528		
	Бетонирование цоколя гранита (заполнение пустоты)	м2	55,00	3 740	205 700		-	-	-			0%	-		
	Подъемные механизмы														
	Аренда строительных лесов	м2	310,00	217	67 270		-	-	-			0%	-		
	Монтаж лесов от отм -1,200 до отм +3,200	м2	310,00	240	74 400		-	-	-			0%	-		
	Демонтаж лесов от отм -1,200 до отм +3,200	м2	310,00	140	43 400		-	-	-			0%	-		
	Аренда люлек (из расчета 51дн.х 1-шт)	маш/см	872,00	4 894	4 267 568	174,40	174,40	174,40	853 514	697,60	3 414 054	100%	4 267 568		
	Монтаж люлек	шт	16,00	24 572	393 152	3,00	3,00	3,00	73 716	13,00	319 436	100%	393 152		
	Демонтаж люлек	шт	16,00	19 892	318 272	3,00	3,00	3,00	59 676	13,00	258 596	100%	318 272		
	Перестановка механизмов	шт	16,00	27 432	438 912	3,00	3,00	3,00	82 296	13,00	356 616	100%	438 912		
	Итого с учетом НДС				**80 665 991**	**-**			**21 588 972**		**56 133 659**		**77 722 631**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

Управляющий директор объекта

ПТД
ОПП

Тех.надзор

Эксперт по техническому надзору ТОО филиал КГП "Курылыс Сарапшы"
В. И. Петров
26 12 2018 г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" Хрущёв С.А.

М.П.

Нач. ПТО: Кръстева Л.Ф.