Приложение

Договор подряда от 15.12.2017 года

Наименование объекта: **"Жилой комплес расположенный в г. Алматы, проспект Абая, угол улицы Манаса, 1-ая очередь, пятна1, 2, 3, 4, 5, 6 "**

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 15.12.2017 года

доп соглашение от 06.08.2018 г.

АКТ

выполненных работ за ДЕКАБРЬ-2 2018 г.

Пятно 5

№ п/п	Наименование работ (утвержденных конструкции)	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Материалы														
	Подконструкция по системе крепления типа " Hoffmann" (на креатон)	м2	1 201,00	6 735	8 088 735		-	-	-	1 201,00	8 088 735	100%	8 088 735		
	Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на клинкерную плитку)	м2	1 665,00	6 735	11 213 775		-	-	-	1 665,00	11 213 775	100%	11 213 775		
	Подконструкция по системе крепления типа " Hoffmann" (на клинкерную плитку), для монтажа клинкерной плитки	м2	1 665,00	9 436	15 710 940		-	-	-	1 665,00	15 710 940	100%	15 710 940		
	Утепление в 2 слоя	м2	2 936,00	3 205	9 409 880		-	-	-	2 936,00	9 409 880	100%	9 409 880		
	*Подконструкция по системе крепления типа " Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30*	м2	70,00	7 872	551 040		-	-	-	70,00	551 040	100%	551 040		
	*Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30, для монтажа гранита*	м2	70,00	8 826	617 820	70,00	70,00	70,00	617 820		-	100%	617 820		
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита на цоколе)	м2	55,00	5 956	327 580	55,00	55,00	55,00	327 580		-	100%	327 580		
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита накрывки)	м/п	73,00	4 410	321 930	73,00	73,00	73,00	321 930		-	100%	321 930		
	Стоимость оц листа (для карнизов)	п/м	2 509,00	1 710	4 290 390		-	-	-	2 509,00	4 290 390	100%	4 290 390		
	Работа														
	Монтаж подконструкций по системе крепления типа " Hoffmann" на креатон	м2	1 201,00	2 889	3 469 689		-	-	-	1 201,00	3 469 689	100%	3 469 689		
	Монтаж подконструкций по системе крепления типа "Hoffmann" на клинкерную плитку	м2	1 665,00	3 612	6 013 980		-	-	-	1 665,00	6 013 980	100%	6 013 980		
	Монтаж утепления В 2 слоя	м2	2 936,00	696	2 043 456		-	-		2 936,00	2 043 456	100%	2 043 456		
	Монтаж керамической плитки "CREATON"	м2	1 201,00	3 524	4 232 324		-	-	-	1 201,00	4 232 324	100%	4 232 324		
	Монтаж клинкерной плитки	м2	1 665,00	3 612	6 013 980		-	-	-	1 665,00	6 013 980	100%	6 013 980		
	*Монтаж подконструкции по системе крепления типа "Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30*	м2	70,00	4 043	283 010		-	-	-	70,00	283 010	100%	283 010		
	*Монтаж термообработанного гранца 600*600*30*	м2	70,00	6 027	421 890	70,00	70,00	70,00	421 890		-	100%	421 890		
	Монтаж гранита по армокаркасу	м2	55,00	10 070	553 850	55,00	55,00	55,00	553 850		-	100%	553 850		
	Монтаж накрывки гранита (на армокаркасе)	п/м	73,00	4 240	309 520	73,00	73,00	73,00	309 520		-	100%	309 520		
	Гнутие изделия (для карнизов)	п/м	2 509,00	392	983 528		-	-	-	2 509,00	983 528	100%	983 528		
	Бетонирование цоколя гранита (заполнение пустоты)	м2	55,00	3 740	205 700	55,00	55,00	55,00	205 700		-	100%	205 700		
	Подъемные механизмы														
	Аренда строительных лесов	м2	310,00	217	67 270	310,00	310,00	310,00	67 270		-	100%	67 270		
	Монтаж лесов от отм -1,200 до отм +3,200	м2	310,00	240	74 400	310,00	310,00	310,00	74 400		-	100%	74 400		
	Демонтаж лесов от отм -1,200 до отм +3,200	м2	310,00	140	43 400	310,00	310,00	310,00	43 400		-	100%	43 400		
	Аренда люлек (из расчета 51дн.х 14шт)	маш/см	872,00	4 894	4 267 568		-	-	-	872,00	4 267 568	100%	4 267 568		
	Монтаж люлек	шт	16,00	24 572	393 152		-	-	-	16,00	393 152	100%	393 152		
	Демонтаж люлек	шт	16,00	19 892	318 272		-	-	-	16,00	318 272	100%	318 272		
	Перестановка механизмов	шт	16,00	27 432	438 912		-	-	-	16,00	438 912	100%	438 912		
	Итого с учетом НДС				**80 665 991**	-			**2 943 360**		**77 722 631**		**80 665 991**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен

5.2. Не завершен

Управляющий директор объекта _____

ПТД _____

ОПП

Тех.надзор _____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" _____ **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: _____ **Кръстева Л.Ф.**