Наименование объекта: **"Строительство мнококвартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенн. зданиями подземных паркингов , г. Алматы , Бостандыкский район, квадрат улиц Попова , проспект Сейфуллина , пр Аль-Фараби улицы Маркова"**

Заказчик: **ТОО "Bazis Construction"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда №510/18-М от 01.10.2019 года

Приложение

Договор подряда №510/18-М от 01.10.2019 года

АКТ
выполненных работ за ФЕВРАЛЬ 2020 г.
отдел продаж

№	Наименование	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	**Алюминиевые изделия**														
	Алюминиевые витражи: Профиль алюминиевый "Alutech F50 GS" (пр-во Беларусь) структурный Витраж – серия F50, Двери в составе витража - серия ALT W62 2200*1600 (2шт) **Цвет профиля снаружи/внутри:** RAL9005/9001 **Заполнение:** **тип 1** - Стеклопакет однокамерный 28 мм (8мм MultiComfort Neutral 70/59 каленное +14мм спейсер + 6мм прозрачное каленное) структурный с/п **тип 2** - Стеклопакет однокамерный 28 мм (8мм MultiComfort Neutral 70/59 каленное +14мм спейсер + 6 мм эмалит RAL7040 каленное) структурный с/п	м2	341,97	66 996	22 910 622	315,00	315,00	315,00	21 103 740			92%	21 103 740		
	ИТОГО с учетом скидки :				**22 910 622**										
	Утепление спендерной части витража без оцинкованного листа по стене	м2	140,89	3 800	535 382	140,89	140,89	140,89	535 382			100%	535 382		
	Увеличение высоты и ширины двери с 2200*1600 (2шт) на 2200*2985 (2шт)	м2	6,10	89 800	547 780				-			0%	-		
	Доводчик скрытый врезной	шт	2,00	150 000	300 000							0%	-		
	Многозапорный замок на высоту двери 2985 мм	комп	2,00	53 000	106 000							0%	-		
	Ручка нержавейка 1500 мм	комп	2,00	52 800	105 600							0%	-		
	ИТОГО с учетом максимальной скидки :				**24 505 384**				**21 639 122**				**21 639 122**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен

5.2. Не завершен

Технадзор

Аттестат Эксперта №К237VJE00013887

ТОО «BAZIS CONSTRUCTION» ПТО Ержебаев А.А.

ТОО «BAZIS CONSTRUCTION» ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА Остапенко М.С.

Заказчик :

Управляющий директор объекта_____

ПТД

ОПП

Тех.надзор_____

ТОО «BAZIS CONSTRUCTION» ПТО Ержебаев А.А.

ТОО «Bazis Construction» БИН 980540001197 БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" _____ **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: _____ **Кръстева Л.Ф.**

ТОО «ТехнОВиД плюс»

ТОО «Bazis Construction» Департамент ОТ и ТБ

Инженер _____ Шодиев Е.А.