Отчет о проделанной работе и выявленных неисправностях. Октябрь 2023 года.

№	Наименование объекта	Выполненные работы
1.		Абонентская плата за связь(GSM и спутник Astel)
2.	Киши Алматы Сарысай	Восстановлена работа радарного уровнемера 11 сентября. Проведены профилактические виды работ.
3.	Киши Алматы Плотина Медео	Проведены профилактические виды работ.
4.	Киши Алматы Ворота Туюк Су	Проведены профилактические виды работ.
5.	Киши Алматы Плотина Мынжылки	Проведены профилактические виды работ.
6.	Улкен Алматы Плотина Алмарасан	Восстановлена передача фотографий с камеры. Проведены профилактические виды работ.
7.	Улкен Алматы гидропост Кумбель	Восстановлена работа радарного уровнемера. Проведены профилактические виды работ.
8.	Улкен Алматы Аюсай	Восстановлена работа радарного уровнемера. Проведены профилактические виды работ.

9.	Улкен Алматы ГЭС1	Восстановлена работа радарного уровнемера. Восстановлена работа украденной солнечной панели 90Вт. Проведены профилактические виды работ.
10.	Улкен Алматы гидропост БАО	Проведены профилактические виды работ.
11.	Улкен Алматы Плотина БАО	Проведены профилактические виды работ.
12.	Каргалы Плотина Каргалы	Произведена замена солнечной панели удаленной станции.

		было после замены Проведены профилактические виды работ.
13.	Каргалы левый берег реки Каргалы	Произведен монтаж дополнительной солнечной панели 280Вт.

		было стало Проведены профилактические виды работ.
14.	Улкен Алматы Кокшека	Восстановлена работа радарного уровнемера.

		 Усилена конструкция крепления датчика. Проведены профилактические виды работ.
15.	Аксай река Аксай ниже Акжар	Восстановлена работа радарного уровнемера.

		 Проведены профилактические виды работ.
16.	Аксай Пионерлагерь	Проведены профилактические виды работ.
17.	Аксай река Акжар	Проведены профилактические виды работ.

Технический директор
ТОО «TNS-INTEC» _____