Генподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86 БИН 111040019283

Субподрядчик: ТОО "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 170840020928

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Е.Рахмадиева" Аягозского района, область Абай

**Справка №1**

о стоимости выполненных работ и затрат

**за октябрь**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | | код | Наименование | | код |
| | | № 34-4/23 | 16.05.2023г. | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Е.Рахмадиева" Аягозского района, область Абай | 1 670 786,39 | 1 491 773,56 | | | | | | | 179 012,83 | 1 670 786,39 |
| ИТОГО К ОПЛАТЕ | | 1 491 773,56 | | | | | | | 179 012,83 | **1 670 786,39** |

**Субподрядчик:**

**ТОО "Stroy Company 2017"**

**БИН 170840020928**

**Директор** _____ **Ахметов А.А.**

**Генподрядчик:**

**ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"**

**БИН 111040019283**

**Директор** _____ **Жуман М.Б.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

320

**Форма**

**Генподрядчик:** **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86 БИН 111040019283**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Субподрядчик:** **ТОО "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Е.Рахмадиева" Аягозского района, область Абай

(наименование, адрес)

Объект : КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Е.Рахмадиева" Аягозского района,область Абай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 34-4/23 от 16 мая 2023г

**Акт приемки выполненных работ №1**

за 11 октября 2023

на Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Е.Рахмадиева" Аягозского района, область Абай

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | | 1115-0204-0108 | Стены. Насечка поверхности НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 65,2 | 501,35 | 0 | 32688 | 0 | 0 | 26150 | 63546 | |
| | | | | | | 501,35 | 0 | 32688 | 0 | – | 4707 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1115-0206-0203 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 65,2 | 840,75 | 8,05 | 54817 | 525 | 0 | 43586 | 106275 |
| | | | | | 832,7 | 2,92 | 54292 | 190 | – | 7872 | |
| 3 | 1115-0405-0103 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 65,2 | 575,24 | 5,45 | 37506 | 355 | 0 | 29861 | 72756 |
| | | | | | 569,79 | 2,7 | 37150 | 176 | – | 5389 | |
| 4 | 8723-0901-0201 | Устройство подвесных потолков с заполнением плиткой из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм НР = 0 | 100 м2 | 0,8 | 176712 | 16094 | 141370 | 12875 | 0 | 97296 | 257759 |
| | | | | | 160618 | 8299 | 128494 | 6639 | – | 19093 | |
| 5 | 1115-0204-0109 | Потолки . Насечка поверхности НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 34,5 | 623,3 | 0 | 21504 | 0 | 0 | 17203 | 41803 |
| | | | | | 623,3 | 0 | 21504 | 0 | – | 3097 | |
| 6 | 1115-0206-0206 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 34,5 | 975,13 | 8,05 | 33642 | 278 | 0 | 26772 | 65247 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 967,08 | 2,92 | 33364 | 101 | – | 4833 | |
| 7 | 1134-0108-0605 | Потолки . Окраска поверхностей водоэмульсионной краской НР = 76 % | м2 поверхности | 34,5 | 2486,97 | 0,33 | 85800 | 11 | 0 | 68636 | 166791 |
| | | | | | 2486,64 | 0,16 | 85789 | 6 | – | 12355 | |
| 8 | 1111-0101-3905 | Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 % | м | 36,8 | 344,24 | 8,21 | 12668 | 302 | 0 | 9981 | 24461 |
| | | | | | 336,03 | 3,01 | 12366 | 111 | – | 1812 | |
| 9 | 1207-0101-0207 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 % | м2 | 15,41 | 982,94 | 36,2 | 15147 | 558 | 0 | 11912 | 29224 |
| | | | | | 946,74 | 19,51 | 14589 | 301 | – | 2165 | |
| 10 | 1111-0101-2707 | Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 % | м2 покрытия | 16,05 | 1434,72 | 145,52 | 23027 | 2336 | 0 | 17436 | 43701 |
| | | | | | 1289,2 | 68,76 | 20692 | 1104 | – | 3237 | |
| 11 | 1110-0501-0102 | Проемы оконные площадью 4,00 м2. Установка блоков со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой НР = 90 % | м2 проемов | 16 | 1512,94 | 197,87 | 24207 | 3166 | 0 | 18097 | 45688 |
| | | | | | 1315,07 | 98,72 | 21041 | 1580 | – | 3384 | |
| 12 | 1206-0101-0101 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 % | шт. | 8 | 1619,42 | 19,31 | 12955 | 154 | 0 | 10301 | 25117 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1600,11 | 9,49 | 12801 | 76 | – | 1861 | |
| 13 | 1110-0501-0104 | Проемы оконные площадью 1,5 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих двухкамерный НР = 90 % | м2 проемов | 1,5 | 1483,3 | 200,33 | 2225 | 300 | 0 | 1658 | 4194 |
| | | | | | 1282,97 | 98,72 | 1924 | 148 | – | 311 | |
| 14 | 1206-0101-0901 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 % | шт. | 5 | 2478,79 | 128,39 | 12394 | 642 | 0 | 9659 | 23817 |
| | | | | | 2350,4 | 64,27 | 11752 | 321 | – | 1764 | |
| 15 | 8706-0202-0101 | Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах площадью 1,68 м2 НР = 0 | м2 проема | 3,36 | 1373 | 0 | 4613 | 0 | 0 | 3322 | 8570 |
| | | | | | 1373 | 0 | 4613 | 0 | – | 635 | |
| 16 | 8706-0202-0101 | Дверные блоки двупольные во внутренних дверных проемах площадью 1,47 м2 НР = 0 | м2 проема | 1,47 | 1373 | 0 | 2018 | 0 | 0 | 1453 | 3749 |
| | | | | | 1373 | 0 | 2018 | 0 | – | 278 | |
| 17 | 8706-0202-0101 | Дверные блоки двупольные во внутренних дверных проемах площадью 2,4 м2 НР = 0 | м2 проема | 2,4 | 1373 | 0 | 3295 | 0 | 0 | 2373 | 6121 |
| | | | | | 1373 | 0 | 3295 | 0 | – | 453 | |
| 18 | 1217-0101-0705 | Светильники. Демонтаж НР = 72 % | шт. | 10 | 216,51 | 2,01 | 2165 | 20 | 0 | 1725 | 4201 |
| | | | | | 214,5 | 1,08 | 2145 | 11 | – | 311 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1217-0101-2701 | Щитки групповые на лестничной клетке. Ремонт со сменой автоматов НР = 72 % | шт. | 1 | 7821,39 | 0 | 7821 | 0 | 0 | 6257 | 15205 |
| | | | | | 7821,39 | 0 | 7821 | 0 | – | 1126 | |
| 20 | 1308-0305-0305 | Светильник потолочный для помещений. Монтаж. НР = 72 % | шт. | 10 | 1331,06 | 3,07 | 13311 | 31 | 0 | 10624 | 25849 |
| | | | | | 1327,99 | 0 | 13280 | 0 | – | 1915 | |
| 21 | 1308-0206-0201 | Провод двух-трехжильный. Прокладка. НР = 72 % | м провода | 72 | 157,03 | 0,33 | 11306 | 24 | 0 | 9035 | 21969 |
| | | | | | 156,7 | 0,16 | 11282 | 12 | – | 1627 | |
| 22 | 1217-0101-2201 | Выключатели. Смена НР = 72 % | шт. | 4 | 358,61 | 0 | 1434 | 0 | 0 | 1148 | 2789 |
| | | | | | 358,61 | 0 | 1434 | 0 | – | 207 | |
| 23 | 1111-0101-2707 | Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 % | м2 покрытия | 5,2 | 1434,72 | 145,52 | 7461 | 757 | 0 | 5649 | 14158 |
| | | | | | 1289,2 | 68,76 | 6704 | 358 | – | 1049 | |
| 24 | 1206-0101-0101 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 % | шт. | 1 | 1619,42 | 19,31 | 1619 | 19 | 0 | 1288 | 3140 |
| | | | | | 1600,11 | 9,49 | 1600 | 9 | – | 233 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1110-0501-0107 | Проемы оконные площадью 4,00м2. Установка блоков из ПВХ профилей со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками НР = 90 % | м2 проемов | 24 | 2267,47 | 206,86 | 54419 | 4965 | 0 | 41509 | 103602 |
| | | | | | 2060,61 | 101,3 | 49455 | 2431 | – | 7674 | |
| 26 | 1215-0102-0801 | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 % | шт. | 6 | 1327,91 | 56,31 | 7967 | 338 | 0 | 6249 | 15354 |
| | | | | | 1271,6 | 30,35 | 7630 | 182 | – | 1137 | |
| 27 | 1116-0301-0103 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 24 | 501,23 | 20,39 | 12030 | 489 | 0 | 9397 | 23141 |
| | | | | | 480,84 | 8,59 | 11540 | 206 | – | 1714 | |
| 28 | 1115-0403-1004 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 14 | 928,25 | 1,24 | 12996 | 17 | 0 | 10390 | 25256 |
| | | | | | 927,01 | 0,63 | 12978 | 9 | – | 1871 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1113-0301-0110 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка ПРАЙМЕР, последующий слой НР = 69 % | м2 | 91 | 58,56 | 2,25 | 5329 | 205 | 0 | 4134 | 10220 |
| | | | | | 56,31 | 0,48 | 5124 | 44 | – | 757 | |
| 30 | 1115-0204-0101 | Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 8,16 | 2810,18 | 51,79 | 22931 | 423 | 0 | 18189 | 44410 |
| | | | | | 2758,39 | 27,91 | 22508 | 228 | – | 3290 | |
| 31 | 1118-0301-0104 | Радиаторы биметаллические (140 вт =1 секия). Установка НР = 98 % | кВт | 5,6 | 820,53 | 17,42 | 4595 | 98 | 0 | 3627 | 8880 |
| | | | | | 803,11 | 6,58 | 4497 | 37 | – | 658 | |
| 32 | 1116-0301-0103 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 10,5 | 1643,99 | 1163,15 | 17262 | 12213 | 0 | 8823 | 28172 |
| | | | | | 480,84 | 569,57 | 5049 | 5980 | – | 2087 | |
| 33 | 1116-0301-0104 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 4 | 1644,31 | 1163,47 | 6577 | 4654 | 0 | 3361 | 10734 |
| | | | | | 480,84 | 569,57 | 1923 | 2278 | – | 795 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1215-0102-0801 | | | | | | | | | | |
| | | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 % | шт. | 2 | 1327,91 | 56,31 | 2656 | 113 | 0 | 2083 | 5118 |
| | | | | | 1271,6 | 30,35 | 2543 | 61 | – | 379 | |
| 35 | 1108-0101-0202 | | | | | | | | | | |
| | | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % | м3 основания | 1,33 | 2949,95 | 1893,4 | 3923 | 2518 | 0 | 2081 | 6485 |
| | | | | | 1056,55 | 899,54 | 1405 | 1196 | – | 480 | |
| 36 | 1146-0401-0902 | | | | | | | | | | |
| | | Покрытия полов дощатых. Разборка НР = 84 % | м2 покрытия | 14,5 | 395,45 | 91,76 | 5734 | 1331 | 0 | 4097 | 10617 |
| | | | | | 303,69 | 49,46 | 4404 | 717 | – | 786 | |
| 37 | 1111-0101-3408 | | | | | | | | | | |
| | | Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 94 % | м2 покрытия | 11,25 | 1209,49 | 895,99 | 13607 | 10080 | 0 | 6782 | 22020 |
| | | | | | 313,5 | 440,11 | 3527 | 4951 | – | 1631 | |
| 38 | 1111-0101-4003 | | | | | | | | | | |
| | | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 % | м плинтусов | 12,4 | 106,91 | 2,55 | 1326 | 32 | 0 | 1046 | 2561 |
| | | | | | 104,36 | 1,06 | 1294 | 13 | – | 190 | |
| 39 | 1115-0201-0502 | | | | | | | | | | |
| | | Стены. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню (Леонардо) НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 21,84 | 4993,25 | 39,65 | 109053 | 866 | 0 | 87117 | 211864 |
| | | | | | 4953,6 | 32,52 | 108187 | 710 | – | 15694 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1115-0107-0105 | | | | | | | | | | |
| | | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 % | м2 поверхности облицовки | 2,5 | 3140,02 | 1357,28 | 7850 | 3393 | 0 | 4900 | 13770 |
| | | | | | 1782,74 | 667,22 | 4457 | 1668 | – | 1020 | |
| 41 | 1115-0403-0308 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 3,12 | 700,26 | 3,88 | 2185 | 12 | 0 | 1743 | 4242 |
| | | | | | 696,38 | 1,92 | 2173 | 6 | – | 314 | |
| 42 | 1116-0501-0201 | | | | | | | | | | |
| | | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 % | м трубопровода | 6,7 | 1707,83 | 14,36 | 11442 | 96 | 0 | 9078 | 22162 |
| | | | | | 1693,47 | 0,12 | 11346 | 1 | – | 1642 | |
| 43 | 1116-0501-0102 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 5,9 | 945 | 3,64 | 5576 | 21 | 0 | 4449 | 10827 |
| | | | | | 941,36 | 1,27 | 5554 | 7 | – | 802 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 1,088 | 928,25 | 1,24 | 1010 | 1 | 0 | 807 | 1963 |
| | | | 927,01 | 0,63 | 1009 | 1 | – | 145 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **1 657 526** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 809 244 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 64 218 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 31 868 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 0 |
| - накладные расходы, тенге | 661 285 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 122 780 |
| **Всего** | **1 657 526** |
| **Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.** | **1 657 526** |
| **Генподрядные услуги k=0,9** | **1 491 773,56** |
| НДС (12 %) | 179 012,83 |
| **Итого** | **1 670 786,39** |

**Сдал (Субподрядчик)**

**Товарищество с ограниченной отвественностью "Stroy Company 2017" БИН 170840020928**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Ахметов А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Генподрядчик)**

**Товарищество с ограниченной отвественностью "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Жуман М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)