ЕвроМедСервис

Казахстан, г. Алматы Пр. Абая, 58аВеб сайтwww.adent.kz телефон: 8(727)3910828

АКТ

№ Договора _____от_____

«___»_____202__

Код инженера:		Номер и дата подачи заявки		Время прибытия	Время убытия	Затраченное вре

Медицинское учреждение: Медицинский университет Караганды

Город: Караганда

Отделение: Стоматология

Адрес: Алапякина 14

Оборудование:

Гарантийное ☐ *Пост-гарантийное* ☐ *Стороннее* ☑	Серийный номер:	Дата монтаж оборудовани
Planmeca ProMax 3D Classic	TPX360051	

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	монтаж	ПТО*	Демонтаж	Обучение
☑	☐	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы при ремонте оборудования:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимос (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☐	☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Негарантийный ремонт
☐	☑

Комментарии/техническое заключение: При снятке в программе выходит ошибка. После диагностики было выявлено неисправность 3D Sensor. (SN TPVP13114R. 2016-01)

Прием-передача оборудования

Услуги на территории заказчика ☐ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Оборудование сдал: _____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____202_ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя ТОО "ЕвроМед Сервис") **Дата:** «___»_____202_ г. **Подпись**_____
Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя ТОО "ЕвроМед Сервис") **Дата:** «___»_____202_ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:** _____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____202_ г. **Подпись**_____

Оборудование в исправном состоянии. Претензий по качеству выполненных работ нет.

Представитель медицинского учреждения:	Представитель ТОО "ЕвроМед Сервис"
старшая мед сестра (должность)	Сервис инженер (должность)
Вилидин Д. (Ф.И.О.)	Абилкаирулы (Ф.И.О.)
_____202__ г.	_____202__ г.

ПТО – планово-техническое обслуживание

Ф6.730.02.001 Вер. 4