Volkswagen Transporter 808BQ01

номер	Вид работ	Цена за услугу	Цена за запчасть	Общая сумма
1	Замена шаровых опор	8,000тг	10,000тг	18,000тг
2	Замена предних стоек стабилизатора	6,000тг	14,000тг	20,000тг
3	Замена прередних втулок стабилизатора	8,000тг	5,000тг	13,000тг
4	Замена свечей зажигания	4,000тг	12,000тг	16,000тг
5	Замена переднего шруса	12,000тг	38,000тг	50,000тг
6	Замена топливного фильтра	8,000тг	10,000тг	18,000тг
7	Замена резинок форсунок	1,000тг	4,000тг	4,000тг
8	Чистка форсунок	20,000тг	---	20,000тг
			итого	160,000тг