Товарищество с ограниченной ответственностью
«ВЭСТ-АВТО»

**Республика Казахстан, 130 000,
город Актау, мкр-н 25, здание №13;
БИН: 140640015542;
Р/с: KZ238562203115918829
В АО «Банк ЦентрКредит»
БИК: KCJBKZKX
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, №0012559 от 10.08.2015
Тел.:+7 701 555 85 24;**

№12 от 14.03.2025г.

Департаменту внутреннего
государственного аудита по
Мангистауской области

Жалоба

по открытому конкурсу № 14162035-1 (Повторно) Работы по капитальному ремонту автотранспортных средств для КГУ "Управление делами акимата Мангистауской области" № лота 76407904-ОК1 Работы по ремонту автотранспортных средств.

ТОО «ВЭСТ-Авто» (*далее* – ТОО) БИН 140640015542 приняло участие в открытом конкурсе № 14162035-1 (Повторно) Работы по капитальному ремонту автотранспортных средств для КГУ «Управление делами акимата Мангистауской области», лот № 76407904-ОК1 «Работы по ремонту автотранспортных средств». Организатором конкурса является Государственное учреждение «Управление финансов Мангистауской области».

Согласно протоколу об итогах № 14162035-ОК1 от 11.03.2025 года, по результатам членов конкурсной комиссии у потенциального поставщика ТОО «ВЭСТ-Авто» было выявлено несоответствие квалификационным требованиям в части материальных ресурсов:

1. Автоматическая шиномонтажная установка (предоставлен подтверждающий документ на полуавтоматический шиномонтажный станок, тогда как требовалась автоматическая шиномонтажная установка).

Со своей стороны, хотелось бы пояснить что отсутствие автоматической шиномонтажной установки не является критическим моментом для Заказчика, так как основной целью является ***качественное выполнение работ***.

Поскольку наша компания более 10 лет занимается обслуживанием и ремонтом автомобилей, можем с уверенностью утверждать, что автоматические и полуавтоматические шиномонтажные станки не влияют на сам процесс работы – оба вида оборудования выполняют одинаковые функции по монтажу и демонтажу шин, единственное различие является:

Шиномонтажная установка полуавтоматические - стойка с монтажной головкой отводится в сторону исключительно вручную.

Шиномонтажная установка автоматические - стойка с монтажной головкой автоматически и полностью откидывается назад при нажатии педали за счет пневмоцилиндра.

Как вы можете видеть оба вида оборудования требуют участия специалиста, так как необходима помощь человеческих рук и контроль присутствия. Более того, полуавтоматический шиномонтажный станок является более надежным и предпочтительным, поскольку позволяет специалисту контролировать процесс, что особенно важно при монтаже нестандартных колес, когда автоматический шиномонтажный станок подвержен частой поломке гидравлической части.

В дополнение хотели бы сообщить, что, согласно квалификационным требованиям тендерной документации, необходимые технические и трудовые ресурсы

составляют 14 специалистов. Наша компания располагает данным количеством персонала для выполнения всех необходимых работ по ремонту автотранспортных средств, включая шиномонтажные работы.

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание приведенные доводы, просим пересмотреть решение конкурсной комиссии и допустить наше предприятие в протоколе об итогах.

Приложение: 1 лист

Директор ТОО «ВЭСТ-Авто» Байдулла Н.Е.

Полуавтоматическая установка

Опрокидывается вручную

Автоматическая установка

Опрокидывается автоматический при нажатии педали