№ 15 от «01» апреля 2025 г.

Жалоба

Добрый день. Жалоба на результат - Протокол итогов по объявлению №14210662-1 Электродвигатели для АО "Астана-Энергия". Жалоба по лоту № 77173446-ОК1.

Заявка победителя лота ТОО "Тесла" содержит следующие несоответствия и ошибки:

1. В технической спецификации Заказчика указано следующее: Тип электродвигателя АДЧР 1000-6,0-8 У1-М-Р1 (АД – асинхронный электродвигатель, ЧР – частотно регулируемый, 1000 – мощность, кВт, 6,0 – напряжение, кВ, 8 – количество полюсов, У1 – климатическое исполнение, М – материал обмотки, медь.) Номинальная мощность не менее- 1000кВт Частота в диапазоне - 3-50Гц Номинальное напряжение не более - 6000В Соединение фаз обмотки статора- звезда Номинальный ток не более – 121,3А Частота вращения не менее 720 и не более 750 об/мин. Тип изоляцииТермореактивная, типа Монолит-2 Режим работы- S1 (в продолжительном режиме) КПД не более- 95,6% Коэффициент мощности не менее- 0,83 о.е. Контроль температуры выполнен с помощью термопреобразователей сопротивления типа ТСМ: - в подшипниковых узлах с характеристикой 50М - 2 шт., Вес не менее- 6750 кг Степень защиты не менее - IP54 Направление вращение- правое/левое. Чертеж прилагается - https://cloud.mail.ru/public/w42o/cs2BeuWcn

В технической спецификации ТОО "Тесла" указано следующее: Тип электродвигателя АДЧР 1000-6,0-8 У1-М-Р1; **YKK560-8** (АД – асинхронный электродвигатель, ЧР – частотно регулируемый, 1000 – мощность, кВт, 6,0 – напряжение, кВ, 8 – количество полюсов, У1 – климатическое исполнение, М – материал обмотки, медь.) Номинальная мощность - 1000кВт Частота в диапазоне - 3-50Гц Номинальное напряжение - 6000В Соединение фаз обмотки статора - звезда Номинальный ток– 121,3А Частота вращения - 750 об/мин. Тип изоляции - Термореактивная, типа Монолит-2 Режим работы - S1 (в продолжительном режиме) КПД - 95,6% Коэффициент мощности - 0,83 о.е. Контроль температуры выполнен с помощью термопреобразователей сопротивления типа ТСМ: - в подшипниковых узлах с характеристикой 50М - 2 шт., Вес - 6750 кг Степень защиты - IP54 Направление вращение- правое/левое. Чертеж прилагается - https://cloud.mail.ru/public/w42o/cs2BeuWcn Приемка электродвигателей на заводе изготовителе представителем АО «Астана Энергия». Поставщик обязан предоставить

документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Предоставить руководство по эксплуатации, паспорт завода-изготовителя согласно ГОСТ 2.601-2013.

Считаем неуместным и грубым нарушением добавление "от себя" маркировки китайского электродвигателя **YKK560-8**! Так как в скобках идёт полная расшифровка буквенных и цифровых обозначении именно электродвигателя АДЧР 1000-6,0-8 У1-М-Р1 и добавление марки/модели другого двигателя является грубым нарушением!

Обозначение/модель электродвигателя ДАЗО4-15 -1000-8-6,0 У1 это безусловно и конкретно обозначение/модель двигателей Российского (стран СНГ) производства и не имеет никакого отношения к обозначениям/моделям YKK китайского производства!

2. В разделах описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:

технической спецификации ТОО "Тесла" указано следующее: **Чертеж прилагается - https://cloud.mail.ru/public/w42o/cs2BeuWcn Приемка электродвигателей на заводе изготовителе представителем АО «Астана Энергия». Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Предоставить руководство по эксплуатации, паспорт завода-изготовителя согласно ГОСТ 2.601-2013**.

В данном разделе поставщик должен указывать конкретные характеристики/параметры товара в утвердительной форме. Условие поставки указывается в разделе «Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках».

Такие неверно указанные обозначения параметров товара вводят в заблуждение и являются грубой ошибкой!

На основании вышеперечисленных НЕСООТВЕТСТВИИ - ГРУБЫХ НАРУШЕНИИ - ОШИБОК, допущенных ТОО "Тесла" просим Вас пересмотреть итоги - результаты данной закупки.

Руководитель

ИП АБИ

Байсакалова А.И.