ҚР, Қарағанды қ., Б-Жырау 49/6, «Қазақстан» БО, 408Б офис.
БИН 201040030967 ИИК – KZ899981TB0001467585 АО «FIRST HEARTLAND JUSAN BANK» БИК TSESKZKA +7 700 5105200

исх. №07 от 01.04.2025 г.

Добрый день. Жалоба на результат - Протокол итогов по объявлению №14210662-1 Электродвигатели для АО "Астана-Энергия". Жалоба по лоту № 77172767-ОК1.

Заявка победителя лота ТОО "Тесла" явно содержит следующие несоответствия и ошибки:

1. **В технической спецификации Заказчика указано следующее:** Электродвигатель ДАЗО4-15 -1000-8-6,0 У1 (ДАЗО - асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, закрытый, обдуваемый; 4 - порядковый номер серии; 560 - высота оси вращения; У - условная длина станины; 8 - число полюсов; У1 - климатическое исполнение и категория размещения двигателей при эксплуатации). **В технической спецификации ТОО "Тесла" указано следующее:** Электродвигатель ДАЗО4-15 -1000-8-6,0 У1 (ДАЗО - асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, закрытый, обдуваемый; **YKK560-8** 4 - порядковый номер серии; 560 - высота оси вращения; У - условная длина станины; 8 - число полюсов; У1 - климатическое исполнение и категория размещения двигателей при эксплуатации). **Считаем неуместным и грубым нарушением добавление "от себя" маркировки китайского электродвигателя YKK560-8!** Так как в скобках идёт полная расшифровка буквенных и цифровых обозначении именно электродвигателя ДАЗО4-15 -1000-8-6,0 У1 и добавление марки/модели другого двигателя является грубым нарушением!
2. В разделах "Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға мемлекетаралық стандарттар (бар болса) и "Ұсынылатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы (нақты сипаттамалары көрсетіледі)" технической спецификации ТОО "Тесла" указано следующее: **ДАЗО4 электр қозғалтқышы-15-1000-8-6,0 U1.** Указанное обозначение и маркировка электродвигателя содержит ошибку следующего характера: климатическое исполнение и категория размещения двигателей при эксплуатации **указана на английском языке U1** - когда правильным по технической спецификации является У1. **Считаем очень грубым нарушением допущение ошибки в указании марки/модели/обозначения предлагаемого товара!**
   Более того и в версии на государственном языке технической спецификации ТОО "Тесла" в скобках расшифровки обозначения ДАЗО4-15 -1000-8-6,0 У1 добавил "от себя" маркировку китайского электродвигателя YKK560-8!
   Обозначение/модель электродвигателя ДАЗО4-15 -1000-8-6,0 У1 это безусловно и конкретно обозначение/модель двигателей Российского (стран СНГ) производства

и не имеет никакого отношения к обозначениям/моделям YKK китайского производства!

3. В разделах "Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға мемлекетаралық стандарттар (бар болса) и "Ұсынылатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы (нақты сипаттамалары көрсетіледі)" технической спецификации ТОО "Тесла" указано следующее:
Іжөніру / Іом. - 6,0 - в технической спецификации Заказчика указано: Іске қосу/Іном. - 6,0. Это показатель Отношения тока пускового к номинальному (Іпуск/Іном) и на государственном языке это пишется так: Іске қосу тогының номиналдыға қатынасы. **Слова и обозначения, указанные ТОО "Тесла" - "жөніру" и "ом" не несут никакого информационного смысла!** В версиях на русском языке обозначения указаны верно - Іпуск/Іном. - 6,0 - на государственном языке **НЕ ВЕРНО и с ОШИБКАМИ! Это является НЕСООТВЕТСТВИЕМ!** Такие неверно указанные обозначения параметров товара вводят в заблуждение и являются грубой ошибкой!
На основании вышеперечисленных **НЕСООТВЕТСТВИИ - ГРУБЫХ НАРУШЕНИИ - ОШИБОК,** допущенных ТОО "Тесла" в технической спецификации, **просим Вас пересмотреть итоги - результаты данной закупки.**

ТОО "COORDINATOR LTD"

Директор

Садвокасов Данияр Темирбулатович _____