Equip Service

Приложение 2
к Правилам осуществления сервисного обслуживания
медицинской техники в Республике Казахстан

Акт выполненных работ

Договор № _____ от "__"_____ 20_ г. "18" 04 2025 г.

Код инженера		Номер и дата подачи заявки		Время начала работ	Время окончания работ	Затраченное время
				10:00	17:30	

Организация здравоохранения: ГКП на ПХВ „ОКЦ" Город: Уральск

Отделение: УСО

Медицинская техника	Серийный номер	Дата монтажа медицинской техники
Гарантийное ☐ Пост-гарантийное ☐ Стороннее ☒		
Стерилизатор паровой РК-100-3	08870812	

Выполненные работы инв: 24130501

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО	Демонтаж	Обучение
☑	☑	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость (тенге)
Кран сброса пара	шт	1	

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☑	☑

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Не гарантийный ремонт
☐	☑

Коментарии/ техническое заключение: Произведена работы согласно заявки. Произведена замена крана сброса пара в стерилизационную камеру. Произведена чистка конденсера. Необходимо произвести ТО.
Аппарат готов к эксплуатации

Прием- передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ☑ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "____"_____20____г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "____"_____20____г. Подпись_____
Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "____"_____20____г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "____"_____20____г. Подпись_____

Представитель организации здравоохранения	Представитель поставщика услуг
(должность) (ФИО) "____"_____20___г. М.П.	(должность) (ФИО) "11" 04 2025 г. М.П.

Equip Service

Приложение 2
к Правилам осуществления сервисного обслуживания
медицинской техники в Республике Казахстан

Акт выполненных работ

Договор № _____ от "__"_____ 20_ г. "18" 04 20 25 г.

Код инженера		Номер и дата подачи заявки		Время начала работ	Время окончания работ	Затраченное время
				11:30	14:30	

Организация здравоохранения: ГКП на ПХВ „ОКЦ"	Город: Уральск
Отделение: ЦСО	

Медицинская техника	Серийный номер	Дата монтажа медицинской техники
Гарантийное ☐ Пост-гарантийное ☐ Стороннее ☒		
Шкаф сушильный ШС-80	35878	

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО	Демонтаж	Обучение
☐	☑	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☑	☑

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Не гарантийный ремонт
☐	☑

Коментарии/ техническое заключение : Проведены работы согласно заявки
Проведен ремонт блока управления. Необходимо
проведить ТО.
Аппарат готов к эксплуатации

Прием- передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ☑ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "____"_____20____г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "____"_____20____г. Подпись_____
Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "____"_____20____г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "____"_____20____г. Подпись_____

Представитель организации здравоохранения	Представитель поставщика услуг
гл. мед. [illegible] (должность) (ФИО)	Подрядчик (должность) (ФИО)
_____ "____"_____20____г.	_____ "18" 04 2025 г.
М.П.	М.П.

Equip Service

Приложение 2
к Правилам осуществления сервисного обслуживания
медицинской техники в Республике Казахстан

Акт выполненных работ

Договор № _____ от "__"_____ 20_г. "18" 04 20 25 г.

Код инженера		Номер и дата подачи заявки		Время начала работ	Время окончания работ	Затраченное время
				14:00	16:00	

Организация здравоохранения: ГКП на ПХВ „ОКЦ"	Город: Уральск
Отделение: УСО	

Медицинская техника	Серийный номер	Дата монтажа медицинской техники
Гарантийное ☐ Пост-гарантийное ☐ Стороннее ☒		
Аквадистиллятор АДЭ-10	Н/У.	

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО	Демонтаж	Обучение
☑	☑	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость (тенге)
Топливная камера	шт	1.	

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☑	☑

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Не гарантийный ремонт
☐	☑

Коментарии/ техническое заключение : Произведена диагностика. Выявлена неисправность топливной камеры. Произведена замена топливной камеры. Восстановлена работоспособность силового блока. Необходимо произвести ТО. Аппарат готов к эксплуатации.

Прием- передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ☑ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "____"_____20____г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "____"_____20____г. Подпись_____
Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "____"_____20____г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "____"_____20____г. Подпись_____

Представитель организации здравоохранения	Представитель поставщика услуг
(должность) (ФИО) "____"_____20___г. М.П.	(должность) (ФИО) М.П.

Equip Service
БИН 200240038642
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗКО ГОРОД УРАЛЬСК

Equip Service

Приложение 2
к Правилам осуществления сервисного обслуживания
медицинской техники в Республике Казахстан

Акт выполненных работ

Договор № _____ от "__"_____ 20_ г. "18" 04 2025 г.

Код инженера		Номер и дата подачи заявки		Время начала работ	Время окончания работ	Затраченное время
				10.00	17.30	7,5 г.

Организация здравоохранения: ГКП на ПХВ "ОКУ" Город: г. Уральск.

Отделение: ЦСО

Медицинская техника	Серийный номер	Дата монтажа медицинской техники
Гарантийное ☐ Пост-гарантийное ☐ Стороннее ☒		
Стерилизатор паровой СПГА-100-1-НН	24130514	

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО	Демонтаж	Обучение
☑	☑	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость (тенге)
Катушка эл.маг. клапана 018F7351	шт	1	

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☑	☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Не гарантийный ремонт
☐	☑

Коментарии/ техническое заключение: Произведена диагностика. Выявлены следующие неисправности: Разгерметизация клапанов К2 и К3, Разгерметизация стерилизационной камеры по датчику температуры. Неисправна катушка клапана К3. Забит эжектор. Ошибки: E032000 и E40000. Произведена чистка эжектора, Произведен ремонт. Произведена замена катушки К3. Произведено прозванивание клапанов и 2 датчиков стер-й камеры. Необходимо произвести ТО. Отсутствует фаза L3. Аппарат готов к эксплуатации.

Прием- передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ☑ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "___"_____20___г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "___"_____20___г. Подпись_____
Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "___"_____20___г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "___"_____20___г. Подпись_____

Представитель организации здравоохранения	Представитель поставщика услуг
(должность) (ФИО) "___"_____20___г. М.П.	(должность) (ФИО) "18" 04 2025 г. М.П.

Equip Service

Приложение 2
к Правилам осуществления сервисного обслуживания
медицинской техники в Республике Казахстан

Акт выполненных работ

Договор № _____ от "__"_____ 20_ г. "18" 04 20 25 г.

Код инженера		Номер и дата подачи заявки		Время начала работ	Время окончания работ	Затраченное время
				12:00	17:30	

Организация здравоохранения: ГКП на ПХВ „ОКЦ"	Город: Уральск
Отделение: Лаборатория.	

Медицинская техника	Серийный номер	Дата монтажа медицинской техники
Гарантийное ☐ Пост-гарантийное ☐ Стороннее ☒		
Аквадистиллятор АЭ-25 МО	24130383	

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО	Демонтаж	Обучение
☑	☑	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☑	☑

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Не гарантийный ремонт
☐	☑

Коментарии/ техническое заключение : Произведена диагностика. Внешний осмотр устройства показал наличие значительного накопления минеральных отложений на внутренних элементах. Произведена очистка элементов аквадистиллятора подверженных накипи, с использованием специальных средств.
Необходимо произвести ТО. Аппарат готов к эксплуатации

Прием- передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ☑ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "____"_____20____г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "____"_____20____г. Подпись_____
Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "____"_____20____г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "____"_____20____г. Подпись_____

Представитель организации здравоохранения	Представитель поставщика услуг
(должность) (ФИО)	(должность) (ФИО)
"____"_____20___г. М.П.	18 . 04 20 25 г. М.П.

Equip Service
БИН 200240038642
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗКО ГОРОД УРАЛЬСК