ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
КӨЛІК МИНИСТРЛІГІ
АЗАМАТТЫҚ АВИАЦИЯ КОМИТЕТІНІҢ
«ҚАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ
ӨСКЕМЕН ФИЛИАЛЫ

УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ»
КОМИТЕТА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

АКТ

05.05.2025
Семей қаласы — город Семей

Рабочей комиссии по сдаче-приёмке оказанных услуг по договору №250/24 от 05.08.2024г. Усть-Каменогорского филиала РГП «Казаэронавигация» УП Семей за период с 05 февраля 2025 г. по 04 мая 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор Усть-Каменогорского филиала РГП «Казаэронавигация»
_____ Р. Темірғалы
«05» 05 2025 г.

Рабочая комиссия, назначенная приказом директора Усть-Каменогорского филиала РГП «Казаэронавигация» № 01-05-42 от 18 февраля 2025 года в составе:

Председатель комиссии:
Жигулин В.В. –начальник службы ЭРТОС;
Члены комиссии:
Оразов А.Е. – Ведущий инженер службы ЭРТОС УП «Семей»,
Улмескулов Е.Т. – инженер 2 кат. службы ЭРТОС УП «Семей»,

в соответствии с договором № 250/24 от 05.08.2024г., заключенным между РГП «Казаэронавигация» и ТОО «AG TECH», произвела приёмку оказанных услуг по техническому обслуживанию радиолокаторов PSR MORAVA + MSSR M-10S, установленных на аэродроме г. Семей, за период с 05.02.2025г. по 04.05.2025г.

Выполнены следующие работы:

1. Организована on-line поддержка по эксплуатации радиолокаторов PSR MORAVA + MSSR M-10S согласно п.2.7. технической спецификации.
2. 11.12.2024 г. Произведена отправка в ремонт 4 блока:
   Источник питания ZHL2800, серийный номер 08/0080;
   Контроллер ШТТП, серийный номер KAZ 02/120;
   Выходной усилитель, серийный номер 08/0073;
   Источник питания POWER SUPPLY UNIT, серийный номер 12028.
3. 01.04.2025 г. Получено из ремонта 4 блока:
   Источник питания ZHL2800, серийный номер 08/0080;
   Контроллер ШТТП, серийный номер KAZ 02/120;
   Выходной усилитель, серийный номер 08/0073;
   Источник питания POWER SUPPLY UNIT, серийный номер 12028.
4. 21.04.2025 г. Получены на замену вышедших из строя:
   Блок питания 5V, 1.5A, без серийного номера – 3шт.

Выводы:

Услуги по техническому обслуживанию радиолокаторов PSR MORAVA + MSSR M-10S оказаны исполнителем в требуемом объёме и с надлежащим качеством. По оказанным услугам замечаний нет.

Радиолокаторы PSR MORAVA + MSSR M-10S работоспособны и пригодны для эксплуатации.

Председатель комиссии _____ В. Жигулин

Члены комиссии: _____ А. Оразов

_____ Е. Улмескулов