Товарищество с ограниченной ответственностью
«СТиМ-АЗИЯ (STIM-ASIA)» (ТОО «СТиМ-АЗИЯ (STIM-ASIA)»)

пр. Суюнбая, дом 211, 050000, г.Алматы, Туркисибский район, Казахстан
тел.: +7 (705) 166-05-94
e-mail: rs@stim.company;
БИН: 221240031887
ИИК KZ19998CTB0001593595 KZT АО «Jusan Bank» Алматинский филиал
Акционерного общества "First Heartland Jusan Bank",
БИК TSESKZKA, БИН 930741000122

АКТ

«25» апреля 2025 г.

Местонахождение оборудования РК, г. Тобыл, ул Гагаринская 31
(адрес, здание, сооружение, цех)

Эксплуатант КофТО "КАЛСервис"
(наименование)

Наименование оборудования МДР Шмель 11А

В процессе сервисного обслуживания МДР Шмель 11А, 2003 г.в. гос.номер 472АА10 было установлено, что требуют замены следующие запасные части:

1. Соединение W 90 HRO K 12 HB – 1шт.

По согласованию сторон произведена замена

Представитель ТОО «СТиМ-АЗИЯ» _____ А.Толкачев

Представитель эксплуатанта _____ механик Бурлаусков АА

Товарищество с ограниченной ответственностью
«СТиМ-АЗИЯ (STIM-ASIA)» (ТОО «СТиМ-АЗИЯ (STIM-ASIA)»)

пр. Суюнбая, дом 211, 050000, г.Алматы, Турксибский район, Казахстан
тел.: +7 (705) 166-05-94
e-mail: rs@stim.company;
БИН: 221240031887
ИИК KZ19998CTB0001593595 KZT АО «Jusan Bank» Алматинский филиал Акционерного общества "First Heartland Jusan Bank",
БИК TSESKZKA, БИН 930741000122

АКТ

«25» апреля 2025 г.

Местонахождение оборудования РК г.Тобыл, ул. Гагарина 21
(адрес, здание, сооружение, цех)

Эксплуатант КофТО "КАЖсервис"
(наименование)

Наименование оборудования МДР Шмель 11А

В процессе сервисного обслуживания МДР Шмель 11А, 2003 г.в. гос.номер 472АА10 было установлено, что не требуют замены следующие запасные части:

1. Пистолет разметочный 288-477 – 1шт.
2. Сетка фильтра 287-032 1 шт.
3. Седло клапана 222-795 – 1 шт
4. Соединение к помпе 184283 – 1 шт.

По согласованию сторон замена не производилась

Представитель ТОО «СТиМ-АЗИЯ» _____ А.Толкачев

Представитель эксплуатанта _____ Главный механик Гуртаренко А.А