Қазақстан Республикасы
Астана қаласы
Тұран даңғылы, 56 үй, 136
ЖСН 840928402578
тел: +7 701 546 89 66

Республика Казахстан
город Астана
пр. Туран, дом 56, 136
ИИН 840928402578
тел: +7 701 546 89 66

ИП «ЦОДИ» является дистрибьютором и техническим партнером производителя полиграфов «Диана» компании ООО «Поликониус» на территории Республики Казахстан

Акт о результатах проведения технического обслуживания
№ 534Г/25

г. Астана «05» мая 2025 г.

Техническое обслуживание произвел: ____Абдулла Б.Б.__ ИП_»ЦОДИ»_ (ТОО «Baiken LTD»)_
(Ф.И.О., должность специалиста)

Основание _Акт приема-передачи оборудования №534А/25 от «02» мая 2025 г._____
(Номер и дата акта приема-передачи товара на техническое обслуживание)

Был проведен технический осмотр следующего оборудования:

№ п.п.	Наименование	Серийный номер	Кол-во	Результат осмотра (Исправен/ Неисправен, Рекомендуется к ремонту/Рекомендуется к замене и т.д.).
1.	Устройство контроля и оценки физиологических процессов	2317	1	Исправно
2.	Датчик ВДХ	4.00840	1	Исправен
3.	Датчик НДХ	3.00840	1	Исправен
4.	Датчик АД	-	1	Исправен
5.	Датчик ТРМ1	5.00840	1	Исправен
6.	Датчик ТРМ2	6.00840	1	Исправен
7.	Датчик ФПГ	8.00840	1	Исправен
8.	Датчик ППГ	7.00840	1	Исправен
9.	Датчик КГР многоразовый	1.00840	1	Исправен
10.	Датчик КГР одноразовый	2.00840	1	Исправен
11.	Микрофонный датчик (петличка)	-	1	Исправен
12.	ССП	-	1	Исправен
13.	Web-камера	Logitech	1	Исправна

14.	Ноутбук	Hp CND5255D56	1	Исправен
15.	Наушники	-	1	Исправны
16.	Цифровая координатная ручка	Даджет	1	Не исправна
17.	Разветвитель микрофонный	-	1	Исправен
18.	UZB переходник	-	1	Исправен
19.	Кабель проверки датчика КГР	-	1	Исправен
20.	Затемняющая крышка	-	1	Исправна

В ходе проведения технического обслуживания были осуществлены следующие действия:
1) Внешний осмотр сенсорного блока, датчиков, чехла, комплектующих на предмет: - исправности соединительных кабелей; - исправности и целостности соединительных трубок; - исправности и надежности фиксации разъемов; - на присутствие коррозии; - на наличие пыли, грязи; - на предмет механических повреждений; - состояние гальванических покрытий; - исправности пневморазъемов.
2) Чистка датчиков на предмет удаления пыли и грязи, состояния гальванических покрытий;
3) Тестирование датчиков (НДХ, ВДХ, ППГ, ФПГ, КГР1, КГР2, ТРМ1, ТРМ2, АД) с помощью программного обеспечения;
4) Регулирование пружин датчиков дыхания;
5) Техническая проверка функционирования комплектующих ПКП «Диана»;
6) Настройка чувствительности каналов фиксации физиологических процессов;
7) Чистка пневмосистемы датчика АД, запасная плечевая манжета.
8) Проверка показаний канала АД с помощью подключения дополнительного внешнего аналогового манометра;
9) Замена текстильных застежек датчиков КГР и ФПГ;
10) Установка необходимых сервисных настроек ноутбука; 10) Установка программного обеспечения версии 7.9.1. с продлением ТО на два года.

Выводы и комментарии специалиста:
ПКП «Диана» заводской номер №2317– исправен.

Рекомендации:
1) Установить (обновить) антивирусную программу для защиты от вредоносных программ ноутбука.

Заказчик с результатами технического обслуживания согласен, претензий не имеет.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр получен Заказчиком, второй Исполнителем.

От заказчика _____ / _____ /"____" _____ 2025 г.
(Ф.И.О.) *(Подпись)* *(Дата)*

Специалист Абдулла Б.Б / _____ /"05" 05 2025 г.
(Ф.И.О.) *(Подпись)* *(Дата)*

«ЦОДИ»