Акт выполненных работ

По договору № 239 от 19.05.2025, Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта

	Наименование	Ед.измерения	Кол-во	Цена,тг	Сумма,без НДС
1	Техническое обслуживание,диагностика, ремонт,замена водяного насоса (помпы) а/м Skoda Super B8	Услуга	1	47000	47000

Итого: 47000

Директор ИП Автолидер Шанаурин К.А.

Начальник Академии
полковник: А.К. Токушев

Услуга выполнена в полном объеме, согласно технической спецификации, расхождений не выявлено. Проведено по книге ТО и ремонта.

Начальник подразделения (начальник пункта)
младший сержант Л. Цухин.

03.06.2025г.