Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4401

__ _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
1	Гарнитура Мини Диск	1	2014 г.	2410001228	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: У гарнитуры сломан разъём подключения. Кабель питания перетёрт в нескольких местах. Левый динамик не воспроизводит звук. Амбушюры деформированы и потрескались. На корпусе микрофона обнаружены следы повреждения. Контактная группа внутри разъёма расшатана.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Казақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» индивидуальный предприниматель ЖСН/ИИН 770518403610 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4402

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
2	Шнур Микрофон	1	2014 г.	2410001230	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Шнур микрофона имеет повреждение изоляции. При подключении наблюдаются помехи в сигнале. Металлический штекер деформирован. При проверке сопротивления выявлен обрыв одной жилы. Фиксация в разъёме неустойчивая. Нарушена целостность экранирующей оплётки.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4403

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
3	Мини диск	1	2014 г.	2410000256	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: На корпусе мини-диска имеются сколы и трещины. Механизм открытия не фиксируется. Защитное окно заклинило в открытом положении. Диск не считывается в проигрывателе. Магнитный слой частично повреждён. Отсутствует заводская маркировка.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4404

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
4	Кроссовер	1	2008 г.	2410000255	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Кроссовер не подаёт сигнал на выходные клеммы. Один из фильтрующих модулей перегорел. Печатная плата имеет тёмные следы прогара. Корпус устройства повреждён с одной стороны. Крепления платы оторваны. Питание на входе нестабильно.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4405

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
5	Активный пульт	1	2008 г.	2410000165	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Активный пульт не включается при подаче питания. Сетевой разъём расшатался. Один из регуляторов громкости сломан. Световая индикация не работает. Плата питания имеет следы оплавления. Сломан переключатель канала.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4406

__ _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
6	Звуко усилительная система	1	2014 г.	2410001227	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Динамики звукоусилительной системы не реагируют на входной сигнал. Корпус усилителя повреждён. Один из каналов выдает только шум. Внутри корпуса отошла плата управления. Разъём аудиовхода сломан. Усилитель не проходит самотестирование.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4407

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
7	Микшерный пульт	1	2008 г.	2410001224	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Кнопки микшерного пульта работают с заеданием. Сломан регулятор одного из каналов. При подаче сигнала слышен фоновый шум. Световые индикаторы не работают. Пластиковая панель деформирована. Входной разъём не фиксирует кабель.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4408

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
8	Концертная сцена	1	2008 г.	2410000237	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Несущая рама концертной сцены деформирована. Сварные швы на одной из опор частично разрушены. Поверхность настила имеет вмятины. Механизмы фиксации модулей сцены повреждены. Металлические элементы проржавели. Сломана одна из боковых стоек.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4409

__ _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
9	Мини диск	1	2008 г.	2410001233	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Диск заклинивает при вращении в приводе. Поверхность носителя поцарапана. На корпусе мини-диска выявлены трещины. Защитный механизм не закрывается. При считывании возникают ошибки. Внутренняя часть механизма сломана.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4410

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплуатацию	Инвентарный номер	% амортизация	Балансовая стоимость
10	Мультикор	1	2014 г.	2410001226	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Внешняя изоляция мультикора повреждена по всей длине. Несколько аудиолиний не проводят сигнал. Разъёмы на концах расшатаны. Металлические штыри деформированы. Пайка в одной из вилок нарушена. Общий экран кабеля частично разрушен.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4411

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
11	Подставка под микрофон	1	2014 г.	2410001223	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Основание подставки под микрофон сломано. Винтовой фиксатор не удерживает стойку. При раскладывании механизм заклинивает. Верхняя часть держателя деформирована. Резьба крепёжных элементов повреждена. Пластик корпуса имеет трещины.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4412

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
12	Радиосистема	1	2014 г.	2410000243	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Приёмник радиосистемы не реагирует на включение. Один из передатчиков не связывается с базой. Антенна повреждена и не фиксируется. Корпус передатчика треснул. Разъём питания расшатался. Сломан крепёжный элемент поясного блока.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4413

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
13	Стробоскоп	1	2014 г.	2410000264	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Лампа стробоскопа не срабатывает при подаче сигнала. Плата управления перегрета. Разъём питания сломан. Корпус деформирован и имеет вмятину. Один из отражателей повреждён. Световой элемент вышел из строя.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4414

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
14	Головка для детанатора	1	2017 г.	2410001282-1	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Контактная головка не фиксируется в гнезде. Нарушена целостность изоляции. Проводка внутри корпуса частично оплавлена. Корпус деформирован при транспортировке. Разъём подключения повреждён. Внутренние элементы головки расшатались.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4415

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
15	Головка для детанатора	1	2017 г.	2410001282-2	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Устройство не реагирует на управляющий сигнал. Кабель подключения имеет обрыв. Корпус имеет следы механического повреждения. Контактные группы расшатаны. Световая индикация не работает. Механизм фиксации головки сломан.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4416

__ _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплуатацию	Инвентарный номер	% амортизация	Балансовая стоимость
16	Головка для детанатора	1	2017 г.	2410001282-3	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: При осмотре выявлены трещины на крепёжной части корпуса. Разъём питания отошёл от платы. Элемент внутренней схемы перегорел. Механизм подключения не срабатывает. Контактная площадка повреждена. Защитный кожух отсутствует.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4417

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
17	Головка для детанатора	1	2017 г.	2410001282-4	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Головка имеет сколы на корпусе. Центральный контакт отошёл от посадочного места. Проводка перегорела в точке соединения. Изоляция на кабеле потрескалась. Крепление к стойке сломано. Сигнал не проходит к выходу.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Казақстан Республикасы Алматы қаласы ЖК «Омарова» ЖСН/ИИН 770518403070 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4418

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплуатацию	Инвентарный номер	% амортизация	Балансовая стоимость
18	Головка для детанатора	1	2017 г.	2410001282-5	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Корпус устройства сильно деформирован. Один из проводов оборван у основания. Вилка подключения треснула. Отсутствует пломба заводской сборки. Внутренние детали расшатаны. Место пайки отошло от платы.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4419

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
19	Головка для детанатора	1	2017 г.	2410001282-6	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Резьбовая часть корпуса имеет повреждение. Гнездо подключения сместилось внутрь. Провод сигнала оборван. При подключении отсутствует контакт. Основание головки треснуло. Металлические элементы окислились.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" М.П _____ Омарова А.К.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4420

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
20	Головка для детанатора	1	2017 г.	2410001282-7	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Контактный узел разрушен. Наружный корпус повреждён при нажатии. Световая индикация отсутствует. Плата внутри корпуса расколота. Место фиксации головки смещено. Провод соединения отсоединился.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4421

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
21	Головка для детанатора	1	2017 г.	2410001282-8	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Разъём питания сломан, контакт отсутствует. Корпус имеет сквозную трещину. Контактная группа расшатана. Элемент крепления не удерживает головку. Изоляция проводки повреждена. При подключении не фиксируется сигнал.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4422

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
22	Головка для детанатора	1	2017 г.	2410001282-9	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Головка деформирована, смещена ось крепления. На плате имеются признаки оплавления. Провод сигнала оборван у основания. Входной разъём не удерживает вилку. Механизм фиксации расшатался. Наружный корпус треснул в нижней части.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4423

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплуатацию	Инвентарный номер	% амортизация	Балансовая стоимость
23	Головка для детанатора	1	2017 г.	2410001282-10	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Центральный контакт головки выдавлен внутрь. Пластик корпуса рассохся и покрылся трещинами. Разъём повреждён, пайка оборвана. Крепёжные винты отсутствуют. Металлическая площадка имеет вмятину. Внутренняя плата расшатана.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4424

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
24	Головка для детанатора	1	2017 г.	2410001282-11	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Контактная площадка отпаялась. Поверхность корпуса деформирована. Штекер не входит в гнездо. Место крепления головки сломано. Изоляция проводов нарушена. Световая индикация не работает.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» индивидуальный предприниматель ЖСН/ИИН 770518403070 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4425

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплуатацию	Инвентарный номер	% амортизация	Балансовая стоимость
25	Головка для детанатора	1	2017 г.	2410001282-12	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Устройство не отвечает на сигнал. Механизм подключения вышел из строя. Контактные элементы не прижимаются. Обнаружена трещина на основании корпуса. Один из проводов отсоединился. Защитный кожух отсутствует.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Казакстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» индивидуальный предприниматель ЖСН/ИИН 770518403070 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4426

__ _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
26	Головка для детанатора	1	2017 г.	2410001282-13	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Место пайки перегорело. Корпус головки имеет боковой скол. Разъём расшатался. Пластина фиксации не закреплена. В кабеле обнаружен обрыв. Внутренний блок не подаёт питание.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": М.П. _____ Омарова А.К.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Казақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» индивидуальный предприниматель ЖСН/ИИН 770518403870 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4427

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
27	Головка для детанатора	1	2017 г.	2410001282-14	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Контактный элемент треснул у основания. Кабель соединения пережат. Нарушена герметичность корпуса. Фиксатор головки поломан. Пайка сигнального провода отслоилась. Световой индикатор не срабатывает.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4428

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
28	Фара рудничная	1	2017 г.	2410001267-1	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Защитное стекло фары разбито. Корпус деформирован. Аккумуляторная батарея не держит заряд. Контактные клеммы окислились. Ремень крепления изношен. Переключатель режимов не фиксируется.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4429

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
29	Фара рудничная	1	2017 г.	2410001267-2	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Механизм включения фары заклинил. Линза треснута. На корпусе имеются следы удара. Аккумулятор не заряжается. Основание фары сломано. Провод питания оголён.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4430

__ _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
30	Фара рудничная	1	2017 г.	2410001267-3	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Фара не загорается при включении. Контакт на аккумуляторе отсутствует. Защитное стекло повреждено. Один из винтов крепления сломан. Внутри корпуса выявлена влага. Ремень крепления разорван.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4431

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
31	Фара рудничная	1	2017 г.	2410001267-4	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Поверхность линзы имеет потёртости. Контактная плата перегрета. Разъём зарядки не работает. Аккумулятор полностью разряжен. Механизм крепления деформирован. При включении фара не реагирует.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4432

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
32	Фара рудничная	1	2017 г.	2410001267-5	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Зафиксирована трещина по корпусу. Световой элемент не загорается. Внутренний отсек имеет следы коррозии. Аккумулятор отсутствует. Переключатель не возвращается в исходное положение. Стекло мутное.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4433

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплуатацию	Инвентарный номер	% амортизация	Балансовая стоимость
33	Фара рудничная	1	2017 г.	2410001267-6	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Крепление батарейного отсека повреждено. Металлический обод отошёл от корпуса. Контактная площадка окислена. Световой поток нестабилен. Ремень крепления разошёлся. Кнопка включения не срабатывает.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4434

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
34	Фара рудничная	1	2017 г.	2410001267-7	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Аккумулятор не заряжается. Механизм замка батареи сломан. Защитный рассеиватель треснул. Светодиод не работает. Корпус фары изогнут. При нажатии на кнопку нет реакции.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4435

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
35	Фара рудничная	1	2017 г.	2410001267-8	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Переключатель режимов не работает. Отсек для аккумулятора не закрывается. Клеммы внутри корпуса выдавлены. Вентиляционное отверстие забито. Световая индикация не активна. Корпус треснул у основания.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Казақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» индивидуальный предприниматель ЖСН/ИИН 770518403870 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4436

__ _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
36	Фара рудничная	1	2017 г.	2410001267-9	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Контактная площадка выгорела. Один из светодиодов не работает. Плата питания деформирована. Корпус покрыт трещинами. Включение происходит с перебоями. Батарейный отсек не держит крышку.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4437

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
37	Фара рудничная	1	2017 г.	2410001267-10	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Фара не держится в креплении. Механизм регулировки расшатан. Световой поток отсутствует. Проводка внутри фары повреждена. Кнопка включения утоплена. Корпус имеет множественные трещины.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4438

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
38	Фара рудничная	1	2017 г.	2410001267-11	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Световой блок не включается. Разъём зарядки отсутствует. Аккумуляторная батарея вышла из строя. Защитное стекло треснуто. Контактная группа перегрета. Ремень крепления порван.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Казақстан Республикасы Алматы қаласы кәсіпкер ЖК «Омарова» ЖСН/ИИН 770516403670 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4439

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
39	Фара рудничная	1	2017 г.	2410001267-12	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Питание не подаётся на светодиод. Корпус рассохся и не фиксируется. Аккумулятор теряет заряд за 5 минут. Плата управления не функционирует. Разъём питания сломан. Индикаторы не загораются.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4440

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
40	Фара рудничная	1	2017 г.	2410001267-13	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Линза мутная и не пропускает свет. Аккумулятор не активен. Механизм крепления головки сломан. Контакты питания треснули. Пластиковый корпус рассохся. Светодиод не реагирует на подачу тока.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» ЖСН/ИИН 770518403070 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4441

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
41	Фара рудничная	1	2017 г.	2410001267-14	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Крепление разъёма расшатано. Контактный кабель выскальзывает из корпуса. Защитное стекло треснуло. При включении свет моргает. Плата индикации перегрета. Металлический обод ослаблен.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4442

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
42	Фара рудничная	1	2017 г.	2410001267-15	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: На корпусе фары зафиксированы трещины. Внутренний блок не работает. Питание поступает с перебоями. Аккумулятор не заряжается. Шнур подключения повреждён. Основание деформировано.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4443

__ _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
43	Фара рудничная	1	2017 г.	2410001267-16	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Светодиод выдает слабый поток. Микросхема блока питания перегорела. Корпус корпуса ослаблен. Разъём не фиксирует кабель. При включении слышен треск. Кнопка западает внутрь.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4444

__ _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
44	Лампа светодиодная	1	2017 г.	2410001266-1	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Светодиодная лампа не включается. Контактная группа выгорела. Колба лампы треснута. Плата управления перегрета. Микросхема питания повреждена. При проверке ток не проходит.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4445

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
45	Лампа светодиодная	1	2017 г.	2410001266-2	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: На цоколе лампы обнаружено окисление. Питание не поступает на светодиоды. Механизм фиксации лампы сломан. Плата управления имеет следы оплавления. Корпус треснул при установке. Свет не подаётся при включении.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4446

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплуатацию	Инвентарный номер	% амортизация	Балансовая стоимость
46	Лампа светодиодная	1	2017 г.	2410001266-3	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Контакты на плате расшатались. Один из светодиодов перегорел. Корпус лампы деформирован. Защитная оболочка отсутствует. Микросхема не реагирует на питание. Крепление цоколя повреждено.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4447

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
47	Лампа светодиодная	1	2017 г.	2410001266-4	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Плата индикации с трещиной. На одном из контактов выгорела дорожка. Свет не проходит через матовую колбу. Разъём подсоединения нестабилен. Элемент охлаждения отсутствует. Микротрещины на корпусе.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4448

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
48	Лампа светодиодная	1	2017 г.	2410001266-5	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Светодиодная матрица выдает искажение света. Контакты цоколя расшатаны. Корпус лампы треснул при откручивании. Отсутствует один из драйверов. Теплоотвод не закреплён. Электрическая цепь нестабильна.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4449

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
49	Лампа светодиодная	1	2017 г.	2410001266-6	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Питание подается с перебоями. Светодиоды мигают. Плата расшатана в корпусе. Один из выводов отломан. Колба не держится на основании. Обнаружены следы перегрева.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4450

__ _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
50	Лампа светодиодная	1	2017 г.	2410001266-7	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Микросхема питания не работает. Цоколь лампы треснул. Контакты оторвались от платы. Корпус лампы отошёл от основания. Световой поток отсутствует. Колба выскальзывает при наклоне.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4451

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
51	Лампа светодиодная	1	2017 г.	2410001266-8	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Электрическая цепь прерывается при нагреве. Корпус имеет осевую трещину. Светодиодная часть отошла от платы. Цоколь выдавлен внутрь. Пайка оборвана. Свет гаснет через несколько секунд.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4452

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
52	Лампа светодиодная	1	2017 г.	2410001266-9	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: При включении лампа издаёт треск. Корпус покрыт микротрещинами. Контактная группа ослаблена. Плата управления перегрета. Светодиод не загорается. Цоколь окислен.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» ЖСН/ИИН 770518403070 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4453

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
53	Лампа светодиодная	1	2017 г.	2410001266-10	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Отражатель внутри лампы треснул. Питание не поступает на плату. Светодиод не фиксируется. Механизм резьбового крепления повреждён. Корпус лампы перекошен. Изоляция нарушена.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4454

__ _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплуатацию	Инвентарный номер	% амортизация	Балансовая стоимость
54	Лампа светодиодная	1	2017 г.	2410001266-11	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Микросхема управления не подаёт сигнал. Колба разбита. Основание перегрето. Контакт отвалился от платы. Светодиоды не работают. Крепление треснуло при демонтаже.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4455

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
55	Лампа светодиодная	1	2017 г.	2410001266-12	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Плата индикации выдает искажение. Разъём не держит контакт. Один светодиод потух. Цоколь повреждён при установке. Колба ослабла. Пластик рассохся.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» ЖСН/ИИН 770518403070 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4456

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
56	Лампа светодиодная	1	2017 г.	2410001266-13	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Свет падает неравномерно. Один контакт отсутствует. Электропитание не поступает. Плата выдает ошибку. Корпус лампы деформирован. Цоколь треснул у основания.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4457

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
57	Лампа светодиодная	1	2017 г.	2410001266-14	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Разъём питания выдавлен. Микросхема не реагирует на подачу тока. Колба мутная. Контакты платы перегреты. Свет не включается. Основание цоколя треснуто.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4458

__ _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
58	Мини диск	1	2014 г.	2410000695	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Поверхность мини-диска поцарапана. Механизм считывания не запускается. Защитный кожух треснул. Металлическое кольцо отошло от центра. Магнитный слой частично стёрт. Устройство не распознаётся.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Казақстан Республикасы Алматы қаласы жеке меншік сот орындаушысы ЖК «Омарова» ЖСН/ИИН 770918403070 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4459

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
59	Мини диск	1	2014 г.	2410000697	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: На поверхности диска — кольцевая трещина. Крышка не закрывается. При считывании возникает сбой. Отсутствует заводская маркировка. Механизм заклинил при открытии. Слой данных повреждён.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4460

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплуатацию	Инвентарный номер	% амортизация	Балансовая стоимость
60	Мини диск	1	2014 г.	2410000698	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Диск не определяется в нескольких устройствах. Сломан фиксатор кожуха. Поверхность поцарапана. Пластик корпуса потрескался. Механизм вращения блокируется. Слой покрытия стёрт у центра.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» ЖСН/ИИН 770518403670 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4461

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
61	Мини диск	1	2014 г.	2410000699	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Корпус поцарапан по всей поверхности. Магнитный слой частично истёрт. Механизм вращения диска заклинивает. Металлическое кольцо смещено. Контактные дорожки потускнели. Фиксатор ленты не срабатывает. Оболочка деформирована.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4462

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
62	Цифровая видео камера	1	2014 г.	2410000691	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Линза объектива поцарапана. Матрица выводит искажённое изображение. Петли экрана расшатаны. Корпус имеет следы падений. Батарея не заряжается. Кнопки управления не реагируют. Разъём питания не фиксируется.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4463

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
63	Ель искуственный	1	2019 г.	2410001587	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Каркас изогнут в центральной секции. Крепления веток ослаблены. Иголки выцветшие и осыпаются. Нижние соединения расшатаны. Основание деформировано. Пластик хрупкий по всей длине. Цветовой оттенок неравномерный. Декоративные элементы отсутствуют.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4464

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
64	Ель искуственный	1	2019 г.	2410001586	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Центральная штанга треснута. Металлические крепления проржавели. Иголки частично утрачены. Форма веток нарушена. Кронштейны расшатаны. Пластиковые элементы обломаны.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4465

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
65	Факс телефон	1	2017 г.	2410001382	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Панель управления не откликается. Ролик подачи бумаги заедает. Экран не отображает символы. Сканирующая линейка загрязнена. Крышка не закрывается плотно. Разъём телефонной линии болтается. Корпус треснул на углу.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» индивидуальный предприниматель ЖСН/ИИН 770518403670 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4466

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
66	Факс телефон	1	2017 г.	2410001383	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Картридж не распознаётся устройством. Подача бумаги нестабильна. Клавиши западают при нажатии. Механизм протяжки шумит. Шлейфы соединений ослаблены. Передача сигнала прерывается.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Казақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» индивидуальный предприниматель ЖСН/ИИН 770518403670 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4467

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
67	Сплит система	1	2015 г.	2410000859	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Компрессор перегревается при запуске. Фреоновая магистраль разгерметизирована. Жалюзи не регулируются. Конденсат не отводится. Испаритель покрыт налётом. Панель управления не активна.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4468

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
68	Пылесос	1	2021 г.	2410000917	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Двигатель издаёт запах гари. Фильтр засорён пылью. Шланг утратил герметичность. Корпус с трещинами в основании. Щётка деформирована. Механизм смотки кабеля не работает.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Казақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» индивидуальный предприниматель ЖСН/ИИН 770515403070 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4469

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
69	Монитор жидкокристалический	1	2017 г.	2410001239	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Матрица с полосами по экрану. Петли крепления экрана ослаблены. Цветопередача искажена. Порт VGA не работает. Корпус с вмятинами по углам. Блок питания не подаёт ток. Кнопки меню не активны.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4470

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
70	Ноутбук	1	2018 г.	2410001421	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Экран мерцает при открытии. Клавиатура не срабатывает в центре. Разъём зарядки расшатался. Аккумулятор не удерживает заряд. Петли крышки сломаны. Материнская плата не инициализируется. Порты USB отсутствуют в системе. Система не загружается полностью.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4471

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
71	Ноутбук	1	2018 г.	2410001422	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Экран покрыт царапинами. Клавиатура залипает при нажатии. Аккумулятор не заряжается. Разъём питания расшатан. Вентилятор издаёт посторонние шумы. Материнская плата не определяет жёсткий диск. Петли крышки не фиксируются. USB-порты не работают.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4472

__ _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
72	Ноутбук	1	2018 г.	2410001423	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Шлейф экрана перебит. Тачпад не реагирует на касания. Аккумулятор вздулся. Клавиши выдавлены. Корпус расслоен по швам. Порты LAN и USB не функционируют. Материнская плата перегревается.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4473

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплуатацию	Инвентарный номер	% амортизация	Балансовая стоимость
73	Колонный кондиционер	1	2014 г.	2410000627	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Испаритель засорён. Компрессор работает с перегревом. Фреоновая магистраль нарушена. Панель управления отключается. Жалюзи не двигаются. Уровень шума превышает норму. Корпус имеет вмятины.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4474

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
74	Колонный кондиционер	1	2014 г.	2410000630	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Фильтры покрыты налётом. Радиатор частично засорён. Плата управления не подаёт сигнал. Вентилятор заклинивает при старте. Корпус деформирован в нижней части. Датчики температуры не срабатывают. Панель переключения не фиксируется.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4475

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
75	Колонный кондиционер	1	2012 г.	2410000584	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Компрессор сильно вибрирует. Жалюзи заблокированы. Испаритель загрязнён пылью. Конденсат не уходит по дренажу. Модуль питания нестабилен. Кабель повреждён у ввода. Панель управления отключается самопроизвольно. Корпус треснут по бокам.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4476

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплуатацию	Инвентарный номер	% амортизация	Балансовая стоимость
76	Цветы искуственные для сцены	1	2019 г.	2410001555	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Основа декоративных элементов выцвела. Материал утратил форму. Каркас изогнут по вертикали. Искусственные лепестки отслоились. Проволока в стеблях обнажилась. Крепления сломаны. Пластиковые элементы хрупкие.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4477

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
77	Компьютер	1	2011 г.	2410000059	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Материнская плата не запускается. Жёсткий диск не определяется BIOS. Блок питания не работает. Кулер не вращается. Порты USB не реагируют. Корпус деформирован в районе кнопки включения. Кнопка питания залипает.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4478

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
78	Ноутбук	1	2014 г.	2410000061	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Матрица экрана выгорела в центре. Тачпад не активен. Клавиши стерты и не срабатывают. Разъём питания не фиксируется. Вентилятор шумит при запуске. Батарея быстро разряжается. Система не загружается.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

МП

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4479

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
79	Ноутбук	1	2014 г.	2410000062	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Экран с мёртвыми пикселями. Клавиатура частично не работает. Петли крышки сорваны. Разъём зарядки отошёл от платы. Блок питания отсутствует. Корпус поцарапан и треснул. Батарея не держит напряжение.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Казақстан Республикасы Алматы қаласы МП ЖК «Омарова» Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4480

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
80	Ноутбук	1	2014 г.	2410000063	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Сломаны петли между экраном и корпусом. Материнская плата не определяет память. Встроенный микрофон не работает. Клавиши заедают. Корпус с трещинами у основания. Тачпад не реагирует. Порты HDMI и USB не активны. Система выключается произвольно.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4481

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
81	Ноутбук	1	2014 г.	2410000064	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Экран мерцает при движении крышки. Клавиатура частично не работает. Тачпад не реагирует. Аккумулятор вздулся. Разъём питания не фиксирует штекер. Порты USB отключаются во время работы. Материнская плата не запускается. Система зависает при загрузке.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4482

__ _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
82	Ноутбук	1	2016 г.	2410000860	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Петли расшатаны и заклинивают. Экран повреждён в верхнем углу. Тачпад теряет чувствительность. Батарея не заряжается. Разъём наушников не работает. Процессор перегревается. Клавиши стерты до основания.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4483

__ _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
83	Компьютер	1	2014 г.	2410000065	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Жёсткий диск не определяется BIOS. Слот оперативной памяти неактивен. Кулер не вращается. Питание не подаётся при включении. Системная плата повреждена. Порты USB неисправны. Корпус погнут по бокам.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4484

__ _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
84	Компьютер	1	2010 г.	2410000058	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Материнская плата не запускается. Процессор сильно перегревается. Видеокарта не даёт изображение. Память не удерживается в слотах. Порт питания отходит. USB-порты отсутствуют в системе. Кнопка питания не нажимается.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Казақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» ЖСН/ИИН 770518403070 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4485

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
85	Компьютер	1	2014 г.	2410000066	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Жёсткий диск стучит при включении. Оперативная память не определяется. Вентилятор издаёт вибрации. Разъёмы разболтаны в корпусе. Кнопка включения не срабатывает. Корпус с царапинами и трещинами. Слот видеокарты обуглен.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner