Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4486

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
86	Рабочая станция ПК	1	2014 г.	2410000261	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Плата питания перегорела. Процессор перегревается сразу после включения. Жёсткий диск не активен. Модули памяти сгорели. Кулер отсутствует. Корпус со следами деформации. Интерфейсы не определяются системой.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" М.П. Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4487

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
87	Коммутатор	1	2014 г.	2410000262	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Сетевые порты не функционируют. Индикаторы не загораются. Питание не подаётся от адаптера. Плата управления перегорела. Разъёмы расшатаны. Корпус с трещинами на боковой панели. Прошивка не загружается.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" М.П Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4488

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
88	Сплиттер	1	2014 г.	2410000263	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Разъёмы не фиксируют штекеры. Передача сигнала прерывистая. Корпус деформирован. Индикаторы не горят при работе. Пайка внутри нарушена. Кабель питания оборван. Плата внутри перегрета.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4489

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
89	Генератор влажного газа	1	2014 г.	2410000266	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Элемент нагрева не активен. Датчики влажности не срабатывают. Корпус устройства деформирован. Подача воды не осуществляется. Клапан подачи воздуха заклинивает. Сетевой кабель перебит. Электронный блок не реагирует.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" М.П. Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4490

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
90	Контролер для управление пульта	1	2014 г.	2410000267	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Кнопки заедают при нажатии. Разъём интерфейса не удерживает кабель. Плата управления не активна. Корпус повреждён в основании. Индикаторы не работают. Процессорный модуль перегревается. Передача сигнала не осуществляется.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": М.П Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4491

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
91	Прожектор светодиодный головы	1	2014 г.	2410000269	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Светодиоды не загораются. Мотор поворота головки неактивен. Блок питания не включается. Плата управления перегрета. Разъёмы не держат подключение. Крепления корпуса ослаблены. Панель управления не откликается.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4492

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
92	Прожектор интелл сетодиодный	1	2014 г.	2410000270	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Изображение не проецируется. Световой поток не регулируется. Электронная панель не реагирует. Кабель питания перебит. Корпус с вмятинами. Управляющий блок перегревается. Датчики не фиксируют команду.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4493

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
93	Стробоскоп	1	2014 г.	2410001234	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Импульс не срабатывает при активации. Плата управления повреждена. Лампа внутри не загорается. Питание подаётся нестабильно. Корпус треснут у креплений. Панель регулировки отключена. Охлаждение не функционирует.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": М.П. Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4494

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
94	шкаф	1	2017 г.	2410001375	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Дверцы провисли. Петли расшатались. Полки деформированы. Задняя стенка отсоединилась. Фурнитура отсутствует частично. Кромка отклеилась. Покрытие вздулось внизу.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" М.П Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4495

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
95	Сахна задник	1	2014 г.	2410000604	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Материал утратил форму. Крепления не удерживают полотно. Ткань выцвела неравномерно. Каркас перекошен. Швы разошлись. Общий вид изношен. Цвет поблёк.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4496

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
96	Сцены с пультом с голубой экраном	1	2014 г.	2410000601	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Пульт управления не работает. Питание не поступает к экрану. Крепление сцены повреждено. Поверхность экрана поцарапана. Механизм регулировки расшатан. Система управления перегревается. Изображение не выводится.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4497

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
97	Кобыз	1	2019 г.	2410001493	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Гриф рассохся по всей длине. Струны проржавели. Покрытие облупилось по краям. Колки не держат натяжение. Обечайка с трещинами. Лады стёрты. Резонатор ослаблен.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4498

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
98	Прима	1	2008 г.	2410000594	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Гриф искривлён вдоль оси. Колки ослаблены и не удерживаются. Струны истёрты и не звучат. Поверхность покрыта потёртостями. Обечайка с трещинами по кромке. Лады деформированы. Резонатор с глухим звучанием. Покрытие утратило блеск.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": М.П Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №4499

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
99	Бас домбыра	1	2010 г.	2410000596	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Гриф отклонён в верхней части. Колки не обеспечивают натяжения. Струны проржавели и провисли. Швы корпуса ослаблены. Резонатор искажает звучание. Обечайка треснула по соединению. Покрытие потускнело. Форма нарушена по центральной оси.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" М.П Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44100

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
100	Баян	1	2010 г.	2410000586	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Кнопки залипают при игре. Мехи не обеспечивают герметичность. Клапаны работают неравномерно. Ремни изношены и растянуты. Облицовка корпуса отходит. Механизм звукоподачи деформирован. Корпус поцарапан с трёх сторон. Внутренний механизм шумит при нажатии.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" М.П. Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

100

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44101

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
101	Сыбызғы	1	2010 г.	2410000600	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Трещина вдоль канала. Губное отверстие изношено. Края углублений стерлись. Геометрия канала нарушена. Материал с признаками старения. Тональные отверстия не выдают нужный звук. Покрытие с потёртостями. Корпус с утратой формы.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44102

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
102	Мини диск	1	2015 г.	2410000829	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Механизм вращения не запускается. Корпус деформирован с угла. Магнитный слой поцарапан. Контактная дорожка стерта. Фиксатор крышки не держит. Чтение сбоевое. Шум при работе устройства. Шайба центра диска смещена.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": М.П Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

ЖК «Омарова»

102

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44103

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
103	Сплит система	1	2014 г.	2410000631	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Компрессор перегревается при работе. Жалюзи не перемещаются. Фреоновая трубка негерметична. Панель управления отключается. Корпус с трещиной по основанию. Фильтры засорены. Датчики не фиксируют температуру. Крепления расшатаны.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44104

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
104	Водяной емкость 3000 л	1	2016 г.	2410001118	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Стена корпуса покрыта трещинами. Верхняя крышка не закрывается. Шов сварки расслаивается. Клапан утратил герметичность. Прокладка дна сместилась. Крепления крышки ослаблены. Поверхность бака ржавая. Пластик хрупкий и ломкий.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" М.П. Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44105

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
105	Проекционный экран	1	2016 г.	2410001119	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Поверхность экрана со складками. Полотно не фиксируется в корпусе. Края рулона деформированы. Каркас изогнут. Механизм сворачивания заклинивает. Основание рамы расшатано. Крепления сорваны. Петли не держат конструкцию.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": М.П Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44106

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
106	Звуко усилительная система	1	2016 г.	2410001239	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Динамики не передают сигнал. Плата усиления повреждена. Корпус с трещинами. Кабель питания обрывистый. Индикаторы не горят. Разъёмы не удерживают штекеры. Сигнал прерывается. Система не включается.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44107

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
107	Бильярд	1	2007 г.	2410000726	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Сукно порвано в центральной части. Лузы сместились. Основание стола неровное. Каркас разболтан. Опоры деформированы. Покрытие изношено. Доска искривлена. Металлические части проржавели.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" М.П Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44108

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
108	Профециональный стерео усилитель	1	2016 г.	2410001120	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Плата питания перегорела. Сигнал искажается на выходе. Кнопки залипают при нажатии. Вентилятор не вращается. Корпус погнут. Разъёмы неактивны. Панель управления не отвечает. Интерфейс подключения повреждён.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": М.П Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44109

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
109	Компьютер	1	2010 г.	2410000042	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Жёсткий диск стучит при запуске. Память не определяется. Плата перегревается. Корпус треснул у панели. Разъёмы болтаются. Кнопка питания не нажимается. Система не стартует. USB-порты не фиксируют устройства.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44110

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
110	Компьютер	1	2014 г.	2410000043	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Материнская плата не запускается. Процессор перегревается сразу после старта. Питание отключается спонтанно. Кулер не вращается. Видеокарта не выводит изображение. Порты аудио отсутствуют в системе. Корпус деформирован. Слот RAM с трещиной.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": М.П Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

110

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44111

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
111	Мини диск	1	2014 г.	241000110	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Механизм чтения не активен. Корпус с царапинами по периметру. Магнитная поверхность повреждена. Диск не вращается внутри оболочки. Контактное кольцо потускнело. Пластик с изломом. Крышка держится неплотно. Медиапоток обрывается.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": М.П Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

111

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44112

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
112	Лампа светодиодная	1	2017 г.	2410001353	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Светодиоды не горят. Рассеиватель треснут. Цоколь с выработкой. Микросхема драйвера неисправна. Контактная площадка обгорела. Проводка отсоединена внутри. Корпус перегревается при работе. Плата питания обуглена.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44113

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
113	Лампа светодиодная	1	2017 г.	2410001352	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Световой поток отсутствует. Цепь прерывается внутри драйвера. Радиатор перегревается. Цоколь деформирован. Контакты внутри корпуса отошли. Крепление плафона расшатано. Микросхема питания не активна. Токопроводящие дорожки стерлись.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44114

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
114	Колонный кондиционер	1	2014 г.	2410000112	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Компрессор работает с шумом. Панель управления не реагирует. Жалюзи заблокированы. Фильтр загрязнён пылью. Корпус со следами ржавчины. Разъёмы отсоединены. Температура не регулируется. Питание нестабильно.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" М.П. Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44115

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
115	Офисный мебель	1	2014 г.	2410000144	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Столешница поцарапана. Кромка отклеена. Петли не удерживают фасады. Опоры стола шатаются. Полка провисает. Поверхность вздута от влаги. Ручки отсутствуют. Крепления ослаблены.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44116

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
116	Сплит система	1	2015 г.	2410001385	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Компрессор не запускается. Плата управления перегорела. Корпус треснул. Фреоновая трубка негерметична. Жалюзи не двигаются. Фильтры загрязнены. Панель не откликается. Питание подаётся прерывисто.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": М.П. Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44117

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
117	Мини диск	1	2014 г.	2410000081	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Контакты с магнитным слоем не совпадают. Механизм считывания неисправен. Оболочка треснута. Центральная часть диска деформирована. Шайба фиксатор сместилась. Покрытие повреждено. Система не распознаёт диск. Дорожки чтения не читаются.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44118

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплуатацию	Инвентарный номер	% амортизация	Балансовая стоимость
118	Лампа светодиодная	1	2017 г.	2410001358	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Лампа не подаёт свет. Микросхема управляющего модуля перегорела. Цоколь не подключается к патрону. Ток не поступает на плату. Контакты расплавлены. Плафон деформирован. Драйвер неисправен. Корпус с признаками оплавления.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": М.П Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44119

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
119	Лампа светодиодная	1	2017 г.	2410001359	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Корпус повреждён в основании. Светодиоды не активируются. Контактные шлейфы разрушены. Рассеиватель мутный и поцарапан. Внутри наблюдаются следы нагрева. Механизм крепления ослаблен. Пайка отсоединена. Элемент не подаёт напряжения.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": М.П. _____ Омарова А.К.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44120

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
120	проектор с экраном	1	2014 г.	2410000080	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Оптический блок загрязнён. Объектив не фокусируется. Экран имеет заломы. Разъёмы соединения повреждены. Лампа проектора не запускается. Пыль попала внутрь корпуса. Элементы крепления расшатаны. Изображение отсутствует при включении.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": М.П. Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ЖК «Омарова» Республика Казахстан

120

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44121

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
121	проектор с экраном	1	2008 г.	2410000143	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Корпус экрана изогнут. Проводка питания разорвана. Матрица проектора повреждена. Объектив мутный. Панель управления не реагирует. Отражающее полотно поцарапано. Электропитание нестабильно. Элементы корпуса деформированы.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": М.П. Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44122

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
122	Компьютер	1	2014 г.	2410000050	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Материнская плата неисправна. Жесткий диск издаёт шум. Порты USB не работают. Корпус имеет вмятины. Система охлаждения не функционирует. Повреждены элементы питания. Клавиатура не реагирует. Блок питания перегрет.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": М.П. Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44123

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
123	Музыкальный аппарат	1	2008 г.	2410000145	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Аудиовыход отсутствует. Колонки не активируются. Электронная плата перегорела. Панель управления неактивна. Кнопки заедают. Сигнальный кабель оборван. Поверхность корпуса треснута. Питание подаётся с перебоями.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" М.П Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44124

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
124	Вещелка для верхней одежды	1	2015 г.	2410000765	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Основание расшатано. Крючки деформированы. Покрытие облупилось. Конструкция наклонена. Соединения болтаются. Металл ржавый. Ножки не устойчивы. Функциональность утрачена.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" М.П Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44125

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
125	Домбыра	1	2015 г.	2410000781-1	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Струны ослабли и изношены. Гриф имеет трещину. Лаковое покрытие стерлось. Колки не держат строй. Резонатор повреждён. Поверхность с царапинами. Форма корпуса деформирована. Звук приглушён.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": М.П. Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44126

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
126	Домбыра	1	2015 г.	2410000781-2	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Гриф деформирован вдоль оси. Струны утратили натяжение. Покрытие корпуса истёрто. Дека со следами рассыхания. Колки раскручиваются при настройке. Клеевые швы на корпусе нарушены. Звук искажён и нестабилен. Резонатор ослаблен по периметру.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" М.П. Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44127

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
127	Домбыра	1	2015 г.	2410000781-3	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Поверхность корпуса покрыта трещинами. Струны проржавели. Гриф смещён от центра. Фиксация колков нарушена. Резонатор не удерживает вибрации. Лады утратили чёткость. Дека отделяется от обечайки. Инструмент не держит строй.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" М.П Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44128

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
128	Домбыра	1	2015 г.	2410000781-4	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Гриф треснул в основании. Колки изношены и не фиксируют струны. Корпус покрыт глубокими царапинами. Лады стерлись от эксплуатации. Обечайка смещена относительно деки. Покрытие потускнело и облупилось. Дека отходит от корпуса. Резонатор деформирован изнутри.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44129

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
129	Домбыра	1	2015 г.	2410000781-5	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Гриф смещён от оси корпуса. Поверхность с глубокими царапинами. Струны утратили упругость и покрылись налётом. Фиксация колков ослаблена. Верхняя дека имеет мелкие трещины. Лады потеряли форму и стерлись. Покрытие полностью потускнело. Корпус издаёт глухой резонанс.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44130

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
130	Домбыра	1	2015 г.	2410000781-6	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Крепление грифа ослаблено. Лак на деке частично стёрт. Звук при игре приглушён. Гриф имеет боковой изгиб. Колковый механизм не фиксируется. Швы рассохлись в районе нижней обечайки. Резонатор частично расслаивается. Струны истёрты и покрыты ржавчиной.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": М.П Омарова А.К.

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ЖЕКЕ ТҰЛҒА ЖК «Омарова» ЖСН/ИИН 770516403670 Республика Казахстан

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44131

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
131	Домбыра	1	2015 г.	2410000781-7	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Гриф утратил форму. Колковый механизм разбалансирован. Покрытие на деке стерлось. Струны обрывочные и корродированы. Швы корпуса ослабли. Резонатор искажает звук. Форма корпуса деформирована. Лады смещены вдоль грифа.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Казахстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» дербес кәсіпкер ЖСН/ИИН 770518403870 Республика Казахстан

131

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44132

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
132	Домбыра	1	2015 г.	2410000781-8	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Звук глухой и нестабильный. Гриф искривлён по оси. Покрытие корпуса с трещинами. Колки прокручиваются без усилия. Резонатор потерял акустические свойства. Швы на деке рассохлись. Поверхность инструмента потёрта. Лады просажены неравномерно.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44133

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
133	Домбыра	1	2015 г.	2410000781-9	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Гриф отклеивается от корпуса. Струны потеряли упругость. Верхняя дека с вмятинами. Покрытие облупилось по краям. Резонатор не усиливает звук. Крепление колков ослабло. Обечайка нарушена по форме. Швы инструментальной коробки раскрылись.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": Омарова А.К.

МП

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44134

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
134	Домбыра	1	2015 г.	2410000781-10	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Передняя дека растрескалась. Гриф отходит при нажатии. Колковая головка изношена. Струны деформированы и ржавые. Швы в нижней части корпуса раскрылись. Лады сильно стёрты. Звук приглушён по всей октаве. Покрытие неравномерно отслаивается.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44135

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
135	Компьютер	1	2015 г.	2410000854	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Блок питания перегревается. Материнская плата не подаёт сигнал. Вентилятор не вращается. Порты USB не функционируют. Жёсткий диск шумит при запуске. Видеокарта не выводит изображение. Контакты интерфейсов ослаблены. Клавиатура не определяется системой.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": М.П. Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

135

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44136

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
136	Кресло кожанные	1	2015 г.	2410000763	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Обивка потрескалась по швам. Подлокотники расшатаны в основании. Механизм подъёма не фиксируется. Основание колёсной базы изогнуто. Кожаная поверхность выцвела. Швы разошлись в центральной части. Сиденье просело и перекошено. Металлический каркас деформирован.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": М.П _____ Омарова А.К.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44137

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
137	Проектор	1	2015 г.	2410000803	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Лампа не загорается при запуске. Объектив покрыт мелкими трещинами. Панель управления не реагирует. Вентилятор шумит и не охлаждает. Корпус перегревается в рабочем режиме. Порты подключения не фиксируются. Картинка выводится искажённо. Плата управления сгорела.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

137

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44138

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
138	Проекционный экран	1	2015 г.	2410000802	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Механизм раскладки экрана заклинивает. Экран со следами заломов. Крепёжные узлы не удерживают полотно. Объектив засвечивает изображение. Внутренний блок проектора перегревается. Изображение теряет фокус при проекции. Матрица с затемнениями в углах. Пылевой фильтр засорён.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

138

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44139

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
139	Сейф кассовый	1	2015 г.	2410000764	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Дверь сейфа не закрывается плотно. Механический замок заклинивает. Петли дверцы расшатаны. Корпус имеет следы ржавчины. Ручка ослаблена у основания. Замочная личинка проворачивается в холостую. Внутреннее покрытие облезло. Уплотнитель отслоился.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" М.П Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

139

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44140

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
140	Усилитель	1	2015 г.	2410000800	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Канал усиления не работает. Выходной сигнал с помехами. Радиатор перегревается при включении. Элементы платы почернели. Разъёмы кабелей отошли. Корпус покрыт нагаром. Индикаторы не подсвечиваются. Кнопки не возвращаются в исходное положение.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44141

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
141	Генератор тяжелого дыма	1	2015 г.	2410000804	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Бачок утратил герметичность. Форсунка подачи дыма не работает. Нагревательный элемент перегорел. Пластиковый корпус расплавлен. Сетка испарителя забита остатками. Кабель питания оборван. Вентиляционный модуль не функционирует. Жидкость не подаётся в парогенератор.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" М.П Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

141

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44142

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
142	Компьютер	1	2015 г.	2410000047	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Блок питания отключается самопроизвольно. Кулер процессора не запускается. Материнская плата не определяет память. Видеоадаптер не даёт сигнал на монитор. Жёсткий диск не определяется системой. Кнопка включения залипает. USB-интерфейсы не работают. Контакты платы окислены.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

142

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44143

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
143	Микрофон	1	2015 г.	2410000795	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Корпус имеет сколы на резьбе. Микрофонный капсюль не чувствителен. Проводка утратила изоляцию. Штекер не фиксируется в разъёме. Сетка динамика прорвана. Элементы пайки ослабли. Звук идёт с искажением. Кнопка включения не работает.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44144

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
144	Мягкий мебель	1	2015 г.	2410000746	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Обивка потёрта и протёрта до поролона. Каркас сиденья расшатан. Подлокотники отклеились. Подушки потеряли форму. Механизм трансформации заклинивает. Основание прогнулось под нагрузкой. Швы на спинке разошлись. Ножки неустойчивы.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44145

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
145	Мягкий мебель	1	2015 г.	2410000757	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Обивочный материал выцвел. Пружины прогнулись. Наполнитель вылез наружу. Форма сиденья искажена. Подлокотники расшатаны. Задняя стенка отходит от основания. Ножки не фиксируются. Механизм не закрывается полностью.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

145

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44146

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
146	Факс телефон	1	2017 г.	2410001384	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Корпус устройства имеет потёртости, кнопки на панели управления западают. Телефонная трубка расшатана в креплении. Дисплей тусклый, индикаторы неактивны. Бумажный тракт засорён, вал подачи листов изношен. Печатающий модуль не активен, ролик термопереноса загрязнён. Приемник телефонного сигнала фиксирует искажения. Сетевой адаптер не обеспечивает стабильное напряжение.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

146

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44147

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
147	Домбыра	1	2011 г.	2410000102	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Деревянный корпус инструмента имеет трещины вдоль волокон. Гриф частично расшатан, крепление ослаблено. Колки настройки деформированы, струны не фиксируются. Лакокрасочное покрытие утратило блеск, появились потёртости. Обечайка потеряла форму, имеются вмятины. Мостик инструмента не закреплён прочно. Поверхность грифа шероховата, нарушена шлифовка.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

147

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44148

— ———————

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
148	Домбыра с футляром	1	2011 г.	2410000098	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Корпус домбры имеет сколы в нижней части деки. Струны ржавые, натяжение нестабильное. Гриф перекошен, лады смещены. Лак повреждён, на поверхности есть царапины. Крепление колков ослабло, механизм проворачивается. Футляр с деформированной геометрией, внутренняя обивка отслоилась. На дне футляра выявлены загрязнения. Замки и петли футляра расшатаны.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

148

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44149

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
149	Музыкальный аппарат	1	2014 г.	2410000106	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Передняя панель аппарата утратила фиксацию. Регуляторы громкости и частоты работают с заеданием. Аудиовыходы не обеспечивают чистый сигнал. Модуль питания нагревается выше нормы. Корпус аппарата покрыт царапинами. Окно дисплея помутнело, подсветка нестабильна. Сетевой кабель с трещинами изоляции. Потенциометры засорены, контакт нестабилен. Механизм переключения режимов расшатан.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": М.П. Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

149

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44150

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
150	Домбыра	1	2014 г.	241000127-1	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Гриф домбры с изгибом, ось не выровнена. Струны ослаблены, колки прокручиваются. Поверхность корпуса поцарапана, имеются следы удара. Нижняя дека имеет след от вмятины. Лады неровны, звучание искажено. Крепление верхнего порожка нарушено. Подставка ослаблена, люфт ощутим. Лакокрасочное покрытие потускнело. Швы корпуса ослаблены.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": М.П Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

150

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44151

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
151	Домбыра	1	2014 г.	241000127-2	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Гриф имеет боковой изгиб. Колковый механизм ослаблен, не держит натяжение. Поверхность корпуса имеет царапины и следы сколов. Швы в зоне обечайки раскрылись. Дека утратила форму. Лады стерлись, контакт со струнами нестабилен. Звучание приглушено. Вибрации при игре свидетельствуют о нарушении геометрии.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": М.П Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44152

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
152	Домбыра	1	2014 г.	241000127-3	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Инструмент имеет ослабленную конструкцию. Гриф деформирован, линия мензуры нарушена. Струны частично проржавели. Колки сломаны, настройка невозможна. Нижняя дека с вмятинами. Поверхность имеет потёртости и лаковые отслаивания. Верхняя часть корпуса треснута. Обечайка отошла от корпуса.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44153

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
153	Домбыра	1	2014 г.	241000127-4	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Дека деформирована под давлением. Гриф имеет наклон к корпусу. Колки не фиксируют натяжение. Поверхность обечайки поцарапана. Струны неравномерно изношены. Внутренняя акустика нарушена. Корпус с трещинами в зоне крепления грифа. Лады расшатаны. Общее состояние неудовлетворительное.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": М.П. Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

153

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44154

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
154	Домбыра	1	2014 г.	241000127-5	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Гриф с изгибом в средней части. Крепления колков изношены. Поверхность корпуса изуродована механическими повреждениями. Подставка не закреплена. Швы расслоились в области нижней деки. Верхняя дека с потемнением от влаги. Отсутствует один лад. Инструмент не держит строй. Лак покрыт сетью микротрещин.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44155

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
155	Домбыра	1	2014 г.	241000127-6	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Поверхность корпуса со сколами по краю. Колковая головка выработана, не фиксирует струну. Дека имеет значительное расслоение. Верхний порожек стёрт. Подставка не обеспечивает контакт. Звучание приглушённое и с резонансами. Поверхность грифа шероховата. Шов в основании корпуса раскрыт.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44156

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
156	Домбыра	1	2014 г.	241000127-7	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Обечайка повреждена, крепёж ослаблен. Гриф смещён относительно корпуса. Струны натянуты неравномерно. Лады неровны и частично утеряны. Колки не работают. Крепление подставки отсутствует. Поверхность имеет следы термического воздействия. Отсутствует лак в отдельных зонах. Конструкция инструмента расшатана.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" М.П. Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

156

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44157

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
157	Домбыра	1	2014 г.	241000127-8	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Корпус частично рассохся. Колковая система сломана. Струны проржавели. Верхняя дека утратила форму. Обечайка с трещинами. Подставка отделилась. Поверхность повреждена в результате ударов. Лады отсутствуют на трёх позициях. Инструмент не восстанавливается.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" М.П. Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44158

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
158	Кондиционер	1	2014 г.	2410000125	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Корпус кондиционера покрыт жёлтым налётом и пылью. Вентиляционные решётки загрязнены, воздухопоток затруднён. Испаритель частично покрыт нагаром. Мотор вентилятора издаёт повышенный шум. Плата управления перегревалась — имеются следы выгорания. Лопасти турбины деформированы. Крепления наружного блока ослаблены. Дренажная система засорена. Хладагент утратил давление.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

158

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44159

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
159	Ноутбук	1	2018 г.	2410001420	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Матрица экрана потускнела, контрастность снижена. Клавиатура с изношенными кнопками. Аккумулятор не держит заряд, срок службы превышен. Нижняя крышка корпуса треснута. Контроллер питания перегревался. Петли дисплея ослаблены. Корпус изнутри загрязнён. Вентилятор охлаждения шумит. Разъёмы питания и USB разболтаны.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

159

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44160

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
160	Компьютер	1	2012 г.	2410000039	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Системный блок с царапинами, ножки оторваны. Кулер издаёт вибрационный шум. Плата питания имеет следы нагара. Жёсткий диск перегревается. Память не удерживается в разъёмах. Видеоадаптер окислен. Контакты блока питания расшатаны. Передняя панель корпуса деформирована. Слоты расширения повреждены.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": М.П. Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

160

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44161

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
161	Баян	1	2008 г.	2410000122	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Механи́ка баяна изношена, клавиши залипают. Меха с просветами, воздух уходит. Отсутствуют заклёпки на корпусе. Ремни крепления порваны. Корпус с вмятинами. Металлические язычки на голосах ржавые. Поверхность инструмента тусклая. Частично утрачена окраска клавиш. Структура корпуса ослаблена.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

161

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44162

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
162	Баян	1	2008 г.	2410000117	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: На корпусе трещины. Клавиши фиксируются с запаздыванием. Звучание неравномерное. Механизм растяжки разбалансирован. Замки корпуса отсутствуют. Пластина резонатора с повреждением. Поверхность с потёртостями. Инструмент не пригоден для музыкальной эксплуатации.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": М.П. Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44163

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
163	Домбыра	1	2014 г.	2410000120	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Гриф деформирован в продольном направлении. Колки прокручиваются, настройка невозможна. Поверхность обечайки имеет выемки. Дека утратила жесткость. Лады частично стёрты. Лак сошел с поверхности грифа. Крепёж подставки сорван. Отверстие резонатора треснуто. Швы расслоились.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

163

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44164

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
164	Компютер	1	2014 г.	2410000049	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Корпус системного блока имеет трещины. Видеокарта перегрелась, чипы с потемнением. Кулер вращается неравномерно. Разъёмы питания выгорели. Жёсткий диск нестабилен. Оперативная память перегрета. USB порты расшатаны. Металлические панели корпуса выгнуты. Вентиляционные решётки закупорены.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" М.П Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44165

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
165	Музыкальный аппарат	1	2014 г.	2410000121	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Передняя панель музыкального аппарата отсоединилась. Питание подаётся нестабильно. Динамики искажают звук. Ручки регулировки вращаются свободно. Контроллеры перегреты. Окна дисплея потускнели. Механизм переключения режимов не зафиксирован. На разъёмах входов налёт. Кабель питания повреждён.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": М.П Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44166

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
166	Ноутбук	1	2018 г.	2410001423	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Шарнирный механизм крышки ноутбука расшатался. Тачпад частично не реагирует. Клавиши стерты. Аккумулятор разряжен, зарядка невозможна. Кулер перегревается, корпус горячий. Матрица с затемнением по краю. Разъём зарядки треснул. Жёсткий диск шумит. Петли крышки вырваны.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

166

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44167

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
167	Офисный мебель	1	2014 г.	2410000118	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Рабочая поверхность стола со сколами. Швы на корпусе шкафов рассохлись. Замки не фиксируются. Поверхность стульев с повреждениями. Фанера на спинках отклеилась. Металлические части ножек с коррозией. ДСП набухла от влаги. Кромки отколоты. Устойчивость мебели нарушена.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт
Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44168

— _____

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Год ввода в эксплу-атацию	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
168	Ковер	1	2014 г.	2410000158	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Волокна ворса истончены. Цвет выцвел неравномерно. Основная ткань деформирована. Кромки изношены. Окантовка отошла. В отдельных зонах имеются пятна. Поверхность загрязнена глубоко. Основание ковра ослаблено. Ковер потерял декоративный вид.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44169

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Первона-чальная стоимость	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
169	Компьютер	1	87000 тг	2410000046	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Корпус компьютера с повреждениями. Кулер работает с перебоями. Слоты памяти расшатаны. Видеовыход неисправен. Разъём питания выгорел. Охлаждение забито пылью. Крепления внутренних плат ослабли. Платы с термопотемнениями. Жёсткий диск нестабилен.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" М.П. Омарова А.К.

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Казақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» жеке кәсіпкер ЖСН/ИИН 770518403070 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44170

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Первона-чальная стоимость	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
170	Принтер	1	122730 тг	2410001045	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Механизм подачи бумаги засорён. Термоузел перегрет. Ролики подачи изношены. Крышка корпуса треснула. Плата управления с признаками окисления. Контроллер питания нестабилен. Лоток подачи перекошен. Кабель питания повреждён. Печать с артефактами.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44171

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Первоначальная стоимость	Инвентарный номер	% амортизация	Балансовая стоимость
171	Принтер	1	122730 тг	2410001046	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Лазерный блок со сбоями. Вал термозакрепления покрыт следами нагара. Лоток бумаги частично отломан. Кнопки управления залипают. Индикация дисплея не отображается. Сетевой порт повреждён. Ролики захвата бумаги потеряли эластичность. Подвижные элементы корпуса расшатаны. Печатающая головка заклинена.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

171

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №44172

На основании заявки по договору № 990840003077/250047/00 №44 от 25.04.2025 г.

В государственном коммунальном казенном предприятии "Өрлеу" Мангистауского районного отдел культуры,физической культуры и спорта, БИН: 990840003077, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Первона-чальная стоимость	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
172	Ноутбук	1	121000 тг	241000873	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Экран с затемнением по центру. Аккумулятор термически нестабилен. Клавиши стерты и нефиксированы. Корпус ноутбука деформирован у петель. Разъёмы интерфейсов окислены. Плата питания с признаками перегрева. Система охлаждения не справляется. Жёсткий диск выдает циклический шум. Материнская плата частично выгорела.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.П

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

172

Scanned with CamScanner