Дефектный акт № 63

Заказчик ГККП «Ясли-Сад № 10 «Алтын бесік» города Ақсай» отдела образования Бурлинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области

Название техники Шкаф холодильный

Модель Polair «CM110S»

Заводской № f617890518 Инвентарный № 2360002683

Год выпуска 2018

Техническое состояние: Шкаф холодильный неисправен, не обеспечивает заданный температурный режим. В результате проведенной диагностики выявлено, что вышел из строя компрессор. Имеются утечки фреона в магистрали циркуляции хладагента.

Заключение: Требуется замена компрессора мощностью 300 Вт (газ: 134А фреон), устранение утечек в магистрали циркуляции хладагента, замена испарителя. После этого необходима опрессовка системы, замена фильтра-осушителя на 30 гр, заправка хладагентом (134А фреон).

Сервисный инженер по эксплуатации мед. техники Слепцов В.Ю.
(должность, ФИО, подпись)

Эл. механик по эксплуатации мед. техники Силантьев Е.В.
(должность, ФИО, подпись)

(должность, ФИО, подпись)

«05» 06 2025 г.

Дефектный акт № 64

Заказчик ГККП «Ясли-Сад № 10 «Алтын бесік» города Ақсай» отдела образования Бурлинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области

Название техники Шкаф морозильный

Модель Polair «CB114-S»

Заводской № e292830218 Год выпуска 2018

Техническое состояние: Шкаф морозильный неисправен, не обеспечивает заданный температурный режим. В результате проведенной диагностики выявлено, что вышел из строя компрессор, блок управления, микродвигатель обдува (двигатель вентилятора). Также имеются утечки в магистрали циркуляции хладагента.

Заключение: Требуется замена компрессора мощностью 1200 Вт (газ: R404A фреон), микродвигателя обдува YZF 10, блока управления. Необходимо устранение утечек в магистрали циркуляции хладагента. После этого необходима опрессовка системы, замена фильтра-осушителя на 30 гр, заправка хладагентом (R404A фреон).

Сервисный инженер по эксплуатации мед. техники Слепцов В.Ю.
(должность, ФИО, подпись)

Эл. механик по эксплуатации мед. техники Силантьев Е.В.
(должность, ФИО, подпись)

(должность, ФИО, подпись)

«05» 06 2025 г.

Дефектный акт № 65

Заказчик ГККП «Ясли-Сад № 10 «Алтын бесік» города Ақсай» отдела образования Бурлинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области

Название техники Холодильник

Модель Daewoo «FR-081AR»

Заводской № tr183ec6970153

Техническое состояние: Холодильник неисправен, не обеспечивает заданный температурный режим. В результате проведенной диагностики выявлено, что вышел из строя компрессор, термостат.

Заключение: Требуется замена компрессора Jiaxipera MM1060Y (газ: R600 фреон), термостата механического универсального. После этого необходима опрессовка системы, замена фильтра-осушителя на 15 гр, заправка хладагентом (R600 фреон).

Сервисный инженер по эксплуатации мед. техники Слепцов В.Ю.
(должность, ФИО, подпись)

Эл. механик по эксплуатации мед. техники Силантьев Е.В.
(должность, ФИО, подпись)

(должность, ФИО, подпись)

ИП «САПФИР» ИИН 870929300148 КАЗАХСТАН ЗАП.-КАЗ. ОБЛ. г. УРАЛЬСК

«05» 06 2025 г.

Дефектный акт № 66

Заказчик ГККП «Ясли-Сад № 10 «Алтын бесік» города Ақсай» отдела образования Бурлинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области

Название техники Универсальная кухонная машина

Модель «УКМ-01»

Заводской № 586 Инвентарный № 2360002691

Год выпуска 2018

Техническое состояние: Универсальная кухонная машина неисправна. В результате проведенной диагностики выявлено, что вышли из строя шестерни редуктора.

Заключение: Требуется замена редуктора в сборе. После замены редуктора необходима дальнейшая проверка и диагностика кухонной машины.

Сервисный инженер по эксплуатации мед. техники Слепцов В.Ю.
(должность, ФИО, подпись)

Эл. механик по эксплуатации мед. техники Силантьев Е.В.
(должность, ФИО, подпись)

(должность, ФИО, подпись)

«05» 06 2025 г.