HYUNDAI

0 0 0 0 1 1 9 9 9 2 2 0 2 4

ТОО "Hyundai Premium Astana"

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТАХ	Номер документа (заказ-наряд)	Дата составления
	37478	16.06.2025

Исполнитель: ТОО "Hyundai Premium Astana", 010000, Республика Казахстан, г.Астана, проспект Кабанбай Батыра, дом № 39
Реквизиты: *120240020570, р/с KZ536017111000010768 в АО "Народный Банк Казахстана"*
Сервис тел.: *+7(701) 084 53 60* Время работы: *пн - пт 08:00 - 20:00* Website: www.hyundai-astana.kz
Продажи тел.: *+7(727) 227 03 03* *сб - вс 08:00 - 20:00* E-mail: service.ast-hpa@hyundai.kz

Клиент / доверенное лицо: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316269
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Собственник автомобиля: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316269
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Плательщик по заказ-наряду: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316269
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Тип заказ-наряда:	**Платный**	**Марка / модель:**	Hyundai H350
		Пробег:	216 014
Характер работ	**Сервис-ремзона**	**ГРНЗ:**	739BQ01
Консультант:	Шаймарданов Султанбек	**VIN:**	MX3C17WDLNA007710
		БОРТ №:	31

Договор:	**Договор о государственных закупках услуг №160 от 06.05.2025**

№	Код операции	Наименование работ/услуг	Выполнено работ (оказано услуг)						
			Кол-во	Ед. изм.	Стоимост				Сумма,
1	687	Снятие/установка нижней части переднего бампера	1	Услуга	26000	√			26 000
2	582	Замена задних тормозных колодок	1	Услуга	13000	√			13 000
3	606	Снятие/установка рычага переднего левого	1	Услуга	32500	√			32 500
4	607	Снятие/установка рычага переднего правого	1	Услуга	32500	√			32 500
5	626	Замена передней правой стойки стабилизатора	1	Услуга	6500	√			6 500
6	627	Замена передней левой стойки стабилизатора	1	Услуга	6500	√			6 500
7	517	Снятие/установка насоса ГУРа	1	Услуга	39000	√			39 000
								ИТОГО услуги:	**156 000 KZT**

№	Артикул	Наименование запасных частей / материалов	Кол-во	Ед. изм.	Стоимость, тенге				Сумма тенге
1	227	Кожух бампера переднего, нижний	1	шт	182000	√			182 000
2	229	Решетка радиатора	1	шт	106000	√			106 000
3	125	Задние тормозные колодки	1	компл	22000	√			22 000
4	156	Рычаг передний нижний, левый	1	шт	170000	√			170 000
5	157	Рычаг передний нижний, правый	1	шт	170000	√			170 000
6	166	Передняя стойка стабилизатора, левая	1	шт	28000	√			28 000
7	167	Передняя стойка стабилизатора, правая	1	шт	28000	√			28 000
8	173	Насос гидроусилителя руля	1	шт	170000	√			170 000
9	281	Жидкость ГУРа	1	л	6000	√			6 000
								ИТОГО запасные части:	**882 000 KZT**

Стоимость по заказ-наряду (ИТОГО): **1 038 000 KZT**

Сервисный консультант	Клиент
Работы выполнены в срок и в соответствии с предъявленными требованиями. Автомобиль сдал.	Со стоимостью, объемом и качеством работ/услуг согласен. С объемом установленных запасных частей и израсходованных материалов согласен.

Шаймарданов Султанбек М.П.	Городская станция скорой медицинской помощи М.П.

Акт деффектовки № 37478 от 16.06.2025

Поставщик: **БИН / ИИН 120240020570,ТОО "Hyundai Premium Astana",010000, Республика Казахстан, район Есиль, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом № 39, тел.: +7 (7172) 33-23-32**

Заказчик: **БИН / ИИН 941240000718,ГКП на ПХВ "городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астана, Город Республиканского значения: Астана, район "Есиль", ул.Т.Рыскулова, дом № 8/1**

Договор: **Договор о государственных закупках услуг №160 от 06.05.2025**

Бортовой номер: № 31

Пробег, КМ: 216 014

Гос.номер: 739BQ01

VIN код: MX3C17WDLNA007710

При частичном и полном разборе, выявлены следующие неисправности и замечания:

Деформация, трещины на решетке радиатора и нижней части бампера. Шум с ГУР насоса, тяжелое вращение руля. Стук и люфт в шаровых опорах, порваны пыльники и люфт на стойках стабилизатора. Износ задних тормозных колодок.

На основании выше изложенного, требуется произвести следующие ремонтные работы с заменой запачных частей, материалов и тех.жидкостей:

№	Артикул	Наименование	Ремонт	Замена
1		Кожух бампера переднего, нижний		X
2		Решетка радиатора		X
3		Задние тормозные колодки		X
4		Рычаг передний нижний, левый		X
5		Рычаг передний нижний, правый		X
6		Передняя стойка стабилизатора, левая		X
7		Передняя стойка стабилизатора, правая		X
8		Насос гидроусилителя руля		X

Исполнитель _____ **/Шаймарданов Султанбек/**

Городская станция скорой медицинской помощи _____

Hyundai Premium Astana №1

ҚАРЖЫ ҚҰЖАТТАР ҮШІН