ИП Мукушев Кокшетау, Микрорайон САРЫАРКА, 7/5
тел:87474254238
БИН 960523450095

Акт дефектации

Комиссия в составе:

Технический специалист ИП Мукушев – Жаксыбаев Данияр Есболович
Технический специалист ИП Мукушев- Ахметжанов Берик Кенесович

Согласно договора №402 от 23.06.2025г. Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств/инвентаря/оборудования (кроме систем безопасности)»;

При техническом осмотре огнетушителей в количестве ОУ 8- 4 штуки, ОП5-4 штуки, ОП6-4 штуки, ОУ80-1 штук, ОП10-1 штук, техническими специалистами было выявлено, что данные огнетушители к дальнейшему применению непригодны, так как не прошли гидравлическое и пневматическое испытания, имеет внешние повреждения корпуса и истечен срок эксплуатации данный заводом-изготовителем. В связи с этим рекомендуется списать выше указанные огнетушители.

ИП Мукушев_____