ИП «МАККО»
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ
Директор К. Абайбекова
«19» мая 2025г

Дефектный акт № ДА-1905-001

В результате осмотра автомобиля УАЗ-220695 482AQ01 были выявлены нижеперечисленные агрегаты, узлы и детали, требующие ремонта или замены:

№ п/п	Наименование	код	количество	Ед.изм.	Запасные части		Работа	
					Цена за ед.	Сумма	Цена за ед.	Сумма
1	Осмотр (диагностика) двигателя		1	шт.	0	0	2000	2000
2	Замена масла ДВС с заменой фильтра		6	л	4500	27000	3000	3000
3	Масленый фильтр		1	шт	3700	3700	0	0
4	Замена воздушного фильтра		1	шт	5000	5000	1000	1000
5	Замена свечей зажигания за 1 шт.		4	шт	4000	16000	1000	4000
6	Диагностика подвески		1	услуга	0	0	3000	3000
7	Замена крестовины 1 ед.		2	шт	4750	9500	4000	8000
Итого по группам						61200		21000
ИТОГО							82200	

Дефектовку произвел: Мастер приемщик ИП «МАККО» _____

Потверждаю обслуживание УАЗ 482AQ01
в СТО И.П. „МАККО"
Водитель-оператор Т.З. Пономарев А.Н

Услуга выполнена в полном объеме.
Ведущий специалист ГЭА