ИП «МАККО»
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ
Директор: К. Кайбекова
«5» мая 2025г

Дефектный акт № ДА-0505-001

В результате осмотра автомобиля МАЗ-5340 Г/Н 436 YE 01 были выявлены нижеперечисленные агрегаты, узлы и детали, требующие ремонта или замены:

№ п/п	Наименование	код	количество	Ед.изм.	Запасные части		Работа	
					Цена за ед.	Сумма	Цена за ед.	Сумма
1	Осмотр (диагностика) двигателя		1	шт.	0	0	3000	3000
2	Замена масла ДВС с заменой фильтра		35	л	2700	94500	6000	6000
3	Масленый фильтр		2	шт	11000	22000	0	0
4	Замена воздушного фильтра		1	шт	8000	8000	2100	2100
5	Замена обводного ремня		1	услуга	13000	13000	6500	6500
6	Замена подшипника передней и задней ступицы		2	услуга	21000	42000	12500	25000
7	Замена прокладки картера		1	шт	9000	9000	15000	15000
Итого по группам						**188500**		**57600**
ИТОГО							**246100**	

Дефектовку произвел: Мастер приемщик ИП «МАККО» _____

Потверждаю обслуживание МАЗ 436 YE01 в СТО И.П. „МАККО"

Водитель-оператор Т.З. Пономарев А.Н.

Услуга выполнена в полном объеме.

Ведущий специалист ГЭА