Акт выполненных работ или проведения диагностики.	Порядковый номер акта:	ТОО «Sequoia Medical Lab» Р.К. г.Павлодар ул.Лермонтова 83 тел: 87072064021 e.mail:smlab@internet.ru
Дата проведения работ: 27.08.25	Товарищество с ограниченной ответственностью «Sequoia Medical Lab» Р.К. г. Павлодар, ул. Лермонтова 83-13 инд: 140000 — Sequoia Medical Lab — Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Sequoia Medical Lab» Р.К. г. Павлодар, ул. Лермонтова 83-13 инд: 140000	
Время прибытия на объект: 8:30	БИН: 211040050146, ИИК: KZ52 9989 T000 0111 9503, БИК: TSESKZKA, АО "First Heartland Jusan Bank", тел: 87072064021	
Ф.И.О ответственного за проведение работ:	Рудометов Е.В.	
Должность ответственного за проведение работ:	Инженер	

Наименование заказчика, организации: Комплекс информационных технологий

Ф.И.О ответственного от заказчика:

Должность ответственного от заказчика:

Дата подачи заявки: | Время подачи заявки: | Способ подачи заявки:

Наименование, вид, название, марка не исправного оборудования : Холодильник BEKO CS.332020

Медицинское		Климатическое		Бытовое		Прачечное		Технологическое		Холодильное		Кухонное	

Заводской номер : 3717 | Год выпуска:

Краткое описание неисправности при первичной диагностики и осмотре: Отсутствует охлаждение

Вид повреждения:

механическое	✓	температурное		химическое		эрозийное		динамическое		электрическое		иное	✓

Вид выполненных работ:

Принятие		Диагностика	✓	Ремонт	✓	Изъятие		Обучение		плановое обслуживание		иное	

Описание выполненных работ: Выполнена диагностика, проверка холодильного оборудования согласно договора.
Выполнен ремонт холодильника двух-камерного „BEKO", с удалением контура обогрева двери выполнено коррозийное повреждение, установка испарителя, дозаправка фреоном R600. Проверка работы способности, холодильник передан представителю заказчика в исправности и сохранности.
Оборудование исправно и допускается к работе.

Дальнейшей эксплуатации оборудования: Разрешена

Описание, количество, наименование требуемых запасных частей, узлов, деталей, комплектующих для дальнейшего ремонта:

Описание, количество, наименование установленных запасных частей, деталей, узлов, комплектующих:

Наименование запчасти, детали, узла:	марка	количество	Цена за единицу	Общая сумма
Фреон	R600	1		
Масло		1		
Испаритель		1		
Компрессор		1		
Фильтр		1		

Оплата за оказанные услуги:

Наличный		Без наличный расчет		По договору	✓	Сумма к оплате в тенге:	70000

87072064021

Подпись ответственного лица от заказчика Байдуллаев Р.С. //

Подпись ответственного лица от исполнителя //

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Sequoia Medical Lab» БСН/БИН 211040050146 Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан город Павлодар